

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIÓŁ filial. p.w. św. Rocha

3. Wiek

XVII

4. Styl

5. Kubatura m³

608

6. Powierzchnia w m²

135

a) zabytkowa

b) użytkowa

7. Materiał

budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

a) ściany

Modrzew
drewno

b) sklepienia

-

c) stropy

drewno

d) wiązania dachu

"

e) krycie dachu

gont

8. Wyposażenie architektoniczne

otaw

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

1624r. (?), XIX w. dobud. kruchta

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia
%Odbudowa
%

VIII. 1939 r.

XI. 1939 r.

XII. 1945 r.

1968 r.

Zamieszany

10. Udostępnienie

2. Miejscowość

gm. wim

TARNOGRÓD

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

lubelskie

b) powiat

Bitgóra

c) gmina

Tarnogród

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość
od stacji
w km

a) kolejowa

Bitgóra

20

b) autobusowa

Tarnogród

w/m

22. Właściciel i jego adres

Parafia rzymsko-katol.
Przebieżenie
5 Tarnogród
Parish of
Tarnogród

23. Użytkownik i jego adres

J.W.

24. Inwestor i jego adres

25. Rejestr zabytku Nr

147

rok 1950

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta


29. Fotografie

WKZ

30. Inwentaryzacja pomiarowa

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

TARNOGRÓD ŚW. ROCHA



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł

33. Koszty w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 1959r.
M. Augustowska

37. Sprawdził dnia Lipiec 1968
M. Mielkiewicz

