

1. Obiekt

M 5912 DZWONNICA w zespole kościelnym




2. Czas powstania

1929 r.

3. Miejscowość

U C H A N I E

11. Zdjęcia, rzut, przekrój, sytuacja, orientacja



4. Adres

ul. Grabowiecka

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo zamojskie

gmina Uchanie

pow. hrubieszowski

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna
przed 1 VI 1975

województwo lubelskie

powiat hrubieszowski

8. Właściciel i jego adres Parafia
Rzymskokatolicka w Uchaniach
ul. Grabowiecka 5

9. Użytkownik i jego adres

J.W.

10. Rejestr zabytków

Nr A/64 / 17 data 26.11.1966.

Sytuacja: Usytuowana 11 m na pd. od kaplicy kościoła przy pd. skraju przykościelnego cmentarza, w pd.-zach. części osady poza zwartą zabudową.

Materiał i konstrukcja: Murowana z cegły, tynkowana zewnątrz i wewnątrz.

Drewniany strop między kondygnacjami stanowi oparcia dla ramowej konstrukcji nośnej dla dzwonów, wykonanej z drewnianych belek o pionowych słupach, podpierających krzyżowy ruszt z dzwonami. Więźba dachu z krótkich krokiew opartych na ruszcie z belek, górą o sześciobelkowy szkielet latarni. Pokrycie dachu i latarni z płaskiej blachy. Blaszany baldachim nad betonowym balkonem zewnętrznej ambony. Drzwi drewniane płycinowe. Okno dwuskrzydłowe, sześciokwaterowe z półkolistym wywietrznikiem. Otwory arkad kondygnacji osłonięte dwuskrzydłowymi metalowymi żaluzjami. Posadzka cementowa.

Rzut i bryła: Wolnostojąca, dwukondygnacyjowa, na rzucie regularnego sześcioboku z wejściem na osi ściany pn.-zach. i oknem w przeciwległej ścianie. Na piętrze otwory we wszystkich ścianach. Dach namiotowy z sześciokątną latarnią zwieńczoną baniastym hełmem. Pomieszczenie przyziemia i kondygnacji jednoprzestrzenne, połączone jednobiegowymi drabiniastymi schodami z drewna, ustawionymi przy ścianie pn.

Elewacje: Ściany ujęte płaskimi, smukłymi arkadami filarowymi z narożnymi pilastrami tokańskimi, ustawionymi na gierowanym cokole, dołem połączonym ławą. Belkowanie gierowane z prosto biegnącym gzymsem. Archiwolty wsparte na impostach. Wysokie otwory okienne w arkadach na poziomie wyższej kondygnacji. Na elewacji wsch. nad cokołem łukowe okno. Płyta ambony nadwieszona nad cokołem ściany pn. Latarnia arkadkowa z prostym gzymsikiem. Hełm zwieńczony metalowym krzyżem. Drzwi głęboko osadzone w łukowym otworze z obramieniem.

Wyposażenie: Trzy dzwony.

Pierwsza drewniana dzwonnica z dachem gontowym zapewne z okresu budowy kościoła, tj. z l. 1550-1574, wzmiankowana w wizytacji z r. 1603. Nową dzwonnice również drewnianą, zbudowano w 1714 r. sytuując ją od strony miasta. Spłonęła ona wraz z dachem kościoła w 1809 r. Odbudowana z drewna w l. 40-tych XIX w. w trakcie trwania remontu świątyni. W 1851 r. powstał projekt murowanej dzwonnicy, prawdopodobnie nie zrealizowany. Ostateczny projekt (zachowany) sześciobocznej dzwonnicy murowanej nawiązującej do architektury kaplic przy kościele, powstał w r. 1911, doczekał się jednak realizacji dopiero w r. 1929 w nieco zmodyfikowanej formie; ze stropem w miejsce sklepienia nad przyziemiem i bez blend na elewacji w poziomie parteru. Kręcone wewnętrzne schody zastąpiono prostymi. W l. 60-tych nad cokołem pn. ściany wykonano żelbetową płytę z metalową barierą, pełniącą funkcję polowej ambony.

14. Kubatura ok. 250 m ³	15. Powierzchnia użytkowa 22,5 m ²	16. Przeznaczenie pierwotne sakralne	17. Użytkowanie obecne sakralne
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja Bieżące remonty.		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) Stan zachowania dobry. Nie stwierdzono widocznych śladów podmakania fundamentów. Tynki bez ubytków. Dach szczelny z orynowaniem.	
		20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie	

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

24. Uwagi różne

REGIONALNY OŚRODEK
STUDIÓW I OCHRONY
ŚRODOWISKA KULTUROWEGO
20-113 Lublin, ul. Archidiakońska 4
W. 012365023-34000000
33 1 891 49101

25. Opracował

tekst..... R. Zwierzchowski, 30.11.1996.
imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki E. Pujszo, 30.10.1996.
imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotogr. R. Zwierzchowski, 06.1996.
imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowywania negatywów ROSIOŚK w Lublinie

KARTA PO WYPEŁNIENIU PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA AUTORSKIEGO

22. Biblioteka

I. Sygowska, Uchanie (województwo zamojskie).
Studium historyczno-urbanistyczne. Lublin
1988, mps PP.PKZ.

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

j.w.

27. Załączniki 1


1. Miejscowość.....	U C H A N I E	4. Obiekt (nazwa jak w karcie)	5. Zawartość wkładki (nazwa materiału uzupełniającego)
2. Gmina.....	Uchanie	DZWONNICA w zespole kościelnym	fotografie
3. Województwo.....	zamojskie		



Widok dzwonnicy od pn.-zach.



Widok dzwonnicy od pn.-wsch.



Rysunki planów dzwonnicy z r. 1911. Wg: I. Sygowska, Uchanie ...

Wkładkę założył: R. Zwierzchowski, 30.11.1996.
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: ROSIOŚK w Lublinie

verte

