

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIÓTEK DREWNIANY PAR. P.W. PRZEMIENIA PAŃSKIEGO

2. Miejscowość

RZECZYCA ZIEMIANSKA
en. Karłowice

3. Wiek

XVIII

4. Styl

5. Kubatura m³

2904

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 264 b) użytkowa: 264

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

a) ściany

drewno

b) sklepienia

-

c) stropy

drewno

d) więzania dachu

plut.
krem.

e) krycie dachu

gont blachy

11. Ilość budynków

1

12. Ilość kondygnacji

1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

-

b) innych pomieszczeń

1

c) piwnic

-

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ogrody stylowe

-

b) sady i grunty uprawne

2.0

c) lasy

-

d) wody

-

e) inne

-

20. Przynależność administracyjna

a) województwo LUBELSKIE

b) powiat KRAŚNIK

c) gmina RZECZYCA

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

RZECZYCA

2.0

b) autobusowa

KRAŚNIK

9.0

22. Właściciel i jego adres

paraf. p.w. Przemienia Pańskiego

23. Użytkownik i jego adres

V

24. Inwestor i jego adres

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

1722 161753 fundował
A. Suchodolski
1905-6 r. restaur.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	Zniszczenia %	odbudowa %
VIII. 1939 r.			
XI. 1939 r.			
XII. 1945 r.			
1959	restauracja wewn. i zewn.		
VI. 1965	STAN DOBRY		

25. Rejestr zabytku Nr 268

rok 1950 miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie W.K.2 i P.I.S.

30. Inwentaryzacja pomiarowa



10. Udostępnienie

Dobre

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

mp: 11.00



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

Widzenie lipiec 59

36. Wypełnił dnia

37. Sprawdził dnia

11.00. Jankowski