

114

F

LUBELSKIE

9254

1. Obiekt

STODOŁA NR 136

2. Czas powstania

1916 rok

3. Miejscowość

ROKITÓW

nr hipoteczny



4. Adres

ROKITÓW "KSIĘŻYZNA" NR 136

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo zamojskie

gmina

Turobin

pow. BIEGORAJ

6. Poprzednie nazwy miejscowości

nazwa używana przez miejscową
ludność: "Księżyzna"7. Przynależność administracyjna
przed 1.VI.1975

województwo lubelskie

powiat

Krasnostaw

8. Właściciel i jego adres



9. Użytkownik i jego adres

J. W.

10. Rejestr zabytków

Nr

data



autor zdjęć Piotr Boruch
data wykonania
miejsce przechowywania negatywów

marzec 1984

12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Stodoła zakupiona około 1970 roku przez obecnego właściciela. Pierwotnie wchodziła w skład zabudowań okólnika w zagrodzie nr 123 należącymi do [REDACTED]

Informator: [REDACTED]

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Sytuacja: Stodoła posadowiona na długim siedlisku oddalona o 170 m od drogi Turobin-Czernięcin w kierunku północnym. Obecnie na siedlisku znajduje się tylko stodoła. Pierwotnie na siedlisku znajdowały się chałupa i obora. Przy drodze sad owocowy. Obora ustawiona kalenicą do drogi.

Materiał, konstrukcja, technika: Podwaliny z połowic sosnowych o wymiarach 20/25 /szer/wys/. Bale ścian sosnowe, owym. 13/20, zwęgłowane na jaskółczy ogon z ostatekami. Zapolnice wpuszczone na jaskółczy ogon z ostatekami w ściany dłuższe. W ścianach dłuższych słupy łątkowe, pełniące rolę futryn wierzei. Dwie belki stropowe o wym. 17/23 ułożone nad zapolnicami. Na zapolach podłoga z oszastów. Tok gliniany. Dach krokwiowo-jętkowy. Krokwie oparte na płatwiach. Płatwie do słupów łątkowych. Nad wierzejami krótkie płatewki w których pierwotnie znajdowały się gniazda dla biegunów wrót. Krokwie łączone na zwidłowanie i dla wzmocnienia tyblowane. Jątki wpuszczane w krokwie, tyblowane. Wystające końce krokwi tworzą okap. Dla podniesienia okapu do końców krokwi nabite "oddaliny" /prostokątne w przekroju odcinki drewna/ na których nabite łąty. Wierzeje zawieszone obecnie na zawiasach hakowych. Pierwotnie drzwi zawieszane na biegunach. Słupy z biegunami ozdobnie profilowane.

Rzut: Stodoła na planie prostokąta, jednoboiskowa, dwuzapolowa. Prawdopodobnie we wsch zapolu znajdowała się kiedyś komora o czym świadczą ślady otworów w ścianach dłuższych.

Bryła: Dach dwuspadowy. Szczyty szalowane słomą. Dach kryty słomą głowaczami. Kalenica nie umacniana.

Elewacje: W ścianach płn i pld widoczne ślady po ścianie działowej/komory ?/.

Instalacje: brak

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne	17. Użytkowanie obecne
320 m ³	74,5 m ²	gospodarcze	gospodarcze
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) Podwaliny w ścianie płu zagrzybione. Bale ścian porażone przez szkodniki drewna.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

rysunki: Piotr Boruch,
tekst i zdjęcia: Bogu-
sław Okupny

26. Sprawdził