

LUBELSKIE

1. Obiekt

STODOŁA


2. Czas powstania

1 poł. XIX w.

3. Miejscowość

ZALESIE

11.



4. Adres

Zalesie 29

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo lubelskie

gmina Wilkołaz

pow. kraśnicki

6. Poprzednie nazwy miejscowości

nie ma

7. Przynależność administracyjna przed 1.VI.1975

województwo lubelskie

powiat kraśnicki


8. Właściciel i jego adres:

9. Użytkownik i jego adres:

JW.

10. Rejestr zabytków

Nr..... data.....



autor zdjęć: Bożena Lebioda

data wykonania X.1990 r.

miejsce przechowywania negatywów BDZ O/Lublin

12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu

Obiekt powstał w zabudowie okólnej, z której zachowały się do chwili obecnej budynek gospodarczy /częściowo już rozebrany/ oraz poddach.

Czas powstania zabudowań gospodarczych nie jest dokładnie znany. Być może wzniesione na pocz. XIX w.

Gospodarstwo wraz z budynkami należało kolejno do rodziny Kusków, Samolejów, Kołtunów i Kloców.

Na pocz. XX w. właścicielem gospodarstwa był Jakub Kloc, a od 1925 r. Jan Kloc. Obecnie jest własnością wnuczki [redacted] i jej męża [redacted]

Stodoła nie była poddawana większym zmianom: wymieniona została jedynie częściowo podwalina, przy wrotach bieguny zastąpiono zawiasami pasowymi.

Inf. [redacted]

13. Opis (sytuacja material i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Sytuacja: Zagroda położona w pn.-zach. części wsi, na wzniesieniu. Otoczona od pd. lasem. Stodoła usytuowana w obrębie zabudowy okólnej, ustawiona na zamknięciu podwórza gospodarczego od pn. Od strony zach. do stodoły przylega budynek gospodarczy, od wsch. - poddach. Na zabudowę siedliska składa się ponadto pochodząca z tego samego czasu chałupa oraz nowszy dom i budynki gospodarcze. Podwórze gospodarcze ogrodzone płotem z żerdzi.

Rzut: Założona na planie prostokąta, szerokofrontowa, trójdzielna, z przelotowym klepiskiem na osi i dwoma zapolami po bokach.

Materiał i konstrukcja: Drewniana, wzniesiona w konstrukcji wieńcowej z ciosanych bali sosnowych. Bale gr. ok. 20 cm, zwęgłowane na obłap z długimi /20 cm/ ostatekami. Podwalina sosnowa /nowsza/ łączona w narożach na nakładkę.

Więźba krokwiowo-płatwiowa z jętkami; jętki z krokwiemi łączone na nakładkę. Dach czterospadowy kryty gładko strzechą.

Wnętrze: Klepisko oddzielone od zapoli deskowymi zapolnicami wys. ok. 120 cm. Na klepisku gliniana polepa. Wrota dwuskrzydłowe deskowe, pierwotnie na biegunach, obecnie zawieszone na metalowych zawiasach pasowych.

Instalacje: Brak.

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne	17. Użytkowanie obecne
330 m ³	79 m ²	gospodarcze	gospodarcze
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)	
		Stan budynku średni.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

tekst: Bożena Lebioda

rys. Kazimierz Słowik

X.1990 r.

Załączniki: Wkładka
nr 1

26. Sprawdził

1. Miejscowość Zalesie 29	2. Obiekt (nazwa jak w karcie) stodoła	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) 1 fotografia
------------------------------	---	--

Fot.1 Widok od pn.-wsch.



Wkładkę założył: Bożena Lebioda, X.1990 r.

(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: BDZ O/Lublin

OZGraf. Z.P. Ostróda zam. 699 nakł. 23.600

Wzór ODZ 1978 r