

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W X Y Z Nr

1. Obiekt

1263/4 O B O R A W ZESPOLE DWORSKO-FOLWARCZNYM


2. Czas powstania

1.20-te
XX w.

3. Miejscowość

R O Ż A N K A

11. Zdjęcia, rzut, przekrój, sytuacja, orientacja



4. Adres

Różanka

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo chełmskie

gmina Włodawa

pow. WŁODAWA

6. Poprzednie nazwy miejscowości

b/z

7. Przynależność administracyjna

przed 1 VI 1975

województwo lubelskie

powiat włodawskie

8. Właściciel i jego adres


Rolnicza Spółdzielnia
Produkcyjna w Różance
Sp. Akc. "EKO" Suchawa

9. Użytkownik i jego adres

j/w

10. Rejestr zabytków

Nr 119/25 data 5.08.1985



13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrze, wyposażenie, instalacje)

Sytuacja: Obora wchodzi w skład zespołu folwarcznego, znajdującego się na płn.-zach. od zespołu pałacowo-parkowego w Różance. Oba zespoły usytuowane na południe od zabudowań miejscowości, przedzielona lokalna droga prowadząca do kościoła.

Materiał i konstrukcja:

Sciany zewnętrzne - murowane z cegieł łączonych zaprawą cem.-wapienną, obustronnie tynkowane.

Stropy - z belek sosnowych wspartych na murłacie oraz stalowych słupach.

Posadzka - wylewka betonowa.

Konstrukcja dachowa - drewniana, krokwiowo-jętkowa.

Pokrycie dachowe - eternit falisty.

Okna - ościeżnicowe, jednokwaterowe.

Drzwi - dwuskrzydłowe, deskowe.

Rzut: założony na planie wydłużonego prostokąta, jednoprzestrzenny, dostępny od płn. i pld.

Bryła: prostopadłościenna, parterowa, nakryta dwuspadowym dachem.

Elewacje: północna - symetryczna, jednoosiowa, z wrotami na osi, flankowana w narożach lizenami, południowa - analogiczna. Elewacja wschodnia niesymetryczna, 7-osiowa, zachodnia również niesymetryczna, 8-osiowa. Okna bez dekoracji architektonicznej.

Wnętrze: jednoprzestrzenne, bez ciekawszych elementów.

Instalacje: elektryczna.

12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu

Obora wybudowana została na początku lat 20-tych. XX w., gdy właścicielką zespołu była Róża Komierowska. W 1944 r. oborę wraz z zespołem folwarcznym i pałacowym upaństwowiono, a następnie przekazano w użytkowanie RSP Różanka.

Na początku lat 70-tych oborę rozbudowano w kierunku zachodnim.

14. Kubatura 2700 m ³	15. Powierzchnia użytkowa 660 m ²	16. Przeznaczenie pierwotne gospodarcze	17. Użytkowanie obecne gospodarcze
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja W 1978 r. zmieniono pokrycie dachowe. W 1993 r. pomalowano wewnątrz i elewacje.		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) Ściany zewnętrzne - dobry Stropy - dobry Konstrukcja dachowa - dobry Pokrycie dachowe - dobry Instalacje - dobry	
		20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie	

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

24. Uwagi różne

ZESPÓŁ PAL-PARK - NR. REJ. 2AB. A/118/25 z 05.08.1985

25. Opracował

tekst

Jacek Studziński I.1997

imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki

M.Mitrus I.1997

imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotogr.

Jacek Studziński I.1997

imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowywania negatywów

ROS I OSK Lublin

22. Biblioteka

KARTA PO WYPEŁNIENIU PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA AUTORSKIEGO

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

27. Załączniki

Wkładka Nr 1

1. Miejscowość RÓŻANKA	4. Obiekt (nazwa jak w karcie)	5. Zawartość wkładki (nazwa materiału uzupełniającego)
2. Gmina WŁODAWA	Obora w zespole dworsko-folw.	Fot. + sytuacja
3. Województwo CHEŁMSKIE		



widok od zach.



fragment elewacji wsch.



wnętrze obory

Wkładkę założył: J.Studziński II 97
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: ROSIOŚk Lublin

REGIONALNY OŚRODEK
STUDIÓW I OCHRONY
ŚRODOWISKA KULTUROWEGO
20-113 Lublin, ul. Archidiakońska 4
W-012565023-34000000
83-1-831-43101

