

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W X Y Z

Nr LUBELSKIE

1. Obiekt


WARTOWNIA

2. Czas powstania  
po 1825 r.

3. Miejscowość

ZAMOŚĆ

11. Zdjęcia, rzut, przekrój, sytuacja, orientacja



4. Adres 22-400 Zamość  
ul. Szczepieńska 5

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo zamojskie

gmina

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna  
przed 1 VI 1975

województwo lubelskie

powiat zamojski

8. Właściciel i jego adres

mienie komunalne

9. Użytkownik i jego adres

10. Rejestr zabytków

Nr AA /15/48 data 31.10 1966



Sytuacja: Obiekt położony na pld.-zach. od Bramy Szczepieskiej /odl. ok. 70 m w linii prostej/, na obszarze d. rawelinu, osłaniającego kurtynę II - III. Usytuowany na otwartym, płaskim, trawiastym terenie u zbiegu ul. Szczepieskiej i Męczenników Rotundy, na zachodnim skraju ciągu zabudowy wolnostojącej, zwróconej ku pln.-wsch., posiadającej wspólne frontowe podwórze, oraz ogródki na tyłach.

Materiał i konstrukcja: Wzniesiony z czerwonej cegły na zaprawie wapiennej. Obramienia otworów prostokątnych i półkolistych oraz elementy detalu architektonicznego - z piaskowca. Dach czterospadowy o konstrukcji drewnianej krokwiowo-płatwiowej, pokryty papą. W trakcie tylnym sklepienia kolebkowe-siedzące. W trakcie frontowym nowe stropy w typie Kleina. Stolarka ościeżnicowa dwuskrzydłowa, wielokwaterowa z nadślemionami oraz dwuskrzydłowe, sześciokwaterowe. Podłogi drewniane; w sieni - posadzka cementowa.

Rzut: Prostokątny. B. symetryczny: cztero- i dwudzielny z osiową sienią od frontu; dwutraktowy.

Bryła: Jednokondygnacyjna, prostopadłościenna, z dachem czterospadowym. Bez podpiwniczenia.

Elewacje: Rozplanowane symetrycznie. Zwieńczone profilowanym gzymsem. Flankowane kamiennym boniowaniem na narożach. Fasada trójprzęsłowa. Otwory przekryte półkoliście w analogicznych półkolistych arkadach - boniowanych węgarach, profilowanych impostach i archiwoltach. Pomiędzy arkadami - ozdobne kamienne rzygacze, charakterystyczne dla wszystkich budowli obronnych z czasów przebudowy twierdzy przez Malletskiego. Elewacja tylna - czteroosiowa; z osią środkową podkreśloną pojedynczym rzygaczem. Po bokach - po dwa prostokątne okna "spięte" między sobą kamienną dekoracją ramową. Elewacje boczne, analogiczne,

c.d. Zał. nr 1

Obiekt w zespole Twierdzy Zamość Wzniesiony ok. 1825 r. Pierwotna wartownia zapewne skazamowana. Być może dzieło por. Jana Pawła Lelewela - inżyniera wojskowego, bliskiego współpracownika gen. Jana Mallet-Malletskiego, dowódcy inżynierii wojsk Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego, autora zasadniczej przebudowy Twierdzy Zamość w XIX w. Wiadomo, że właśnie Lelewelowi powierzono urządzenie frontu II - III, wraz z dziełami zewnętrznymi. Wartownia posiada cechy architektury klasycystycznej. Ok. r. 1914 została częściowo zburzona, a następnie odbudowana po r. 1918. W okresie międzywojennym użytkowana przez kolej. Po II wojnie światowej przeznaczona na mieszkania komunalne.



14. Kubatura  700 m <sup>3</sup>	15. Powierzchnia użytkowa  175 m <sup>2</sup>	16. Przeznaczenie pierwotne  Wartownia	17. Użytkowanie obecne  Mieszkalne
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja  Remont generalny w 1959 r. w oparciu o projekt w pos. PSOZ Zamość. W l. 90 - wymiana sklepień w trakcie frontowym na nowe stropy; nowe podłogi.		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)  Stan techniczny obiektu średni. Wymaga wprowadzenia instalacji wod.-kan. Niezbędny remont podłóg i posadzek.	
		20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie - Obiekt wymaga remontu w kierunku podniesienia standardu użytkowego, z pieczołowitym zachowaniem cech zabytkowych. - Postuluje się, jako program maksimum, wyeksponowanie pierwotnych cech obronnych dzieła - t.j. skazamowanie i uczytelnienie strzelnic.	



21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Biblioteka

St.Herbst, J.Zachwatowicz, Twierdza Zamość, Warszawa 1936; Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, woj. lubelskie, pow.zamojski, Warszawa 1953, maszynopis w pos. ROŚiOSK Lublin; A.Kędziora, Dawna Architektura i Budownictwo Zamościa, Zamość 1990; J.Kowalczyk, Brama Zamościa z czasów hetmańskich /w:/ Konserwatorska Teka Zamojska, Warszawa - Zamość 1983.

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

REGIONALNY OŚRODEK  
STUDIÓW I OCHRONY  
ŚRODOWISKA KULTUROWEGO  
20-113 Lublin, ul. Archidiakańska 4  
012565023-34000000  
83-1-831-43101

25. Opracował

tekst..... Grażyna Michalska 30.06.1997  
imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki ..... Józef Niedźwiedź 30.06.1997  
imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotogr. .... Grażyna Michalska 30.06.1997  
imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowywania negatywów .....

KARTA PO WYPEŁNIENIU PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA AUTORSKIEGO

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

27. Załączniki



1. Miejscowość.....	Z A M O S C	4. Obiekt (nazwa jak w karcie)	5. Zawartość wkładki (nazwa materiału uzupełniającego)
2. Gmina.....	zamojskie	W A R T O W N I A	
3. Województwo.....			

c.d. pkt. 13.      trójarkadowe, ze szczelinowymi strzelnicami /zamurowanymi/.

Wnętrze i wyposażenie: Brak elementów do odnotowania.

Instalacje: Elektryczna, wodna, odgromowa, ogrzewanie piecowe.


Wkładkę założył: ..... Grażyna Michalska      30.06.1997 .....

(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: .....



1. Miejscowość..... <b>ZAMOŚĆ</b> .....	4. Obiekt (nazwa jak w karcie)	5. Zawartość wkładki (nazwa materiału uzupełniającego)
2. Gmina..... <b>LOCO</b> .....	<b>WARTOWNIA</b>	<b>Rzut przyziemia, skala 1:100</b>
3. Województwo..... <b>zamojskie</b> .....		



Wkładkę założył: **G. Michalska 30.06.1997 r.**

**ROSIOŚK Lublin**

Miejsce przechowywania negatywów: .....



1. Fasada - widok od wsch.  
2. " " " pd. - wsch.  
3. Elewacja pd. - wsch. - widok od pd.

4. Wnętrze - pokój w pomieszczeniu traktu frontowego.  
5. " - trakt tylny.

