

1. Obiekt
STOLARNIA W ZESPOLE BUDYNKOW FABRYKI MASZYN
ROLNICZYCH WOLSKI I S-KA
1678/4

2. Czas powstania
ok. 1910r.

3. Miejscowość
LUBLIN



4. Adres
ul. 1 Maja 14/16

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo lubelskie

gmina Lublin

pow. miejski

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna
1 VI 1975

województwo lubelskie

powiat lubelski

8. Właściciel i jego adres



Fabryka Maszyn Rolniczych SA
Lublin, ul. Budowlana 8

9. Użytkownik i jego adres

J.W.

10. Rejestr zabytków

Nr A/1097 data 8.03.1994



2. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu.

Budynek wzniesiony zapewne ok. 1910r. Kilkakrotnie remontowany i częściowo przekształcony.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrze, wy. oszazenie, instalacje)

Sytuacja: Budynek stolarni usytuowany jest w pd.-wsch. części zespołu zabudowy fabrycznej. Od zach. sąsiaduje z budynkiem kuźni, od pn.-zach. z dawną odlewnią, a od wsch. z montażownią /obecnie na terenie należącym do Zakł.Energet./
Stolarnia posadowiona na osi wsch.-zach., frontową elewacją szczytową zwrócona na zach.

Materiał i konstrukcja: Budynek murowany z cegły ceramicznej pełnej, wewnątrz i na zewnątrz otynkowany. Pomiedzy kondygnacjami żelbetowy strop, wsparty na trzech wzdluznych belkach żelbetowych, podpartych trzema rzędami stalowych słupów. Nad kondygnacją górną strop otwarty. Dach dwuspadowy o konstrukcji stalowej wypełnionej płytami cementowymi; pokryty papą.

Wewnątrz cementowe posadzki i współczesne lastrikowe schody.

Wnętrze podzielone szeregiem późniejszych ścianek o konstrukcji metalowo-szklanej oraz częściowo murowanymi.

Stolarka okienna nowsza - metalowa. Drzwi współczesne - metalowe i drewniane.

Rzut: Wzniesiony na planie wydłużonego prostokąta. Wnętrze jednoprzestrzenne podzielone wtórnymi, prowizorycznymi ściankami działowymi na mniejsze pomieszczenia.

Wejścia i bramy wjazdowe we wszystkich elewacjach poza pn.

Bryła: Budynek dwukondygnacyjny, nie podpiwniczony. Bryła zwarta ujęta w narożach filaro-skarpami wyniesionymi ponad zrąb i zakończonymi sterczynami. Zrąb nakryty niskim dwuspadowym dachem, w którym przeszklone świetliki w formie piramidek.

Elewacje: Elewacja frontowa /zach./ ujęta w narożach oskarpowanymi filarami zwieńczonymi ostrosłupowymi sterczynami; zwieńczona niskim trójkątnym szczytem. Pierwotnie symetryczna podzielona wtopionymi w mur oskarpowanymi filarami na cztery części, przeprute w obu kondygnacjach prostokątnymi otworami okiennymi i wejściowymi. Obecnie jedna z przypór nie zachowana; zmieniony rytm otworów okiennych /pierwotnie zapewne grupowane po dwa/.

Elewacja tylna opracowana analogicznie, z większą ilością otworów okiennych i dwiema bramami wjazdowymi w osiach bocznych umieszczonymi w płytkich wnękach.

Elewacje boczne / pn. i pd./ dziesięcioprzęsłowe, podzielone oskarpowanymi filarami, przeprute w obu kondygnacjach parami prostokątnych otworów okiennych.

W elewacji pn. pary okien w dolnej kondygnacji umieszczone w płytkich wnękach zamkniętych łukiem odcinkowym, w elewacji pd. dodatkowy otwór wjazdowy na osi przyziemia.

Wnętrze i wyposażenie: Ściany wnętrza podzielone wtopionymi w mur filarami powtarzającymi rytm podziałów elewacji.

Wnętrza pozbawione dawnego wyposażenia.

Instalacje: elektryczna, odgromowa.

<p>4. Kubatura</p> <p>ok. 10600 m³</p>	<p>15. Powierzchnia użytkowa</p> <p>1336 m²</p>	<p>16. Przeznaczenie pierwotne</p> <p>stolarnia</p>	<p>17. Urzycowanie obecne</p> <p>nie użytkowany</p>
<p>8. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja</p> <p>Podczas kolejnych remontów powojennych wbudowano wewnątrz budynku szereg ścian działowych w celu wyodrębnienia mniejszych pomieszczeń. Zniesiono część podziałów filarowo-skarpowych w elewacjach, zmieniono rozmieszczenie otworów okiennych i wejściowych - głównie w elewacji frontowej. Zapewne zlikwidowano płytkie wnęki obejmujące pierwotnie wszystkie otwory w dolnej kondygnacji elewacji budynku.</p>		<p>19. stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)</p> <p>Ogólny stan techniczny budynku średni. Częściowo zniszczone i zawilgocone mury zewnętrzne, miejscami uszkodzone tynki.</p> <hr/> <p>20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie</p> <p>Wskazany remont budynku.</p>	

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowania)

24. Uwagi różne

22. Bibliografia

Dane o obiekcie w posiadaniu PSOZ w Lublinie.

25. Opracował

tekst mgr Kazimierz Słowik, XI.1993r.

imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki J.W.

imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotogr. J.W.

imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowania negatywów PSOZ Lublin

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsca przechowania, sygnatury)

27. Załączniki

Wkładka nr 1

1. Miejscowość Lublin ul.1 Maja 16	2. Obiekt (nazwa jak w karcie) Stolarnia w zesp.bud. Fabryki Wolski i S-ka	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) fotografie
--	--	--

Fot.1 Widok od pn.-zach.



Fot.2 Pn.-wsch. narożnik budynku



K.Słowik, XI.1993 r.

Wkładkę założył:
(imię, nazwisko, data)

PSOZ Lublin

Miejsce przechowywania negatywów:

Z d. Polier Jan Jasiński Wawa ul. Wolna 13 tel. 12 43 83

Fot.3 Widok na elewację pn.



Fot.4 Fragment elewacji pd.

