

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z

Nr

LURELSKIE

13069

1. Obiekt OGRODZENIE ZESPOŁU KLASZTORNEGO OO. KARMELITÓW BOSYCH


1617/4

W LUBLINIE

2. Czas powstania
1950 - 1960

3. Miejscowość
L U B L I N

11. Zdjęcia, rzut, przekrój, sytuacja, orientacja



4. Adres
ul. Świętoduska 14
nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna
województwo lubelskie
gmina pow. miejski


6. Poprzednie nazwy miejscowości
b.z.

7. Przynależność administracyjna
przed 1 VI 1975
województwo lubelskie
powiat

8. Właściciel i jego adres
Klasztor OO. Karmelitów
Bosych w Lublinie
ul. Świętoduska 14

9. Użytkownik i jego adres
j.w.

10. Rejestr zabytków
Nr A/259 data 28.02.1967



12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

W 1638 r. zawarto kontrakt, na podstawie którego rozpoczęto otaczanie klasztoru wysokim na 12 łokci murem klauzurowym. Mur widoczny jest na najstarszych przedstawieniach kościoła i klasztoru /"Pożar miasta Lublina w 1719 roku" - obraz zapewne z poł. XVIII w., ob. w kościele dominikanów w Lublinie- przedst. b. schematyczne/ oraz na planach Lublina z lat 1783, 1802, 1823 i 1827.
1837 - ss. wizytki / przebywające w klasztorze od 1810 r./ opuściły klasztor, który znajdował się w bardzo złym stanie - zrujnowaniu uległa też część muru klauzurowego, otaczającego kościół wraz z klasztorem i ogrodem.
1900 - na ryc. w "Wędrowcu" nr 2, stycz. 1900, s.37, widoczne jest w miejscu dzisiejszego muru ogrodzenie ze sztachet żelaznych na podmurówce.

Obecne ogrodzenie wzniesiono w 1 poł. lat 50-tych XX w. na podstawie projektu zatwierdzonego do realizacji 9 listopada 1949 r.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrze, wyposażenie, instalacje).

Sytuacja. Ogrodzenie przebiega wzdłuż ul. Świętoduskiej /d. Hanki Sawickiej/ ok. połowy jej długości, w miejscu wyraźnego spadku terenu w kierunku północno-wschodnim. Stanowi element zespołu klasztornego OO. Karmelitów Bosych i zamyka dziedziniec klasztorny od strony ulicy. Od południa przylega do fasady kościoła karmelitów, od północy - do domu kapelana.

Materiał, konstrukcja, rzut, bryła.

Ogrodzenie murowane z cegły pełnej i kamienia wapiennego, obustronnie otynkowane, daszki ogrodzenia i bramy kryte dachówką /holenderką/. Kraty i furta z kutego żelaza.

Brama na osi ogrodzenia - jednokondygnacyjowa, jednoosiowa, na rzucie prostokątnym, lekko zwężająca się ku górze, nakryta czterospadowym daszkiem. Otwór bramny zamknięty łukiem pełnym. Węgarty na niskim cokole, wspólnym dla całego ogrodzenia.
Mur ogrodzenia przepruty arkadami na filarach /po dwie z każdej strony bramy/. Otwory arkad częściowo wypełnione, z pozostawieniem tylko półkolistych prześwitów zamkniętych kratą. Mur nakryty jest daszkiem pulpitowym nachylnym w stronę ulicy.
Furta z godłem zakonu karmelitów.

<p>14. Kubatura</p> <p>312 m³</p>	<p>15. Powierzchnia użytkowa</p>	<p>16. Przeznaczenie pierwotne</p> <p>mur klauzurowy</p>	<p>17. Użytkowanie obecne</p> <p>mur klauzurowy</p>
<p>18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja</p> <p>1990-1991- remont - nowe tynki, pokrycie nową dachówką</p>	<p>19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)</p> <p>fundamenty - stan dobry ściany - stan dobry pokrycie dachów - stan dobry</p>		
	<p>20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie</p>		

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

- Krótkie opisanie założenia klasztoru panieńskiego zakonu karmelitańskiego reformowanego w Lublinie ... /kronika klasztoru/, Arch. Prowincji Karmelitów Bosych w Czernej, sygn. AP 104.
- Kronika klasztoru OO. karmelitów bosych w Lublinie pod tytułem św. Józefa przy ulicy Świętoduskiej 14 odzyskanego w roku pańskim 1918 pod tytułem Jezus + Maryja + Józef, Klasztor karmelitów w Lublinie.
- Inspekcja Budownictwa, Akta spraw nieruchomości położonej przy ul. Świętoduskiej 14, Arch. Woj. w Lublinie, sygn. 5428.
- O kościołach, klasztorach i zakonnikach dawniejszych, Arch. Diecezj. w Lublinie, sygn. Rep 60 IV a.

22. Bibliografia

- Z. Ryndziewicz, Kościół karmelitów p.w. św. Józefa w Lublinie /architektura/, praca magist. pod kier. prof. dr .A.Maślińskiego na Sekcji Historii Sztuki KUL, Lublin 1978, mmps Biblioteka Uniwersytecka KUL, Hist.Szt.m. 347.
- ⁰.B.J. Wanat, Zakon karmelitów bosych w Polsce. Klasztory karmelitów i karmelitanek bosych 1605-1975, Kraków 1979, s. 629-636.

23. Źródła ikonograficzne i fotograficzne (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Opracował

tekst Agnieszka Madej, 20.09.1991 r.
imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki Agnieszka Madej, 20.09.1991 r.
imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotogr. Janusz Bożek, 10.09.1991 r.
imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowywania negatywów PSOZ Oddział Wojewódzki w Lublinie

KARTA PO WYPEŁNIENIU PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA AUTORSKIEGO !

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

27. Załączniki

1. Miejscowość L U B L I N	2. Obiekt (nazwa jak w karcie) OGRODZENIE ZESPOŁU KLASZT. OO. KARMELITÓW BOSYCH	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) Akta archiwalne - c.d., fotografie
-------------------------------	---	--

Akta archiwalne - c.d.

- Zespół karmelitów przy ulicy Hanki Sawickiej 14, Miejski Konserwator Zabytków Łublin, sygn. 259 I.



Widok od strony dziedzińca
klasztornego



Widok od strony ulicy -
- stan bezpośrednio przed remontem

Wkładkę założył: Agnieszka Madej, 20.09.1991 r.
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: PSOZ Oddz. Woj. Lublin