

1. Obiekt

OBORA (4)
w zespole folwarcznym (tzw. przypałacowym)

2. Czas powstania

1896 r.

3. Miejscowość

CHOTKÓW

11. Zdjęcia, rzut, przekrój, sytuacja, orientacja



4. Adres

Chotków

pocz. Wrzesiny 68-113

nr 7/17 i 7/20

5. Przynależność administracyjna

województwo Zielona Góra

gmina Brzeźnica

pow. ŻAGAŃ

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Hertwigswaldau

Schloss Vorwerk

7. Przynależność administracyjna

1 VI 1975

województwo Zielona Góra

powiat Żagań

8. Właściciel i jego adres

Agencja Własności Rol-
nej Skarbu Państwa, GRSP
Żagań, Zakład Rolny Chot-
ków, 68-113 Wrzesiny

9. Użytkownik i jego adres


GRSP Żagań, Zakład Rolny
Chotków, 68-113 Wrzesiny

10. Rejestr zabytków:

Nr 571

10. 66. 19 63

data



12. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu

Obora wzniesiona została w 1896 roku przez dzierzawcę majątku Peckmanna. O tym świadczy słabo czytelny napis w blendzie zach. Ściany szczytowej a także druga inskrypcja (też częściowo zniszczona) w zwieńczeniu szczytu wschodniego.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Obora wchodzi w skład zabudowy dziedzińca gospodarczego założenia pałacowego w Chotkowie. Usytuowana jest ona na pn. obrzeżu obejścia, przy granicy z drzewostanem parkowym(?), po wschodniej stronie dojazdu do rezydencji usytuowanej na sztucznym wyniesieniu i otoczonej resztkami fosy a także założenia parkowego dochodzącego do koryta rzeki Brzeźniczanka. Obora zwrócona jest frontem w kierunku pd. (wnętrza obejścia) i przy narożniku pn.-wsch. styka się prostopadle z drugim, zapewne przebudowanym budynkiem inwentarskim, mieszczącym obecnie także oborę.

MATERIAŁ:

Podmurowka (wysoka od strony pn.) murowana z kamieni polnych, łamanych, na zaprawie wapienno-cementowej; ściany murowane z cegły ceramicznej w wątku krzyżowym, gzymsy nadprożne i obramienia okulusów - z kształtek ceramicznych.

Strop-ceglany, odcinkowy na belkach stalowych, wsparty na dwóch podciągach niesionych przez metalowe, pionowe słupy ustawione w dwa rzędy. Więźba drewniana, o podstawowej konstrukcji płatwiowo-kleszczowej, ze ścianką kolankową, z dwoma rzędami pionowych stolców podtrzymujących płatwie pośrednie.

Połączenie dachu kryte zasadniczo dachówką ceramiczną, karpiówką, w koronkę a dolne fragmenty połaci pd. także dachówką ceramiczną zakładkową.

Schody wewnętrzne - drewniane, jednobiegowe, drabiniaste.

Posadzka betonowa, być może nastarszym bruku kamiennymi lub ceglanym.

Okna metalowe, pojedyncze, z uchylnymi luftem w przyziemi a w poddaszu dwuskrzydłowe.

Drzwi drewniane, wtórne, jedno i dwuskrzydłowe, deskowo-listwowo-zastrzałowe, na zawiasach pasowych.

Obora wzniesiona na rzucie wydłużonego prostokąta, dawniej jednotraktowa, z paszarnią w części zach. obecnie przedzieloną dalszymi ściankami. Otwory drzwiowe w ścianie frontowej (pd) i szczytowej, wschodniej.

<p>14. Kubatura</p> <p>4680 m³</p>	<p>15. Powierzchnia użytkowa</p> <p>780 m²</p>	<p>16. Przeznaczenie pierwotne</p> <p>Obora-paszarnia</p>	<p>17. Użytkowanie obecne</p> <p>obora-cieletnik-paszarnia</p>
<p>18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja</p> <p>W części zachodniej wprowadzono w okresie PRL- nowe ścian- ki działowe,urządzono też pomieszczenia dla pracowników obory.Wprowadzono nowszy,zmechanizowany transport pasz.</p>		<p>19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)</p> <p>Stan techniczny budynku dość dobry.Ogniskowo zawilgocone fragmenty ściany pn. z powodu wadliwie odprowadzanej gno- jówki.Zachowane pierwotne pokrycie dachu,okna.W części zach- wtny podział wnętrz.</p> <p>20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie</p> <p>Zmienić sposób odprowadzania gnojówki i osuszenie podmurów- ki ściany pn.</p>	

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowania)

24. Uwagi różne

22. Bibliografia

25. Opracował

tekst mgr STANISŁAW MALYSZKO 1996 r.

plany, rysunki STANISŁAW MALYSZKO 1996 r.

zdjęcia fotogr STANISŁAW MALYSZKO 1996 r.

miejsce przechowania negatywów MNR-Szreniawa

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsca przechowywania, sygnatury)

27. Załączniki

wkładka nr:1,2,3

WSPÓLFINANSOWANE PRZEZ FUNDACJĘ
WSPÓŁPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ
ZE ŚRODKÓW
REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC



MITFINANZIERT VON DER STIFTUNG
FÜR DEUTSCH-POLNISCHE
ZUSAMMENARBEIT AUS MITTELN
DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

1. Miejscowość

CHODKÓW

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

OBORA ()

w zespole pałacowo-folwarcznym

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

cd opisu, zdjęcia



2.



Bryła zwarta, niepodpiwniczona, jednokondygnacyjna, z wysokim, magazynowym poddaszem; w kształcie leżącego, wydłużonego prostokąta naskrytego wysokim dachem dwuspadowym.

Elewacje nietynkowane, cokołu pozostawione w kamieniu a wyżej - w cegle. Rozdzielone fryzem międzykondygnacyjnym, artykułowane lizenami, z prostym ceglany gzymsem podókapowym. Elewacje ujęte w narożach lizenami przechodzącymi w masywne sterczyny zwieńczone szerokim gzymsem i nakryte niskim pseudodaszkiem czterospadowym. Zarówno otwory drzwiowe jak i okienne zamknięte od góry odcinkowo; okienne pogrupowane w pary i o wspólnym gzymsie nadprożnym z kształtek ceramicznych. Elewacja zachodnia (szczytowa) symetryczna, z wysokim szczytem obwiedzionym fryzem i gzymsem schodkowym, zwieńczonym kostką w której płycina tynkowana ze słabo widoczną gwiazdą sześcioramienną. Na osi - w strefie szczytu - ostrołucznie zamknięta blenda, z tablicą na której obecnie są słabo czytelny napis z datą budowy obiektu a także nazwiskiem dzierżawcy majątku (ostatnie dwa wiersze u dołu). Dalsze, słabo czytelne napisy (lub prawie całkowicie zatarte) w szczytach wystawek frontowych a także w zwieńczeniu szczytu wsch. Elewacja wsch. (szczytowa) o analogicznym wystroju architektonicznym jak zach. ale z otworem drzwiowym na osi parteru i węższym w szczycie, a wyżej - okulesem. Instalacja elektryczna, siła, wodociągowa, zmechanizowany system transportu pasz (wózki). Koryta przy ścianach wzdłużnych a korytarz gnojowy po środku.

, data)

eniawa

3. -



4.



5.



6.



7.



8.

1. Miejscowość

CHODKÓW

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

OBORA ()

w zespole pałacowo-folwarcznym

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

cd opisu, zdjęcia



9.



10.




11.



12.

Wkładkę założyli: S. MALYSZKO 1996 r.
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: MNR-Szreniawa



SPIS ZDJĘĆ:

1. Elewacja pd. obory
2. Elewacja wschodnia obory
3. Część elewacji pd.
4. Zwieńczenie szczytu wsch.
5. Zwieńczenie szczytu zach.
6. Kaferek w elewacji frontowej (nad otworem drzwiowym resztki napisu)
7. Elewacja pn.
8. Główny otwór drzwiowy w ścianie frontowej, w głębi słup podpierający tragarz
9. Fragment ściany frontowej-gzymsy i sterczynka
10. Tablica w szczycie zach.-słabo widoczny napis
11. Elewacja zachodnia-widok ogólny
12. Część elewacji frontowej-otwory okienne