

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

LUBUSKIE

Wielkopolskie

1. Obiekt zabytkowy

KAMIEŃCZKA

CEŁOGÓRSKA 33

MCE 151115

2. Miejscowość

WIAŚKO

Bytom Odrz 456

3. Wiek

XVIII

4. Styl

BEZ CECH

5. Kubatura m³

188

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

133

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

Zachodnia Wielkopolska

b) powiat

Nowa Sól

c) gmina

BYTOM ODRZ.

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

—

b) sklepienia

cegła

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

—

c) stropy

drewno

a) izb mieszkalnych

5

c) lasy

—

d) więzania dachu

drewno

b) innych pomieszczeń

1

d) wody

—

e) krycie dachu

dach.

c) piwnic

1

e) inne

—

8. Wyposażenie architektoniczne

brak

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

mieszkalny

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

— " —

17. Użytkowanie obecne

— " —

18. Nadaje się do użycia na

— " —

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

zbudowane 1722 (?)

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

1959

Ogólne uszkodzenie masy

25. Rejestr zabytku Nr

1386

28.09.1964

rok miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie u konserwatora


30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie


dostępny

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



1:200



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

*Zwiększenie
uszczelnienie przebiegów*

36. Wypełnił dnia

12 XI 58

37. Sprawdził dnia

IX. 64

[Signature] *[Signature]*