

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

LUBUSKIE

Miejscowość

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIÓŁ PAR. P.W. ŚW. JANA OD KRZYŻA

2. Miejscowość

STAROSIEDLE

3. Wiek

XVI i XVIII

4. Styl

GOTYK; KLASYCZNY

5. Kubatura m³

8.000

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

673

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

ZIELONA GÓRA

b) powiat

KROSNO LUBUSKO

c) gmina

GUBIN STAROGARD GUBINSKI

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

CEGLA

b) sklepienia

-

c) stropy

DREWNO

d) wiązania dachu

DREWNO

e) krycie dachu

DACHÓWKA

12. Ilość kondygnacji

1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

-

b) innych pomieszczeń

4

c) piwnic

-

a) ogrody stylowe

-

b) sady i grunty uprawne

-

c) lasy

-

d) wody

-

e) inne

-

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

JASZENICA GUBIN

2

b) autobusowa

W MIEJSCU

W/M.

22. Właściciel i jego adres

SWARB PAŃSTWA

23. Użytkownik i jego adres

PARAFIA RZYM. KAT. STAROSIEDLE

24. Inwestor i jego adres

8. Wyposażenie architektoniczne

WIEŻA O BOGATEJ DEKORACJI
BLENDOWEJ, ZWIĘCZONA ATTYKĄ
I ISLICĄ. PORTAL PÓŹNOGOTYCKI
KORPUS O PODZIAŁACH RAMO-
WYCH. WEWNĄTRZ DREWNIANE
EMPORY WSPARTE NA KOLUMNACH

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

KOŚCIÓŁ

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

JW.

17. Użytkowanie obecne

JW.

18. Nadaje się do użycia na

JW.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

ZBUDOWANY W POŁZ. W. XVI
(WIEŻA) - KORPUS W. XVIII,

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

1966

STAN DOBRY

25. Rejestr zabytku Nr

286

rok 12.04.1961

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie


30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

DOSTĘPNE

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł

Koszty tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste

34. Inspekcje

36. Wypełnił dnia x. 1966
[Signature] H. Krokiewicz
 37. Sprawdził dnia