

1. Obiekt zabytkowy

BUDYNEK MIESZKALNY PLAC WOLNOŚCI NR 19

2. Miejscowość

LUBSKO ~~WAGRO~~
PLAC WOLNOŚCI 19 1851

3. Wiek

XVIII

4. Styl

POZNY BAROK

5. Kubatura m³

924

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 154 b) użytkowa: 308

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

CEGLA

a) ogrody stylowe

-

b) sklepienia

-II-

b) sady i grunty uprawne

-

c) stropy

DREWNO

c) lasy

-

d) więzania dachu

-II-

d) wody

-

e) krycie dachu

KARPIÓWKA

e) inne

-

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

ZIELONA LUBUSKIE

b) powiat

LUBSKO ZARY

c) gmina

- LUBSKO

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

LUBSKO

1

b) autobusowa

-II-

0,05

22. Właściciel i jego adres

PMRN LUBSKO

23. Użytkownik i jego adres

ANDRZEJ KYNDAS
STANISŁAW MIROŁA
WERONIKA DYCHCIN

24. Inwestor i jego adres

MZBM LUBSKO

8. Wyposażenie architektoniczne

BRAK

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

MIESZKANIE

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

-II-

17. Użytkowanie obecne

-II-

18. Nadaje się do użycia na

-II-

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

BRAK DANYCH

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

NIE ZNISZCZONY

0

XI.1939 r.

-II-

0

XII.1945 r.

-II-

0

1959

ZANIEDBANY

5

1966

STAN DOBRY

5

25. Rejestr zabytku Nr

2008

rok

10.05.1974

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta


29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

ZAMIESZKAŁY

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



$h = 6.20$



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje



↑

1966

36. Wypełnił dnia 15.12.59

Pr. Szwed

37. Sprawdził dnia X.1966

[Signature]

[Signature]