

Nr 61

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Wielkopolski  
LUBUSKIE  
gm. MASZEWO

1. Obiekt zabytkowy

Ruiny kościoła

NIE IGNIJE

2. Miejscowość

Trzbiechów 1988  
~~Czotaria~~

3. Wiek 1757

4. Styl barok

5. Kubatura m<sup>3</sup>  
około 1.5006. Powierzchnia w m<sup>2</sup> 352  
a) zabytkowa b) użytkowa

20. Przynależność administracyjna

a) województwo ZIELONA-GÓRA

b) powiat KROSNO-ODRZ.

c) gmina Rademicko MASZEWO

7. Materiał budowlany

przeznaczenie po odbudowie

11. Ilość budynków 1

14. Grunty należące do zabytku na

21. Stacja nazwa stacji odległość od stacji w km.

a) ściany

cegła

12. Ilość kondygnacji 1

a) ogrody stylowe -

a) kolejowa Krosno 16

b) sklepienia

nierazowe

13. Użytkowanie wnętrza według ilości 1

b) sady i grunty uprawne -

b) autobusowa TRZEBIECHÓW w/m,

c) stropy

nierazowe

a) izb. mieszkalnych -

c) lasy -

d) więzienia dachu

drewn. - nieraz.

b) innych pomieszczeń -

d) wody -

22. Właściciel i jego adres

SWARZ PAŃSTWA

e) krycie dachu

nieraz. - nieraz.

c) piwnic -

e) inne 0,5

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku sakralne

23. Użytkownik i jego adres

parafia brak

16. Użytkowanie w latach ubiegłych - " -

17. Użytkowanie obecnie zdewastow.

24. Inwestor i jego adres

18. Nadaje się do użycia na

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

25. Rejestr zabytku nr. 749  
rok 15. 01. 1964 miejsce przechowywaniawniesiony 1757  
z wyjątkiem wyposażenia  
starożytności, m.in.  
czerw. 1945.

Data	OPIS	zniszcz. %	odbu- dowa %
VIII. 1939r.			
XI. 1939r.	wytlusowany sakralnie		
XII. 1945r.	niszczony		
1960	stan obecny - ruina	80%	90%
1966	RUINA	80%	

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie


dostępne



31. Szkieł sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Ruiny kościoła - zbudowanego na planie rombu. Ściany murowane z cegły zewn. iewn. wykone.



32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł.

34. Koszt w tys. zł.	przechidywane	rzeczywiste

34. Inspekcja



36. Wypełnić dnia

15.05.1966

37. Sprawdził dnia

V. 1966

W. Kuczyński

J. Kuczyński

1966