

Nr

II

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIOŁ PAR. P.W. ŚW. MARII MAGDALENY

2. Miejscowość

MIASŁO
NOWE MIASTECZKO

3. Wiek

XIV, XVI, XVII

4. Styl

GOTYK i RENESANS

5. Kubatura m³6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

ZIELONA GÓRA

b) powiat

NOWA SÓL

c) gmina

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

KAMIEŃ
CEGLA

b) sklepienia

CEGLA

c) stropy

-

d) wiązania dachu

DREWNO

e) krycie dachu

DACHÓWKA
GONT

12. Ilość kondygnacji

1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

-

b) innych pomieszczeń

5

c) piwnic

-

a) ogrody stylowe

-

b) sady i grunty uprawne

-

c) lasy

-

d) wody

-

e) inne

-

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

NOWE MIASTECZKO

w/m.

b) autobusowa

JEW.

JEW.

22. Właściciel i jego adres

SKARB PAŃSTWA

8. Wyposażenie architektoniczne

SKLEPIENIA GWIAZDZISTE, SIĘCIONE, KRZYŻOWE I KOŁEBOWE Z LAMPEMI. PORTAL DO WIEŻY, SZCZYT NAD NAWĄ PD. I ATTYKA WIEŻY RENESANSOWE. BETAŻ CE. BAROKOWY. PRZY NAROZNIKU PD-WSCH. NAWY FIGURA ŚW. JANA NIEPOMACZONA W. XVIII. NA WIEŻY IGŁA GONTOWA.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

KOŚCIOŁ

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

JEW.

17. Użytkowanie obecne

JEW.

18. Nadaje się do użycia na

JEW.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia
%Odbudowa
%

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

1964

zaniedbany (igłco więzy uszkodzony, figuła zniszczona)

20%

25. Rejestr zabytku Nr.....

rok..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

DOSTĘPNY

A hand-drawn architectural floor plan of a complex building, likely a church or cathedral. The plan shows a central nave with a diamond-patterned floor, side chapels, and a large apse with a dome. The drawing is dated 16/25 and 29,70. The plan is oriented with the entrance at the bottom. The central nave is the largest room, with a floor composed of diamond-shaped tiles. To the left of the nave are several smaller rooms, including a staircase and a room with a small dome. To the right of the nave is a large apse with a dome, which is connected to the nave by a series of smaller rooms and corridors. The entire building is enclosed by a thick wall with several small openings. The drawing is done in pencil on a piece of paper with a grid pattern. The date 16/25 is written in the top left corner, and the number 29,70 is written in the bottom right corner.

[illegible][illegible]

34. Inspekcje


5. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia X. 18645.

~~Stuart~~ - M. L. L. L.

37. Sprawdził dnia

**KARTA EWIDENCYJNA ZABYTKU NIERUCHOMEGO
NIEWPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW**

1. OBIEKT: plebania	2. OBECNA FUNKCJA- mieszkalna	3. MIEJSCOWOŚĆ- Nowe Miasteczko
4. WŁASNOŚĆ – Parafia Rzymsko-katolicka p.w. św. Marii Magdaleny	5.DATOWANIE: 1811 r.	6. PRZYNALEŻNOŚĆ ADMINISTRACYJNA: GMINA/ POWIAT/ WOJEWÓDZTWO/ Nowe Miasteczko/nawasolski/lubuskie
		7. ADRES – ul. Polna 2
		8. NUMER EWID. DZIAŁKI – 251
		9. CECHY I WARTOŚCI KULTUROWE- Murowana z cegły. Remont elewacji w 2010 r.
		10. INFORMACJA O OCHRONIE
		11. RODZAJE ZAGROZEŃ – brak
12. STAN ZACHOWANIA b. dobry	13. DATA WYKONANIA EWIDENCJI 01-07-2010	14. WPISUJĄCY DANE Małgorzata Tarczyńska

Wkładki do ewidencji:

15. Istniejące zagrożenia, najpilniejsze postulaty konserwatorskie.

16. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

17. Opracowanie karty ewidencyjnej (autor, data i podpis)