

1. Obiekt STILON SA

MB/6

**BUDYNEK MAGAZYNU SUROWCÓW**

2. Czas powstania

po 1940

3. Miejscowość

**GORZÓW WIELKOPOLSKI**

11. Orientacja 1:200 000, widok ogólny od pd.-wsch. neg. nr 1300/873/4; elewacja pd. neg. nr 1300/875/6



4. Adres

ul. Walczaka 25

66-400 Gorzów Wlkp

tel. 095-733 25 51, fax 095-732 50 40

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo lubuskie

gmina/powiat Gorzów Wlkp./Gorzów Wlkp.

6. Poprzednie nazwy miejscowości

do 1945

LANDSBERG a d. Warthe

7. Przynależność administracyjna  
przed 1 VI 1975

województwo zielonogórskie

powiat gorzowski

8. Właściciel i jego adres

Stilon SA Zakłady Włókien Chemicznych

ul. Walczaka 25

66-400 Gorzów Wlkp.

9. Użytkownik i jego adres

j.w.

10. Rejestr zabytków

Nr

data





## 12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu

Budynek wzniesiono w drugiej, wojennej fazie budowy zakładu, przystosowanego już do produkcji wojennej. Jako jeden z ostatnich. Zapewne prace budowlane zakończono po 1940 roku. Prace budowlane prowadzono w oparciu o nieznany projekt. Wykonawcą była firma Gebrüder Barthknecht, Baugescheft, Dessau Zerbsterstr. i kilku innych lokalnych wykonawców. Służył jako kasyno. 30 stycznia 1945 r. wojska sowieckie zajęły teren zakładu. Władze polskie przejęły budynek w stanie dewastacji, pozbawiony wyposażenia. Pod koniec lat 40. XX w. został odbudowany w związku z ruchomieniem zakładu, użytkowany jako budynek magazynowy, wyrobów gotowych z pobliskiej hali folii. W okresie rozbudowy zakładu znacznie powiększony w kierunku pn.

Architektura budynku nawiązuje do typowych użytkowych hal i budynków magazynowych. Pozbawiona jest detalu architektonicznego i wystroju. Estetykę ograniczono do ceglanych elewacji, funkcjonalną, prostą do wykonania i łatwą w utrzymaniu.

## 13. Opis ( sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrze, wyposażenie, instalacje )

**Sytuacja:** budynek usytuowany w zach. cz. zakładu, przy głównej drodze fabrycznej ok. 250 m od bramy dla sam. osobowych, na pn. od budynku biblioteki i zach. od budynku folii. Od pd. bocznicą kolejową. Od pn. przylega nowa hala magazynowa

**Materiał i konstrukcja:** murowane w konstrukcji szkieletowej, z wypełnieniem z cegły pełnej cegły ceramicznej na zaprawie cementowej. Ściany zewnętrzne licowane cegłą klinkierową, spoinowane; wewnętrzne otynkowane tynkami gładkimi, zacieranymi cementowo-wapiennymi, malowanymi współczesnymi farbami.

**Wieżba dachowa:** więzary stalowe

**Stropy:** żelbetowe stropodachy wsparte na ścianach nosnych i słupach

**Pokrycie dachowe:** papa bitumiczna łączona lepikiem na poszyciu z desek

**Posadzki:** Na korytarzach i w toaletach posadzki typu lastriko i glazura, w pozostałych pomieszczeniach wylewane betonowe.

**Otwory okienne i drzwiowe:** prostokątne o proporcjach zbliżonych do kwadratu, jednakowej wielkości. Okna współczesne, drewniane skrzynkowe, jedno i dwuskrzydłowe. Drzwi drewniane dwuskrzydłowe, płycinowe oraz przemysłowe rozsuwane.

**Rzut i bryła:** na planie prostokąta, od pd. rampa i bocznicą kolejową, Bryła prostopadłościenna, nakryta dwuspadowym dachem, jednopraktowa z mieszanym korytarzowo-amfiteatralnym układem komunikacji w cz. biurowej.

**Elewacje:** proste z nierównomiernie rozmieszczonymi otworami okiennymi i wejściowymi; ceglane, licowane klinkierówką, spoinowane. Zachodnia: dwunastoosiowa, silnie przebudowana. Elewacja południowa: pięcioosiowa, wyznaczana bramami magazynowymi, flankowanymi małymi otworami okiennymi. Wschodnia: analogiczna do zach.

**Wnętrza:** w wyniku współczesnych modernizacji pozbawione oryginalnego wyposażenia i przebudowane pod potrzeby nowej funkcji. .

**Instalacje i wyposażenie:** elektryczna, co, wodno-kanalizacyjna, telefoniczna

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <p>14. Kubatura</p> <p>15 000 m<sup>3</sup></p>  | <p>15. Powierzchnia użytkowa</p> <p>2 300 m<sup>2</sup></p> | <p>16. Przeznaczenie pierwotne</p> <p>magazyn produktów</p>   | <p>17. Użytkowanie obecne</p> <p>magazyn produktów i biura</p> |
| <p>18. Prace budowlane i konserwatorskie</p> <p>1947-1950 odbudowa ze zniszczeń wojennych i dewastacji, adaptacja</p> <p>lata 70. przebudowa otworów okiennych i wymiana stolarki okiennej, gruntowna rozbudowa i modernizacja rampy kolejowej i samochodowej.</p> <p>Prace te udokumentowane są licznymi dokumentami w dziale inwestycji i technicznym. Karty obiektów i inwentaryzacje budowlane znajdują się w zasobach Archiwum Państwowego i zakładowego Stilonu.</p> <p>Brak prac konserwatorskich</p> |   | <p>19. Stan zachowania ( fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje )</p> <p>fundamenty: niewidoczne</p> <p>ściany zewnętrzne: bardzo dobry</p> <p>ściany wewnętrzne: bardzo dobry</p> <p>stropy: bardzo dobry</p> <p>konstrukcja i pokrycie dachu: bardzo dobry</p> <p>wyposażenie: niezachowane</p> <p>instalacje: sprawne</p> |  |
|  |   | <p>20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie</p> <p>Zachować oryginalną stolarkę okienną i drzwiową</p> <p>Zachować charakter elewacji</p>  |  |



21. Akta archiwalne ( rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania )

zespół akt ZWCh Stilon w Archiwum Państwowym w Gorzowie Wlkp.

zespół akt I.G. Farbenindustrie w Archiwum Państwowym w Gorzowie Wlkp.

22. Bibliografia

Zakłady Włókien Chemicznych "Chemitex-Stilon" 1951-1976, Gorzów 1976

Zakłady Włókien Chemicznych "Chemitex-Stilon" 1951-1971, Gorzów 1971

pełną bibliografię wyszczególniono w karcie zespołu STILON SA

23. Źródła ikonograficzne i fotograficzne ( rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury )

- Założenia do projektu fabryki włókien syntetycznych w Gorzowie, 1950,

w: Archiwum Państwowym w Gorzowie Wlkp. zespół ZWCh Stilon, sygn. nr 198

- Karta informacyjna zabytku przemysłu i techniki, 1995

24. Uwagi różne

25. Opracował: © Program komputerowy karty - Word for Windows - BSiDZT S. Januszewski

tekst mgr Andrzej Wilk 20 listopad 2000 r.

plany, rysunki mgr Andrzej Wilk 20 listopad 2000 r.

zdjęcia fotogr. mgr Andrzej Wilk 20 listopad 2000 r.

miejsce przechowywania negatywów © BSiDZT S. Januszewski

**KARTA PO WYPEŁNIENIU PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA AUTORSKIEGO !**

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach ( daty, imiona i nazwiska wypełniających )

27. Załączniki

wkładka nr 1 rzut, fotografie

wkładka nr 2 sytuacja, fotografie



1. Miejscowość

**GORZÓW Wlkp.**

2. Obiekt STILON SA

**BUDYNEK MAGAZYNU  
SUROWCÓW**

3. Zawartość wkładki ( nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego )

**rzut i dokumentacja fotograficzna**

Elewacja zach. neg. nr 1300/873/1

Wkładkę założył: mgr Andrzej Wilk, 20 listopada 2000 r.

Miejsce przechowywania negatywów: BSiDZT S. Januszewski



1. Miejscowość

GORZÓW Wlkp

2. Obiekt STILON SA

BUDYNEK MAGAZYNU  
SUROWCÓW

3. Zawartość wkładki ( nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego )

sytuacja



Wkładkę założył: mgr Andrzej Wilk, 20 listopada 2000 r.

Miejsce przechowywania negatywów: BSIdZT S. Januszewski



