

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIÓŁ MUROWANY

2. Miejscowość

BRZOZA

3. Wiek

XIII/XIV XVIII

4. Styl

ROMANIZM -
GOTYK5. Kubatura m³

~ 2100

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 291 b) użytkowa: 291

20. Przynależność administracyjna

a) województwo ZIELONA GÓRA
b) powiat STRZELCE KRAJENSKIE
c) gmina BOBRÓWKO

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

CEGLA
KAMIEŃ

-

12. Ilość kondygnacji

1+WIEŻA

a) ogrody stylowe

-

b) sklepienia

-

-

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

-

c) stropy

DREWNO

-

c) lasy

-

d) więzania dachu

DREWNO

-

d) wody

-

e) krycie dachu

DACHÓWKA

c) piwnic

1

e) inne

TEREN OTACZAJĄCY

25ARÓW

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

STRZELCE KR.

3

b) autobusowa

BRZOZA

-

22. Właściciel i jego adres

SKARB PAŃSTWA

8. Wyposażenie architektoniczne

Wieża z wieżyczką na kolumnach, kryta i obijana tynkiem. Uskokowy portal. Ostrołukowe mysklepiona. Piwnice mysklepione benkowe. Główny ceglany.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

Kościół

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

Kościół - cerkiew

17. Użytkowanie obecne

Kościół - cerkiew

18. Nadaje się do użycia na

Kościół

23. Użytkownik i jego adres

PARAFIA GRECKO-KATOLICKA
LUGI

24. Inwestor i jego adres

-

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Wybudowany 5-1751 r.
w XIII/XIV. Wieża nadbudowana 1751

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

zachowany

XI.1939 r.

zachowany

XII.1945 r.

zdemastowany

30%

X.59 r.

stan średni, zaniedbany

25%

1961

zaniedbany

15%

25. Rejestr zabytku Nr

rok miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

DOBRE

QWP - Projekts 11-10, Seite 60, Stand. Nr. 340-3183