

1. Obiekt

KOŚCIOŁ PROTESTANCKI OB. RZYM.KAT. FIL. PW. ŚW. JÓZEFA ROBOTNIKA

2. Czas powstania

XVI w.
wieża p.XIXw.

3. Miejscowość

STAŃSK

11 Zdjęcia. rzut, przekrój, sytuacja, orientacja



4. Adres Stańsk, p-ta 69-112
Czarnów tel. 82 Górzycy

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo gorzowskie

gmina Górzycy

pow. SEUBICE

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Stenzig

7. Przynależność administracyjna
przed 1 VI 1975

województwo zielonogórskie

powiat Rzepin

8. Właściciel i jego adres

Kościół par.rzym.kat. w CZarno-
wie, p-ta 69-112 Czarnów
tel. 82 Górzycy Diecezja gorzow-
ska - Dekanat Kostrzyń

9. Użytkownik i jego adres


Kościół fil. w Stańsku
p-ta 69-112 Czarnów tel. 82
Górzycy

10. Rejestr zabytków

Nr

1002/64
988

data 9. III. 1964r.



Wieś wspomniana w źródłach po raz pierwszy w 1317 r. jako własność biskupstwa z Lubusza.

W XV w. do wsi należało 64 włóki ziemi. W 1502 r. biskup z Lubusza sprzedał część wsi burmistrzowi z Gorzowa Henrykowi Kavll. Ok.

1560 r. własność rodu rycerskiego, po 1590 r. ziemia włączona do domeny państwowej w Pamięcinie. W 1844 r. majątek ziemski książąt pruskich.

Kościół o metryce średniowiecznej, przebudowany w XVI i XIX w. W XIX w. budowa wieży. W 1945 r. zniszczony w 30 %. Przed 1945 r. kościół protestancki. Poświęcony jako rzym.-kat. w 1957 r.

Kościół bez wyraźnych cech stylowych.

Usytuowany w centrum wsi owalnicy na sporym wyniesieniu terenu ogrodzonego kamiennym murem.

Zabudowany z nieregularnych kamieni narzutowych, z ceglanymi obramowaniami wejść i okien. Wieża w konstrukcji ryglowej z wypełnieniem z cegły. Wnętrze przykryte stropem drewnianym belkowym. Wieża dachowa drewniana o konstrukcji płatwiowo - kleszczowej. Dach korpusu przykryty dachówką karpiówką, dach wieży pokryty blachą cynkową. Posadzka marmurowa. Schody w wieży drewniane. Stolarka drzwi płycinowa i deskowa z XIX w. Stolarka okien drewniana, pojedyncza, krzyżowa wielopolowa z XIX w.

Założony na planie prostokąta zamkniętego od wsch. półkoliście o wymiarach 15,60 x 10,16 m. Wieża na planie kwadratu o wymiarach 4,20 x 4,70 m.

Bryła niewielka, scalona, opięta od wschodu przyporami. Od zachodu dwukondygnacyjna wieża przykryta dachem namiotowym.

Elewacje korpusu w fakturze kamiennej. Elewacja południowa trzyosiowa z ostrołukowym portalem na osi środkowej i dwiema odcinkowymi, szerokimi oknami po bokach. W elewacji wsch. cztery okna w tym dwa boczne, szerokie, odcinkowe, a dwa środkowe, wąskie w głęboko rozglifionych wnękach zamkniętych półkoliście z okresu XVI w. budowy. Pomiędzy oknami przypory dostawione wtórnie w XIX w. W elewacji północnej dwa okna rozwiązane analogicznie jak w elewacji południowej.

Całość obiega gzyms wieńczący, bez profilowań, otynkowany. Wieża dwukondygnacyjna. Na osi fasady zachodniej odcinkowo zamknięte wejście. Elewacje drugiej kondygnacji podzielone długimi, ostrołukowymi oknami z drewnianymi żaluzjami. Wieża przykryta dachem namiotowym zwieńczonym puszką i krzyżem.

Wnętrze proste, niskie, jednoprzestrzenne. Przykryte stropem belkowym. Okna umieszczone w głębokich, odcinkowo zamkniętych wnękach. Dwa okienka w ścianie wschodniej umieszczone w wąskich wnękach zamkniętych półkoliście.

Wyposażenie bardzo skromne. Sprzed 1945 r. zachowane: 1/ świecznik mosiężny wiszący z p. XX w. 2/ dzwon z 1925 r. 3/ komplet ławek z p. XX w. Pozostałe wyposażenie z 1983 r.

Instalacja elektryczna.

<p>14. Kubatura</p> <p>Ok. 920 m³</p>	<p>15. Powierzchnia użytkowa</p> <p>Ok. 165 m²</p>	<p>16. Przeznaczenie pierwotne</p> <p>Obiekt sakralny</p>	<p>17. Użytkowanie obecne</p> <p>Obiekt sakralny</p>
<p>18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja</p> <p>W l. 1946 - 1948 remont kościoła po zniszczeniach wojennych. Ponowny remont w 1964 i 1983 r. W tym ostatnim roku założono izolację poziomą przy elewacji południowej, otynkowano wieżę. We wnętrzu wymieniono posadzkę z desek na marmurową, wykonano nowe wyposażenie.</p>		<p>19. stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)</p> <p>Stan zachowania całego obiektu dość dobry. Zawilgocena jest dolna część wieży a w pokryciu dachu drobne ubytki.</p>	
		<p>20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie</p> <p>Należy założyć izolację poziomą przy wieży, na bieżąco remontować pokrycie dachu oraz mur otaczający teren kościoła.</p>	

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

Riedel, Cedex Diplomatiens Brandenburgensis t. XX,
201.

22. Bibliografia

1. H. Berghaus, Landbuch der Mark Brandenburg and des Markgrafthums Nieder - lavsitz in der Mitte des 19. Jahrhunderts, t. III. Brandenburg 1856 r. s. 171, 276, 280, 281.
2. Die Kunstdenkmäler des Kreises West - Sternberg Berlin 1913 r. s. 194.

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

1. Widok ogólny kościoła od str. północno-wschodniej. Fot. z pocz. XX w. Reprod. w: Die Kunstdenkmäler... op. cit. s. 196.
2. Epitafium z XIX w. Reprod. w: Die Kunstdenkmäler... op. cit. s. 197.

24. Uwagi różne

25. Opracował

tekst Kazimiera Kalita Skwirzyńska, X. 1986 r.

imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki

K. Kalita

imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotogr. G. Solecki, 07. 1986 r.

imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowywania negatywów PP PKZ O/Szczecin

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

27. Załączniki

1. Miejscowość STANSK	2. Obiekt (nazwa jak w karcie) KOSCIÓŁ	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) Plan sytuacyjny , fotografie
--------------------------	---	--




74446



74447



74442



74443

Wkładkę założył: K. Kalita Skwirzewska 1987 r.

(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: PP PKZ 0/Szczecin

jed. W.A. Olsztyn z. 135/S
OZGraf. Z.P. Ostróda z. 676 n. 40 000

Wzór ODZ 1978 r.

