

Nr

II

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY ŚW. MIKOŁAJA

2. Miejscowość

SULECIN

MIASTO

3. Wiek XIII-XIV

4. Styl GOTYK

5. Kubatura m³ ~ 70006. Powierzchnia w m²
a) zabytkowa: 680 b) użytkowa: 680

20. Przynależność administracyjna

a) województwo ZIELONA GÓRA

b) powiat SULECIN

c) gmina . . .

7. Materiał budowlany przed zniszczeniem po odbudowie

11. Ilość budynków 1

14. Grunty należące do zabytku: ha

21. Stacja Nazwa stacji Odległość od stacji w km

a) kolejowa SULECIN 1

b) autobusowa SULECIN -

a) ściany fundamenty i cokoły z cegły

12. Ilość kondygnacji 1

a) ogrody stylowe -

22. Właściciel i jego adres SKARB PAŃSTWA
KURIA BISKUPIA W GORZOWIE
WLKP.

b) sklepienia z cegły strop drewn.

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne -

c) stropy - strop drewn.

a) izb mieszkalnych -

c) lasy -

d) więzania dachu DREWNO.

b) innych pomieszczeń -

d) wody -

e) krycie dachu dachówka dachówka

c) piwnic -

e) inne CMENTARZ PRZY
KOŚCIELE 0,6

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku KOŚCIÓŁ KATOLICKI

23. Użytkownik i jego adres
PARAFIA W SULECINIE
ul. Cmie - Młodowskiej 7

16. Użytkowanie w latach ubiegłych od. XVI w. KOŚCIÓŁ EWANGELICKI

17. Użytkowanie obecne od 1951 r. KOŚCIÓŁ KATOLICKI

18. Nadaje się do użycia na Kościół

24. Inwestor i jego adres

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

25. Rejestr zabytku Nr 35
rok 25.X.76 miejsce przechowywaniaZbudowany w XIII w. przez zakon
Templarów jako budowla pomorsko-
morska z granitu.
Przebudowany w XIV w. przez zakon
Jordantów z stylu późnego gotyku
z cegły, na romańskim cokole z granitu
WIEŻA W. XVI/XVII.

Data O P I S

Zniszczenia %

dbudowa %

VIII. 1939 r.

XI. 1939 r.

XII. 1945 r. SPALONY / SKLEPIENIA CIWIĄŻDZISTE, DACH,
WNĘTRZE /1951 r. ODBUDOWANY - / DACH, STROP DREWNIANY,
WNĘTRZE /

1965 stan dobry, w remoncie

26. Nazwa księgi hipotecznej 27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie 2. Mr. Maciej Szwedziński

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

OGÓLNO DOSTĘPNY


Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

32. Przebieg prac konserwatorskich



10.1965 (2)



Wyszczególnienie prac

Koszt
tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 25.VIII.1959

Marek Szwedziński

37. Sprawdził dnia XI.1965

Indrzej J. Kowalski