

1. Obiekt

KOŚCIÓŁ FILIALNY PW. ŚW. MICHAŁA

2. Czas powstania

przed 1376 r., XV w., XVI w.,  
1850 r.

3. Miejscowość

POPĘSZYCE

4. Adres

Popęszyce

67-120 Nowe Miasteczko

nr działki: 223/1

nr ks. wiecz.: [REDACTED]

5. Przynależność administracyjna

województwo lubuskie

powiat nowosolski

gmina Nowe Miasteczko

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Popassiz (1295), Popscicz (1376)

Popschütz (1791), Poppschütz (1937)

Ropczyce, Popszyce (1945 1948)

7. Przynależność administracyjna do 31.12.1998 r

województwo zielonogórskie

gmina Nowe Miasteczko

8. Właściciel i jego adres

Parafia rzym.-kat.pw. św. Marii

Magdaleny, ul. Polna 2




67 – 124 Nowe Miasteczko

9. Użytkownik i jego adres

filia w Popęszycach

10. Rejestr zabytków

nr: 1907 z dn. 19.04.71



LEGENDA:

g - bud. gospodarczy

plot. drew. na słupkach mur.

drzewo

trawa



Powstanie wsi datuje się na pocz. XIII w. Pierwszym wzmiankowanym w 1295 r. właścicielem był Petrus de Popasicz, protoplasta rodu Poppschütz. W 1331 r. wymieniany Bronisch von Pobsicz. W 1376 r. pojawiają się wzmianki o kościele wzniesionym w górnej części wsi. Prawdopodobnie w XIV w. we wsi wyodrębniły się dwa, potem trzy majątki rycerskie (dolny, górny i środkowy). Podział utrzymał się do 1945 r.

Popęszyce Górne – najstarsza część wsi należała do rodu von Poppschütz prawdopodobnie do 1568 r. – śmierć Bartscha, lub do śmierci jego żony Małgorzaty w 1568 r. W 1591 r. wieś zakupił Otto von Zeidlitz – prawdopodobnie wraz z częścią środkową; dziedziczył po nim syn Hans. Po jego śmierci Popęszyce Górne odziedziczył syn Ferdynand Siegmund, Środkowe – córka Anna Dorothea. W 1693 r. majątek górny kupiła rodzina von Knobelsdorff, budując klasycystyczny dwór. W tym czasie we wsi wzmiankowano folwark, posiadłość parafialną, 2 młyny wodne Kościół 108 mieszkańców.

W 1826 r. w posiadanie górnej części wsi wszedł porucznik Karol Beniamin Bräuer, w 1868 r. wymieniana jest rodzina Zippel, od 70-tych lat XIX w. – Luiza Paulina Knoch, ok. 1930 r. – Joachim Burchardt.

Czas powstania kościoła wzmiankowanego w 1376 r. jest nieznany, prawdopodobnie jest to 1 poł. XIV w., na co wskazuje archaiczna, wczesnogotycka forma budynku. Przebudowywany był w XV i XVI w. Ostateczny kształt otrzymał ok. 1850 r. (dobudowanie kruchty, drewnianej wieżyczki i ceglanych gzymsów).

### SYTUACJA.

Wieś położona w powiecie nowosolskim, na pd. od Nowego Miasteczka, przy linii kolejowej (Nowe Miasteczko - Przemków), nad rzeką Biała Woda. Wieś o kierunku południkowym, kościół znajduje się w jej centrum, po pn. stronie skrzyżowania z brukową drogą lokalną, prowadzącą na zach. - do miejscowości Szyba. Na pn. od zespołu – dawny folwark.

Kościół orientowany, usytuowany jest na lekko wzniesionym terenie, na owalnym placu otoczonym płotem drewnianym, mocowanym na murowanych słupkach i cokole. Bramka znajduje się pośrodku pd. części ogrodzenia, flankowana jest parą lip. Cały teren porasta trawa.

### MATERIAŁ. KONSTRUKCJA. TECHNIKA.

**Ściany** murowane z kamienia polnego i cegły, tynkowane obustronnie. Gzymsy koronujące – ceglany, gzymsy kruchty – wypracowany w tynku. Ściany wieży i szczyt wsch. korpusu – szalowane drewnem. We wnętrzu ściany tynkowane, malowane, o bardzo nierównej powierzchni. Empora organowa drewniana, niesiona na konstrukcji słupów, współczesna.

**Posadzki i podłogi:** w kościele współczesna posadzka ceramiczna z kwadratowych płyt w odcieniach brązowych. Prezbiterium wzniesione nad poziom posadzki kościoła za pomocą drewnianego podestu. Na emporze organowej – podłoga z desek.

**Schody:** na emporę organową współczesne, policzkowe, zabiegowe. Na strych strome schody policzkowe, pełne.

**Sklepienia i stropy:** w nawie głównej i prezbiterium – ceramiczne sklepienia łukowe (zapewne kolebka) osłonięte współcześnie stropem podwieszony z pułapem deskowanym cienkimi listewkami. W zakrystii – kamienne kolebka o ostrołukowym wykroju archiwolty. W kruchcie podwieszony strop drewniany z deskowanym pułapem. W wieży strop belkowy typu nagiego.

**Więźba dachowa** – drewniana, mieszana, w jednym wiązarze łącząca płatwiowo - kleszczową z dwiema ścianami stolcowymi (stolce stoją bezpośrednio na tramach) z rozporowo - zatrzałową; wiązary dodatkowo usztywnione mieczami; przy wieży dodatkowo wprowadzone krzyże św. Andrzeja i zastrzały wzmacniające krokwie.

**Pokrycie dachowe** – na wszystkich dachach i okapach - współczesna dachówka ceramiczna, karpiówka, ułożona podwójnie w koronkę.

**Otwory okienne:** otwory okienne przysadziste, nieco zróżnicowane w proporcjach, w kształcie stojącego prostokąta zamkniętego łukiem ostrym, w szeroko rozglifionych, głębokich węgarach; ościeżyna okna okrągłoluczna. Okna drewniane, okrągłoluczne, krosnowe, jednodelne, wielopodziałowe; w górnej części – promienisty układ szprosów.

**Drzwi zewnętrzne:** główne drzwi wejściowe – jednoskrzydłowe, zamknięte łukiem odcinkowym, deskowo - listwowe na zawiasach pasowych.

**Drzwi wewnętrzne:** - z kruchty do nawy – umieszczone w arkadowym otworze drzwi prostokątne, jednoskrzydłowe, współczesne, kasetonowe; nadświetle okrągłoluczne, szklone, z promienistym układem szprosów. Do zakrystii drzwi jednoskrzydłowe, deskowo - listwowe na zawiasach pasowych.

Dalszy ciąg opis na załączniku nr 1



14. Kubatura  1090 m <sup>3</sup>	15. Powierzchnia użytkowa  290 m <sup>2</sup>	16. Przeznaczenie pierwotne  kościół ewangelicki	17. Użytkowanie obecne  kościół katolicki
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja  - 1997 – 2005 – wymiana pokrycia dachowego, wykonanie nowych ceramicznych posadzek, wykonanie stropu drewnianego nad wnętrzem nawy i prezbiterium, wykonanie konstrukcji empory organowej wraz ze schodami, ławek, stolarki drzwi.		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)  Stan techniczny wszystkich elementów budynku bardzo dobry. W ostatnim dziesięcioleciu wymieniono; pokrycie dachowe, posadzkę, stolarkę drzwi, ławki, emporę organową wraz ze schodami, sklepienie zasłonięte zostało stropem drewnianym.	
		20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie  ⇒ bieżące remonty pod nadzorem konserwatorskim.	



<p>21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Katalog zabytków sztuki w Polsce. Województwo zielonogórskie, oprac. T. Chrzanowski, M. Kornecki, 1958; mpis Archiw. WUOZ Zielona G., , sygn. 5217</li> <li>- Akta metrykalne z lat 1670 – 1763, rzymsko -katolickie - Archiw. Archidiecezjalne i Biblioteka Kapitulna, ul. Kanonia 12, 50-329 Wrocław</li> </ul> <p>- akta mmtryla</p>	<p>24. Uwagi różne.</p> <hr/> <p>25. Opracował</p> <p>tekst ..... PDZ „ALMA” Jacek Sawiński, 30.07.2007 r. <i>Sawiński</i></p> <p>plany i rysunki ..... PDZ „ALMA” Jacek Sawiński, 30.07.2007 r. <i>Sawiński</i></p> <p>zdjęcia ..... PDZ „ALMA” Jacek Sawiński, 30.07.2007 r. <i>Sawiński</i></p> <p>miejsce przechowywania negatywów: archiwum PDZ „ALMA”</p> <p>Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisu prawa autorskiego</p>
<p>22. Bibliografia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- H. Lutsch, <i>Verzeichniss der Kunstdenkmäler der Provinz Schlesien</i>, Bd.III, Die Kunstdenkmäler der Reg. Bezirk Liegnitz, Breslau 1891</li> <li>- G. J. Knie, <i>Alphabetisch-statistisch-topographische Uebersicht der Dörfer, Flecken, Städte und andern Orte der König.Preus. Provinz Schlesien</i>, Breslau 1845</li> <li>- <i>Adressbuch für die Städte Neusalz a.Oder, Freystadt, Beuthen, Neustädtel und Deutsch Wartenberg</i>, Neusalz 1925</li> <li>- Kodeks Dyplomatyczny Śląska, wyd. K. Maleczyński, A. Skowrońska, t. I-III, Wrocław 1964</li> <li>- T. Andrzejewski, L. Palczak, <i>Dzieje powiatu nowosolskiego. Wybór źródeł i materiałów</i>, Nowa Sól 2001. CD</li> <li>T. Andrzejewski, <i>Miejscowości powiatu nowosolskiego. Rys historyczny</i>, Nowa Sól 2004</li> </ul>	<p>26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)</p>
<p>23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)</p> <p>pocztówka z 4 obiektami z miejscowości Popęszyce, m. inn. z kościołem lata 1925 - 40 – <a href="http://www.wroclaw.hydral.com.pl">www.wroclaw.hydral.com.pl</a></p>	<p>27. Załączniki</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* wkładka nr 1: cd. opisu, spis materiału fotograficznego, zdjęcia</li> <li>* wkładka nr 2 – 3: zdjęcia</li> <li>* wkładka nr 4 – pocztówka z Popęszyc z widokiem kościoła, 1925 - 1940</li> </ul>



1. Miejscowość <b>POPEŚZYCE</b> gm. Nowe Miasteczko, pow. nowosolski, woj. lubuskie	2. Obiekt (nazwa jak na karcie) <b>KOŚCIÓŁ FILIALNY PW. ŚW. MICHAŁA</b>	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) cd. opisu, spis materiału fotograficznego, zdjęcia
---	--	--

**RZUT:** Budynek na rzucie prostokąta, z prostokątnym, nieco węższym prezbiterium zakończonym pięciobocznie, oszkarpowanym. Między ścianę korpusu a pierwszą szkarpę pn. wbudowana duża, prostokątna zakrystia, wysunięta prze lico ściany pn. korpusu. Od południa – duża, prostokątna kruchta, ustawiona prostopadłe do korpusu. Ściana zach. wzmocniona parą szkarp narożnych. Korpus i prezbiterium pierwotnie nakryte sklepieniem łukowym, obecnie zasłoniętym podwieszonym, drewnianym stropem; podobny strop w kruchcie,

**BRYŁA** niewielka, niska, znacznie rozczłonkowana. Prostopadłościenny korpus nakryty dachem dwuspadowym, w części zach. zwieńczonym wieżyczką na rzucie kwadratu, nakrytą namiotowym, czterospadowym hełmem. Prezbiterium nieco niższe, nakryte wielopołaciowym dachem namiotowym. Parterowa kruchta nakryta dachem dwuspadowym, parterowa zakrystia – pulpitem; obydwie dachy osadzone nieco poniżej gzymsu dachu głównego. Naroża ściany zach. i krawędzie prezbiterium – oszkarpowane; szkarpy masywne, na rzucie prostokąta, zachodnie-jednostopniowe, zakończone w połowie wysokości ściany, szkarpy prezbiterialne, dwustopniowe, sięgające ok.  $\frac{3}{4}$  wysokości korpusu. Ściana prezbiterium poprzedzona cokołem wyodrębnionym uskokiem.

**ELEWACJE:** rozwiązane funkcjonalnie, gładko otynkowane, zwieńczone ceglany gzymsem okapowym.

**Fasada – elewacja pd.** – pośrodku ściany korpusu – ściana obszernej kruchty, przepruta otworem drzwi zamkniętym łukiem odcinkowym. Szczyt wydzielony płaskim pasem tynku. Po bokach, w ścianie korpusu – para wąskich, zamkniętych łukiem okrągłym okien, umieszczonych w ostrołukowych, szeroko rozglifionych otworach. Zach. krawędź ściany ujęta narożną szkarpą sięgającą około połowy wysokości ściany, osłoniętą okapem z dachówki.

**Elewacje prezbiterium** – ściany na niskim cokole, obiegającym również szkarpy, wyodrębnionym uskokiem. Szkarpy murowane przy krawędziach ścian, dwuskokowe, z okapami osłoniętymi dachówką. Między szkarpami pd. i wsch. – wąskie, okrągłolucznie zamknięte okna umieszczone w ostrołukowych szeroko, rozglifionych otworach okiennych – łącznie trzy

okna. Do elewacji pn. prezbiterium przylega obszerna, prostokątna zakrystia o ścianach gładkich, pozbawionych otworów okiennych.

**Elewacja pn.** – ślepa, od zach. ujęta szkarpą narożną.

**Elewacja zach.** – ślepa, ujęta narożnymi szkarpami.

**WNĘTRZA** ; salowe wnętrze korpusu i nieco węższe wnętrze prezbiterium nakryte płaskim, podwieszonym stropem drewnianym. Ściany nierówne, odchylone od pionu. Podłoga prezbiterium podniesiona za pomocą drewnianego podestu. W zach. części korpusu – współczesna empora organowa na drewnianych słupach. Zakrystia sklepiona jest ostrołukowym sklepieniem kolebkowym; ostrołuczny otwór drzwi otwarta do prezbiterium; w ścianie pd. – kamienne lavabo w ostrołukowej niszy,

**WYPOSAŻENIE:** gotycki ołtarz rzeźbiony: tryptyk z predellą, manierystyczne epitaforium płaskorzeźbione z wolnostojącymi figurkami donatorów – na ścianie pn., drewniana ambona i chcielnica. Pozostałe wyposażenie współczesne. **Instalacje** – elektryczna.

## SPIS MATERIAŁU FOTOGRAFICZNEGO

1. Widok kościoła od pd.- fasada
2. Widok od pd.zach.
3. Prezbiterium – widok od pd.wsch.
4. Elewacja pn. – widok od pn.wsch.
5. Elewacja pn. – widok od pn.zach.
6. Fragment gzymsu okapowego korpusu
7. Okno w pd. części prezbiterium
8. Okno we wsch. części prezbiterium
9. Wnętrze kościoła – widok w kierunku prezbiterium
10. Prezbiterium – widok z empory organowej
11. Zach. część nawy – widok od wsch.
12. Ściana pd. kościoła – widok z empory organowej
13. Narożnik ściany między nawą a prezbiterium – część pn.
14. Wnętrze zakrystii – widok w kierunku wsch.
15. Otwór drzwi z zakrystii do prezbiterium
16. Lavabo w pn. ścianie zakrystii
17. Schody na emporę – widok z góry
18. Konstrukcja dachowa





2.



3.



4.



5.



1. Miejscowość

**POPĘSZYCE**

gm. Nowe Miasteczko, pow. nowosolski, woj. lubuskie

2. Obiekt (nazwa jak na karcie)

**KOŚCIÓŁ FILIALNY PW. ŚW. MICHAŁA**

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)  
zdjęcia



6.



7.



8.



9.



10.



11.



12.





1. Miejscowość

**POPĘSZYCE**

gm. Nowe Miasteczko, pow. nowosolski, woj. lubuskie

2. Obiekt (nazwa jak na karcie)

**KOŚCIÓŁ FILIALNY PW. ŚW. MICHAŁA**

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)  
zdjęcia



13.



14.



15.



16.



17.

18.





1. Miejscowość

**POPĘSZYCE**

gm. Nowe Miasteczko, pow. nowosolski, woj. lubuskie

2. Obiekt (nazwa jak na karcie)

**KOŚCIÓŁ FILIALNY PW. ŚW. MICHAŁA**

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

pocztówka z Popęszyc z widokiem kościoła

1925 - 1940

