

biekt

ZESPÓŁ PAŁACOWO - PARKOWY I FOLWARCZNY

2. Czas powstania  
2 poł. XVIII w.  
1 poł. XIX w.  
pocz. XX w.

3. Miejscowość

HENRYKÓW

djęcia, rzut, przekrój, sytuacja, orientacja

4. Adres Gospodarstwo Rolne  
Henryków  
67-300 Szprotawa  
nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo zielonogórskie

gmina Szprotawa

pow. ZAGAN

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Sprottischdorf

7. Przynależność administracyjna  
1 VI 1975

województwo zielonogórskie

powiat Szprotawa


8. Właściciel i jego adres

Agencja Własności Rolnej  
Skarbu Państwa Oddział  
Terenowy w Zielonej Górze

9. Użytkownik i jego adres

Jan Szarowski  
Henryków nr 70  
67-300 Szprotawa

10. Rejestr zabytków zesp. dworski nr  
105 z dn. 5.7.1961; zesp. folw-  
arczny 1973 z dn. 27.4.1971;  
park nr 3066 z dn. 31.07.1978



Legenda:

1. pałac
- I - podwórze gospodarcze główne
2. oficyna ob. dom mieszkalny nr 70 A
3. spichlerz z częścią mieszkalną
4. budynek inwentarski (stajnia lub obora)
- 4a. magazyn
- 4a. gnojownik
5. budynek wielofunkcyjny ob. częściowo nieużyty (stajnia, obora, śrutownik, magazyn, mieszkania)
- 6a. 6b. stodoły
7. wozownia ob. nieużytkowana
8. oficyna? dom ogrodnika (nie istnieje)
9. budynek gospodarczy
10. kuźnia i stolarnia ob. przebudowane warsztaty
11. budynki gospodarczo-inwentarskie powojenne
- II - podwórze gospodarcze pomocnicze
12. dom mieszkalny z częścią gospodarczą
13. stodoła
14. ruina obory
15. dom mieszkalny



## 12. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu.

W poł.XVIw. dobra ziemskie Henryków były własnością Abrahama von Nostitz; w 2 poł.XVII w. należały do rodziny von Schoberg, a od pocz. XVIIIw. o rodzinę von Knobelsdorff. Po roku 1779 właścicielem majątku został Kaspar Adolf Knobelsdorff który był fundatorem pałacu. Ród Knobelsdorffów miał w posiadaniu Henryków do roku 1821. W roku 1821 majątek został zakupiony przez Christopha Friedricha Neumanna; rodzina von Neumann pozostawała w posiadaniu dóbr rycerskich Henryków do czasów II wojny. W latach 1833-63 właścicielem był Gustaw Rober Neumann - fundator większości budynków na terenie podwórza folwarcznego. W latach 1863-88 majątek należał do Henricha Wilhelma i obejmował w tym czasie obszar ponad 280 ha z czego 246 ha stanowiły grunty orne, 45 ha stanowiły łąki i 84 ha lasy; do majątku należała cegielnia; hodowano 112 sztuk bydła w tym 42 krowy mleczne, ok.400 owiec i 18 koni (1886r.). Właścicielem Henrykowa na przełomie XIX i XXw. był rotmistrz Adalbert von Neumann; w czasie gdy zarządzał majątkiem obszar gruntów uprawnych i lasów nie uległ żadnym większym zmianom; przez pewien czas istniała hodowla wikliny (w roku 1891 zajmowała ona pow.ok.5 ha). Od lat 20.XXw. do czasów II wojny właścicielem majątku był Wilhelm von Neumann. W latach 30. obszar majątku nieznacznie się zmniejszył i wynosił w roku 1937 ogółem 348 ha (podczas gdy w roku 1926 jeszcze 387 ha), z czego 223 ha stanowiły grunty orne, ok.12 ha pastwiska,

c.d. wkł. nr 1

## 13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrza, wyposażenie, instalacje)

Wieś Henryków położona jest w odległości ok.1,5 km na wsch. od miasta Szprotawy, przy szosie lokalnej wiodącej ze Szprotawy w kierunku Wiechlic. Założenie pałacowo-parkowo-folwarczne położone jest we wsch. części wsi; składało się ono z następujących elementów

- parku krajobrazowego ze stawem,
  - pałacu położonego na skraju parku i podwórza,
  - ogrodów dworskich,
  - podwórza folwarcznego I - głównego, założonego w 1 poł.XIXw.
  - podwórza folwarcznego II - pomocniczego, założonego w 2 poł.XIXw.
- Do czasów obecnych nie zachowały się ogrody położone na zach. i na wsch. od głównego podwórza folwarcznego.

Park krajobrazowy o powierzchni ok.5 ha znajduje się w półn. części zespołu; od strony zach., półn. i wsch. ograniczony jest drogami gruntowymi, jego granicę półd stanowi podwórze folwarczne. Wewnątrz parku usytuowany jest staw połączony ze starym rowem melioracyjnym biegnącym z półn. od strony pół; na stawie - wyspa. W parku występują obecnie zwarte masywy starodrzewia oraz młodych samosiewów, zatarcie uległo rozplanowanie dawnych ścieżek spacerowych i alejek. W zach. części parku zachowało się boiskowe nasadzenie dębów i grabów wyznaczające granicę założenia ogrodowego istniejącego w początkach XIXw. przed utworzeniem parku.

Główne podwórze gospodarcze - oznaczone na planie syt. I - usytuowane zostało na półd od parku; od półd i od wsch. ograniczone drogami, od półn. parkiem a od zach. ogrodami. Założone na rzucie prostokąta rozwiniętego na osi półn.-półd z pewnym odchyleniem w kierunkach zach.-wsch. Podwórze I posiadało aneks - założony również na planie prostokąta z budynkami na obrzeżach półd.zach. oraz półn.wsch. - usytuowany po zach. stronie pałacu i "wcinający się" w obszar parku i ogrodu; aneks ten zachował się do dzisiaj w stanie dość znacznie przekształconym.

Kompozycja podwórza I ma charakter geometryczny zwarty. Dominantę architektoniczną i kompozycyjną stanowi pałac usytuowany w półn. ścianie podwórza; od pałacu wybiega w kierunku półd.wsch. oś kompozycyjna porządkująca zabudowę ścian podwórza, a dawniej także oś widokowa skierowana na pałac od strony wjazdu do zespołu który pierwotnie usytuowany był w półd ścianie podwórza, w miejscu gdzie w czasie późniejszym zbudowany został budynek wielofunkcyjny "5".

Pałac "1" jest budynkiem założonym na rzucie prostokąta o 2-traktowym układzie wnętrza; murowany, otynkowany, 2-kondygnacyjny, wysokopodpiwniczony, nakryty wysokim mansardowym dachem; elewacjami szczytowymi ustawiony na linii półn.wsch.-półd.zach., fasadą skierowaną na półd.wsch. - do wnętrza podwórza I, zamyka przestrzeń podwórza od strony półn. Przeciwległą południową ścianę podwórza I wypełnia założony na rzucie wydłużonego prostokąta budynek wielofunkcyjny "5". Ścianę zachodnią...

c.d. wkł. nr 1



14. Rubatura	15. Powierzchnia użytkowa  park ok.5 ha podwórza I z aneksem i II - ok.3 ha	16. Przeznaczenie pierwotne wielkoobszarowy majątek ziemski, hodowla bydła	17. Użytkowanie obecne gospodarstwo rolne w dzierżawie, uprawa roślin
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja  - przeprowadzono remont kapitalny pałacu, - przebudowano dawną kuźnię i stolarnię "10" - ob. warsztaty - założono współczesne płoty betonowe i z siatki drucianej		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) - pałac "1" w dobrym stanie technicznym, po kapitalny remencie, zadbane, - park z zachowanymi masywami starodrzewia, niepielęgowany, - zachowany układ przestrzenny podwórza I, obiekty w tym podwórzu w większości są obecnie nieużytko- wane i jeżeli nie zostaną zagospodarowane zaczną ulegać powolnej dewastacji; większość obiektów ma zawilgocone mury, ubytki w pokryciu dachów, ślady próchnienia więźby i stropów, w najgorszym stanie technicznym na podwórzu I jest budynek wielo- funkcyjny "5", - układ przestrzenny aneksu podwórza I został znie- kształcony przez przebudowę obiektów, dawne warsztat - kuźnia i stolarnia "10" całkowicie zatraciły swoją dawną formę, - układ przestrzenny podwórza II również zniekształco- budową w bezpośrednim sąsiedztwie tego podwórza nowych obiektów inwentarskich, obora "14" - w całko- <del>witej ruinie, istnieją obecnie fragmenty murów.</del> 20. Najpilniejsze posunięcia konserwatorskie konieczne remonty zabezpieczające budynki w podwórzu I oraz prawidłowe zagospodarowanie nieużytkowanych obiektów	



1. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowania)

24. Uwagi różne

2. Bibliografia

1. Ciesielski H. i zespół, Ewidencja parku Henryków  
gm. Szprotawa, Wrocław 1977
2. Schlesisches Güter-Adressbuch, Breslau 1886
3. j.w. 1891
4. j.w. 1898
5. j.w. 1912
6. j.w. 1926
7. j.w. 1937
8. Kąsinowska R., Henryków-pałac, Szczecin 1972 (m-pis)
9. Lukas-Janowska E., Awzan A., Studium historyczno-  
stylistyczne założenia pałacowo-gospodarczo-parkowego,  
Zielona Góra, 1988

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsca przechowania, sygnał)

pruska mapa sztabowa z roku 1899 (ze zbiorów Biblio-  
teki Głównej UAM  
w Poznaniu)

25. Opracował

tekst Aleksandra Wilczyńska VIII 1995

imię, nazwisko, data, podpis

plan, rysunki j.w.

imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotogr. j.w.

imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowania negatywów MNR w Szreniawie

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

27. Załączniki

7 wkładek  
3 karty szczegółowe



1. Miejscowość Henryków	2. Obiekt (nazwa jak w karcie) zespół pałacowo-parkowy i folwarczny	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) dok.pkt 12, 13
----------------------------	---	--

c.d. pkt 12:

ok. 14 ha łąki, 84 ha lasy, 4 ha park oraz 5 ha ogrody; w tym czasie prowadzona była hodowla bydła nizinnego czarno-białego. Do rodziny Neumannów należał także majątek Borów koło Kożuchowa. Obecnie zespół pałacowo-parkowy i folwarczny stanowi własność WWRSP i jest dzierżawiony przez p.Jana Szarowskiego.

Zespół pałacowo-parkowy i folwarczny ukształtował się w obecnej formie na przestrzeni kilkudziesięciu lat od końca XVIIIw. do poł.XIXw., a w 2 poł.XIXw. i w pocz. XXw. uległ jeszcze pewnym przekształceniom. Najstarszym zachowanym obiektem jest późnobarokowy pałac wzniesiony w 1782r.; obecnie w pałacu - po przeprowadzeniu kapitalnego remontu - znajdują się biura Gospodarstwa Rolnego, pokoje gościnne i sala bankietowa. Park krajobrazowy założony został na bazie wcześniejszego założenia ogrodowego ok.poł.XIXw. a ukształtował się ostatecznie w latach 60. XIXw. kiedy to zaprowadzone zostały na jego terenie spacerowe alejki i założony staw z wyspą. Najstarsze okazy drzew w parku liczą ok.200 i 170 lat - są to dęby i graby w zach. części parku. Dawna oficyna "2", położona w pobliżu pałacu, wzniesiona została za czasów przynależności majątku do von Knobelsdorffów w roku 1801; obecnie w oficynie znajdują się mieszkania oraz kaplica rzymsko-katolicka.

Budynki gospodarcze i inwentarskie pochodzą w większości z poł.XIXw., niektóre z nich mają na elewacji daty budowy: stodoły "6" - rok 1842, budynek inwentarski ob.magazyn "4" - rok 1842, spichlerz z częścią mieszkalną "3" - rok 1845.

Budynek wielofunkcyjny "5" wzniesiony został w 3 lub 4 ćw.XIXw. a wozownia "7" usytuowana między stodołami w pocz.XIXw. Z 3 ćw.XIXw. pochodzą budynki usytuowane na terenie podwórza II - dom mieszkalny z częścią gospodarczą "12", stodoła "13" i ruina obory "14" - wg danych z księgi środków trwałych stodoła i obora wzniesione zostały w roku 1868. Również z 3 ćw.XIXw. pochodzą warsztaty "10" ob.przebudowane - w księdze środków trwałych datowane na rok 1864. Nie wszystkie obiekty folwarczne zachowały się do czasów obecnych.

c.d. pkt.13:

tworzą dwie stodoły "6a" i "6b" połączone dobudowanym w pocz.XXw. niskim łącznikiem w którym znajdowała się wozownia "7". Ścianę wschodnią wyznaczają dwa wolnostojące obiekty między którymi usytuowana jest współczesna brama wjazdowa - spichlerz z częścią mieszkalną "3" oraz dawny budynek inwentarski "4". Wnętrze podwórza pozostaje obecnie niezabudowane, z pojedynczymi drzewami w pobliżu pałacu i stodoł...

Wkładkę założył: Aleksandra Wilczyńska VIII 1995  
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: MNR w Szreniawie



wśród których są okazy starodrzewia jak i młode samosiewy. Podłoga podwórza - płaska, z zachowanymi fragmentami wewnętrznych dróg jezdnych pokrytych brukiem. Ogrodzenie podwórza stanowi współczesny płot z płyt betonowych; przy pałacu w półn. ścianie podwórza znajduje się podmurówka i pręty metalowe - pozostałość współczesnego ogrodzenia.

Na terenie aneksu podwórza I, odsuniętego od pałacu w kierunku zach., znajdują się obecnie trzy pofolwarczne obiekty - dawna oficyna "2", niewielki budynek gospodarczy "9" oraz dawna kuźnia i stolarnia ob.całkowicie zmodyfikowane warsztaty "10". Ponadto na zach. od podwórza I i od aneksu wzniesiony został współczesny budynek inwentarski. W niewielkiej odległości na zach. od dawnej oficyny "2" i stodoły "6b" usytuowany był nieistniejący obecnie budynek mieszkalny położony na terenie ogrodu (dom ogrodnika?).

W półn.zach. części zespołu usytuowane jest dawne podwórze pomodnicze oznaczone na planie sytuacyjnym II. Kompozycja podwórza II miała charakter geometryczny zwarty; podwórze założone zostało na planie zbliżonym do kwadratu z zabudową usytuowaną na krańcach półn., półd i wsch., z otwarciem w kierunku zach. Do podwórza prowadziły od wsch. dwie równoległe drogi dojazdowe odchodzące od drogi wiejskiej, ob.nieistniejące. Obecnie z dawnej zabudowy podwórza II zachowała się stodoła "13" w ścianie półd oraz dom mieszkalny z częścią gospodarczą "12" w ścianie wsch.; stanowiąca ścianę półn. obora "14" jest obecnie w stanie ruiny; Wnętrze dawnego podwórza II pozostaje niezabudowane a jego teren podzielony jest wtórnie postawionymi płotami z siatki drucianej. Podłoga podwórza - płaska, wybetonowana a częściowo gruntowa porośnięta chwastami. Ogrodzenie stanowi współczesny płot z siatki drucianej. W bezpośrednim sąsiedztwie podwórza II wzniesione zostały współczesne budynki inwentarskie. Na półd od podwórza II i na wsch. od podwórza I usytuowane są współczesne pracownicze bloki mieszkalne.

• obiekty pofolwarczne dla których zakłada się wkładki w karcie zespołu:

- spichlerz z częścią mieszkalną ob.magazyn "3"
- budynek wielofunkcyjny (stajnia,obora,śrutownik,magazyn,mieszkanie) ob.nieużytkowany "5"

obiekty pofolwarczne dla których zakłada się karty szczegółowe:

- oficyna ob.dom mieszkalny z kaplicą rzymsko-katolicką "2"
- budynek inwentarski ob.magazyn "4"
- stodoła "6b"



1. Miejscowość	2. Obiekt (nazwa jak w karcie)	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)
Henryków	zespół pałacowo-parkowy i folwarczny	wykaz zdjęć

## zdjęcia:

- 1.pałac "1" - widok na el.płd. i wsch. od strony podwórza
- 2.j.w. - el.półn. od strony parku
- 3.fragment parku ze stawem
- 4.podwórze folwarczne (główne) widok od strony pałacu na płd, po prawej widoczne stodoły w pierzei zach.
- 5.j.w.
- 6.stodoła "6a" i fragment stodoły "6b" oraz wozowni "7" - widok od wsch.
- 7.stodoła "6a" - widok na el.zach.
- 8.j.w. - fragment el.płd z datą budowy obiektu i inicjałami Gustawa Roberta Neumanna
- 9.łącznik wozowni "7" - widok od wsch.
- 10.budynek gospodarczy "9"
- 11.widok na podwórze II od strony wsch., na pierwszym planie dom mieszkalny z częścią gospodarczą "12"
- 12.dom mieszkalny z częścią gospodarczą "12" - widok na el.zach.
- 13.widok na ruinę obory "14" od strony płd
- 14.stodoła "13" - widok na el.wsch. i płd



1



2

Wkładkę założył: Aleksandra Wilczyńska VIII 1995  
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: MNR w Szreniawie





3



4



5



6



7



8



1. Miejscowość

Henryków

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

zespół pałacowo-parkowy i  
folwarczny

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

zdjęcia



9



10

Wkładkę założył: Aleksandra Wilczyńska VIII 1995  
(imię, nazwisko, data)Miejsce przechowywania negatywów: MNR w Szreniawie





11



12



13



14



1. Miejscowość Henryków	2. Obiekt (nazwa jak w karcie) zespół pałacowo-parkowy i folwarczny	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) spichlerz z częścią mieszkalną ob.magazyn "3" - opis i zdjęcia
----------------------------	---	---

Obiekt oznaczony na planie syt."3" wzniesiony został przez Gustawa Roberta Neumanna w roku 1845. W jego części półn. znajdował się spichlerz a w części pld mieszkania pracownicze. Obecnie część pomieszczeń jest nieużytkowana a w części mieszczą się magazyny. Budynek usytuowany jest nieopodal pałacu we wsch. pierzei podwórza folwarcznego.

Materiał, konstrukcja, technika: ściany z cegły na kamiennym cokole, otynkowane;  
stropy - w dawnym spichlerzu nagie belkowe na drewnianych podciągach i słupach z mieczami, w dawnych mieszkaniach belkowe z podsufitką oraz ceglane odcinkowe;  
wieźba dachowa - krokwiowo-jętkowa na stolcach;  
dach - kryty dachówką karpiówką;  
podłogi - z desek, posadzki ceglane oraz posadzka betonowa;  
schody - w spichlerzu drewniane jednobiegowe o stopniach wpuszczonych w belki policzkowe z poręczami, w części mieszkalnej policzkowe z poręczą;  
okna - wtórne metalowe oraz dawne drewniane krosnowe wielopolowe; w ścianie zach. także okna drewniane wtórne;  
drzwi - w spichlerzu deskowe dwuwarstwowe oraz płycinowe, w części mieszkalnej wtórne drzwi płytowe.

Rzut, kształt, bryła:

obiekt założony na rzucie wydłużonego prostokąta, 2-kondygnacyjny z poddaszem, nakryty dwuspadowym dachem o dużym nachyleniu połaci; bryła zwarta prostopadłościenna.

Elewacje:

zachodnia (frontowa) - podzielona horyzontalnie gzymsem międzykondygnacyjnym i zwieńczona profilowanym gzymsem podokapowym, z nierównomiernie rozmieszczonymi otworami drzwiowymi i okiennymi o kształtach kwadratów oraz stojących i leżących prostokątów, z wtórnymi wystawkami w partii poddasza w które wmontowano okna;  
wschodnia (tylna) - z gzymсами jak w el.zachodniej, z równomiernie rozmieszczonymi otworami okiennymi w partii parteru i piętra, otwory okienne w półn. części elewacji w kształcie leżących prostokątów a w pld części elewacji w kształcie stojących prostokątów; zarówno w elewacji frontowej jak i tylnej w partii podokapowej umieszczone otwory wywietrznikowe - po dwa lub po trzy obok siebie;  
północna - z trzema płycinami przekrytymi łukami odcinkowymi w partii parteru oraz bogato zdobionymi wywietrznikami i blendami przekrytymi łukami pełnymi w partii poddasza, elewacja zdobiona dodatkowo gzymсами oraz odcinkami gzymśów, krawędzie szczytu obwiedzione otynkowaną listwą;  
południowa - podobnie jak el.półn. bogato zdobiona płycinami, blendami gzymсами i odcinkami gzymśów, z datą 1845 umieszczoną u szczytu na linii kalenicy, krawędzie szczytu obwiedzione otynkowaną profilowaną listwą.

Wkładkę założył: .....Aleksandra Wilczyńska.....VIII 1995  
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: .....MNR w Szreniawie.....



Wnętrze:

w części północnej trzy kondygnacje spichlerza z dodatkowym poziomem poddasza utworzonym przez ułożenia podłogi na jętkach; w części południowej na parterze i na piętrze pomieszczenia mieszkalne, ob. nieużytkowane.

Instalacje:

elektryczna, wodn.-kan., odgromowa.

Stan zachowania:

obiekt częściowo nieużytkowany zaczyna ulegać powolnemu niszczeniu; w złym stanie technicznym znajdują się kominy, widoczne są obłuzowania dachówek i gąsiorów w pokryciu dachu.

zdjęcia:

15.widok na elewację zach. - frontową

16.widok na elewację wsch. i półn.

17.fragment elewacji pld

18.drzwi - - - - - wisok od wewnątrz

19.widok wnętrza dawnego spichlerza

20.fragment wieżby dachowej z widoczną podłogą górnego poziomu poddasza na jętkach



15



16



1. Miejscowość

Henryków

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

zespół pałacowo-parkowy i  
folwarczny

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

spichlerz z częścią mieszkalną ob.magazyn "3"  
- zdjęcia

17



18



19



20

Wkładkę założył: ..... Aleksandra Wilczyńska ..... VIII 1995  
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: ..... MNR w Szreniawie



1. Miejscowość	2. Obiekt (nazwa jak w karcie)	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)
Henryków	zespół pałacowo-parkowy i folwarczny	budynek wielofunkcyjny (stajnia, obora, śrutownik, magazyn, mieszkanie) "5" ob. częściowo nieużytkowany <u>opis i zdjęcia</u>

Obiekt oznaczony na planie syt. "5" wzniesiony został w 2 poł. XIX w. Stanowi południową pierzeję podwórza folwarcznego, zwrócony jest elewacją frontową na północ.

Materiał, konstrukcja, technika:

ściany - z cegły, otynkowane;

stropy - ceramiczne odcinkowe na żeliwnych słupach z profilowanymi głowicami; belkowe z podsufitką;

wieżba dachowa - prawdopodobnie krokwiowa na stolcach (nieдоступna);

dach - kryty papą na deskowaniu;

schody - drewniane;

podłogi - posadzka ceglana częściowo pokryta betonem, a częściowo w mieszkaniu podłogi drewniane;

okna - wtórne drewniane oraz luksfery;

drzwi - deskowo-listwowo-zastrzałowe i płytowe.

Rzut, kształt, bryła:

obiekt założony na rzucie wydłużonego prostokąta, 1-kondygnacyjny z poddaszem, nakryty dachem płaskim;

bryła zwarta prostopadłościenna

Elewacje:

pozbawione datali zdobniczych, z płaskim gzymsem międzykondygnacyjnym i szczelinowymi otworami wentylacyjnymi w partii poddasza; w elewacjach wzdłużnych rozmieszczone nierównomiernie wtórne i pierwotne otwory drzwiowe i okienne różnych kształtów.

Wnętrze:

podzielone poprzecznymi ścianami na szereg pomieszczeń z odrębnymi drzwiami wejściowymi; na poddaszu części zachodniej magazyn, na poddaszu części wschodniej mieszkanie.

Obecnie większość pomieszczeń jest nieużytkowanych.

Stan techniczny:

ogólnie zły, budynek jest w znacznym stopniu zdewastowany; mury z ubytkami cegły, zawilgocone, z bardzo zaniedbanymi tynkami elewacyjnymi, brak oszklenia części okien.

Aleksandra Wilczyńska VIII 1995

Wkładkę założył: .....  
(imię, nazwisko, data)

MNR w Szreniawie

Miejsce przechowywania negatywów: .....

Wzór ODZ 1978 r



zdjęcia:

21.widok na el.frontową - późn.

22.el.płd

23.fragment stropu w części inwentarskiej



21



22



23



1. Miejscowość


Henryków

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

zespół pałacowo-parkowy i  
folwarczny

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

plan orientacyjny, plan z roku 1899



Wkładkę założył: Aleksandra Wilczyńska VIII 1995  
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: MNR w Szreniawie