

1. Obiekt

OFICyna ob. DOM MIESZKALNY

"2"


2. Czas powstania

1801r.

3. Miejscowość

HENRYKÓW

11.



4. Adres

Henryków nr 70 A
67-300 Szprotawa

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo zielonogórskie

gmina Szprotawa pow. ZAGAN

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Sprottischdorf

7. Przynależność administracyjna
1 VI 1975

województwo zielonogórskie

powiat Szprotawa

8. Właściciel i jego adres

Agencja Własności Rolnej
SKarbu Państwa Oddział
Terenowy w Zielonej Górze

9. Użytkownik i jego adres

Gospodarstwo Rolne
Henryków
67-300 Szprotawa


10. Rejestr zabytków:

Zespół dworski

Nr 105

data 27.03.

1961r.



12. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu

Budynek wzniesiony w roku 1801, fundowany przez von Knobelsdorffów. Pełnił funkcję oficyny pałacowej. Obecnie znajdują się tu mieszkania pracownicze; w jednym z mieszkań parteru utworzono kaplicę rzymsko-katolicką wykorzystywaną do celów liturgicznych, gdyż we wsi nie ma kościoła.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Obiekt oznaczony na planie sytuacyjnym "2" wzniesiony został na zach. od pałacu; ustawiony elewacjami szczytowymi na linii wsch.-zach. z pewnym odchyleniem w kierunku półn.-półd, frontem skierowany na półn.zach., usytuowany jest na półd krańcu aneksu podwórza I.

Materiał, konstrukcja, technika:

ściany - z cegły, osadzone na niskim (kamiennym?) cokole, otynkowane i malowane;
stropy - ceramiczne odcinkowe i kolebkowe, drewniane belkowe z podsufitką;
wieżba dachowa - krokwiowo-jętkowa na dwóch ścianach stolcowych;
dach - kryty dachówką karpiówką pojedynczo;
podłogi - na poddaszu drewniane, w pomieszczeniach mieszkalnych drewniane oraz posadzka betonowa nakryta płytą pilśniową i wykładziną;
schody - do piwnicy ceglane, na piętro drewniane 1-biegowe policyjne z poręczą;
okna - wtórnie założone, skrzynkowe;
drzwi - zewnętrzne stare płycinowe z nadświetlem, wewnętrzne nowe płytowe.

Rzut, kształt, bryła:

obiekt założony na rzucie prostokąta o 2-traktowym układzie wnętrza, szerokofrontowy, 2-kondygnacyjny z mieszkalnym poddaszem, z małą piwnicą (brak podpiwniczenia całego obiektu); nakryty dachem naczółkowym o stromym nachyleniu połaci; bryła zwarta prostopadłościenna.

Elewacja:

półn.zach. - 2-kondygnacyjna, symetryczna, 7-osiowa z blendami i otworami okiennymi i drzwiowymi na osiach, zwieńczona profilowanym gzymsem podokapowym, bez innych detali zdobniczych, otwory na osiach prostopadknie i oraz przekryte lekko zaznaczonymi łukami odcinkowymi;
półd.wsch. - 2-kondygnacyjna, 6-osiowa z prostopadknie i otworami okiennymi i blendami na osiach, zwieńczona gzymsem jak w elewacji frontowej, na narożach flankowania szerokimi otynkowanymi i bielonymi lizenami;
półn.wsch. - 3-kondygnacyjna, symetryczna, 3-osiowa z otworami okiennymi na osiach i z gołębnikiem u szczytu osi środkowej, krawędzie szczytu elewacji zwieńczone pseudoatryką, naroża ujęte szerokimi lizenami, elewacja podzielona horyzontalnie szerokimi gzymсами międzykondygnacyjnymi, lizeny i gzymsy białe;
półd.zach. - z wtórnym (?) otworem okiennym w partii przyziemia oraz czterema owalnymi otworami okiennymi w partii poddasza ponad którymi na linii kalenicy wryty w tynku datownik 1801, nad datownikiem pod naczółkiem dachu krótki odcinek profilowanego gzymsu, na krawędziach szczytu i narożach ściany widoczne ślady dawnej dekoracji analogicznej do lizen i gzymsów elewacji półn.wsch.
Wszystkie elewacje malowane, detale zdobnicze i obramienia otworów białe.

14. Kubatura

ok. 1500m³

15. Powierzchnia użytkowa

 530m^2

16. Przeznaczenie pierwotne

oficyna pałacowa

17. Użytkowanie obecne

mieszkania pracownicze,
kaplica rzymsko-katolicka

18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja

- wymiana okien i drzwi wewnętrznych,
- w związku z utworzeniem kaplicy częściowo zmieniono układ pomieszczeń na parterze;

19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)

stan techniczny budynku zły:

nieszczelne pokrycie dachu,

zawilgocone dolne partie murów,

piwnica zalana wodą (brak izolacji poziomej budynku).

20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie

konieczne przełożenie dachu

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsca przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Opracował

tekst Aleksandra Wilczyńska VIII 1995
imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki j.w.
imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotogr. j.w.
imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowania negatywów MNR w Szreniawie
Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

27. Załączniki

2 wkładki

1. Miejscowość	2. Obiekt (nazwa jak w karcie)	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)
Henryków	oficyna "2"	dok.pkt 13, wykaz zdjęć, plan sytuacyjn

dok.pkt 13

Wnętrze: dwutraktowe, nieznacznie przekształcone w wyniku modernizacji mieszkań; ma parterze we wsch. części budynku utworzona kaplica: Na piętrze i dolnym poddaszu również pomieszczenia mieszkalne. Poddasze jest dwupoziomowe (górny poziom utworzony przez ułożenie drewnianej podłogi na jętkach).

Instalacje: elektryczna, wod.-kan., odgromowa, ogrzewanie piecami.

wykaz zdjęć.

- 1.elewacja półn.wsch.
- 2.elewacja frontowa półn.zach.
- 3.elewacja tylna płd.wsch.
- 4.elewacja płd.zach.
- 5.j.w. - datownik u szczytu




2



3

Wkładkę założył: Aleksandra Wilczyńska VIII 1995
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: MNR w Szreniawie



1. Miejscowość

Henryków

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

oficyna "2"

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

zdjęcia



4



5

Wkładkę założył: Aleksandra Wilczyńska VIII 1995
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: MNR w Szreniawie