

LUBUSKIE

3126

1. Obiekt

DOM MIESZKALNY


2. Czas powstania

ok. 1870r.

3. Miejscowość

MIĘDZYRZECZ WIELKOPOLSKI

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



4. Adres

ul. Lipowa 17 ob 5
nr inw. stary: 332/II
nr hipoteczny nr inw. nowy: 0050

5. Przynależność administracyjna

województwo gorzowskie

gmina Międzyrzecz Wlkp.
pow. Międzyrzecz

6. Poprzednie nazwy miejscowości

MESERITZ

7. Przynależność administracyjna
przed 1.VI.1975województwo zielonogórskie
powiat Międzyrzecz Wlkp.

8. Właściciel i jego adres

Skarb Państwa

9. Użytkownik i jego adres

Miejski Zarząd Budynków Miesz-
kalnych w Międzyrzeczu,
ul. Gen. Waszkiewicza 10

10. Rejestr zabytków

K06-909/ 15.02.1964
Nr 157 data 26.XI.78autor zdjęć
data wykonania
miejsce przechowywania negatywów

12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Budynek położony w zwartej zabudowie miejskiej, kalenicowo wobec ulicy, elewacją główną skierowany na północ. Ścianą szczytową wschodnią przylega do sąsiedniego budynku nr 18. Niewielki ogród przylega od południa. Budynek murowany, z cegły na zaprawie wapienno-cementowej. Podmurówka z nieregularnych ciosów kamiennych, miejscami uzupełniana cegłą. Stropy, podłogi, więźba dachowa - drewniane. Dach o konstrukcji krokwiowo-płatwiowej kryty dachówką /podwójna karpiówka/. Facjatki - szachulec z wypełnieniem ceglanym. Budynek założony na planie prostokąta zbliżonego do kwadratu, z sienią przelotową niemal na osi. 2-traktowy, z czterema pomieszczeniami założonymi na planach prostokątów różnej wielkości, usytuowanymi po obu stronach sieni. W swej południowej części sień rozszerza się znacznie, mieszcząc schody na poddasze. Budynek 1-kondygnacyjny z mieszkalnym poddaszem. Częściowo podpiwniczony. Kryty dachem 2-spadowym o dość stromo opadających połaciach, z dwiema osobno zadaszonymi facjatkami w połaci północnej. Podmurówka podwyższa się dość znacznie ku zachodowi /spadek terenu/. Okna w prostych, płaskich opaskach kamiennych, z niewielkimi parapetami. Gzyms wieńczący dość silnie wysunięty i profilowany. Wejście - niemal na osi budynku, poprzedzone stopniami kamiennymi. Stolarka okien i drzwi - częściowo stara. Drzwi wejściowe - 2-skrzydłowe /stylizowane motywy architektoniczne i roślinne/.

Instalacja elektryczna, wodna i kanalizacyjna.

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne	17. Użytkowanie obecne
587 m ³	115,67 m ²	dom mieszkalny	dom mieszkalny
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)	
		<p>Budynek zachowany w stosunkowo niezłym stanie - drewno konstrukcji dachowej - zdrowe, brak zagrzybienia. Dość znaczny stopień zawilgocenia muru.</p>	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

- 1/ Sarg "Materialen zu einer Geschichte der Stadt Meseritz" 1877, 1881, 1882
- 2/ Zeszyty Lubuskie LTK, zesz.8 Międzyrzecz, Lubuskie Towarzystwo Kulturalne, Zielona Góra 1970
- 3/ M.Szczaniecki, W.Korcz "Dzieje ziemi Lubuskiej w wypisach", Warszawa 1958.
- 4/ J.Grzelak, M.Woźniak "Zagadnienia urbanistyczne. Odbudowa i stan zagospodarowania miast w woj.zielonogórskim. Monografie geograficzno-gospodarcze. Praca zbior. Poznań , Instytut Zachodni 1961
- 5/ Krajniak J. "Pojezierze Lubuskie" Międzyrzecz, Świebodzin, Sulęcín, Słubice" , Poznań 1976

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

26. Sprawdził