

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIÓŁ EWANGELICKI
zbór protestancki

2. Miejscowość

opu. SKA 06
RADOSZYN

3. Wiek XIX

4. Styl neo klasycystyczny
neo klasycystyczny5. Kubatura m³

2340

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 300 b) użytkowa: 300

20. Przynależność administracyjna

a) województwo Łódzkie
b) powiat łódzki
c) gmina Chocimierz

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła

b) sklepienia

/

c) stropy

drewno

d) więzania dachu

drewno

e) krycie dachu

dachówka

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

/

b) innych pomieszczeń

2

c) piwnic

/

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Radoszyn

b) autobusowa

- - -

22. Właściciel i jego adres

Marek Państwo

8. Wyposażenie architektoniczne

brak
Jeden gt. i
ambona z 1803 -
- nie zachowane

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

sakralne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

nieużytkowany

17. Użytkowanie obecne

nieużytkowany

18. Nadaje się do użycia na

sala gromadzenia

23. Użytkownik i jego adres

brak

24. Inwestor i jego adres

-

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

wybudowany w ok. 1808
Odbudowany 1882, 1903 i in.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia
%

Odbudowa

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

1959 r.

1960

1964

opuszczony podlega dewastacji

2 dewastowany, zniszczona wieża

zrujnowany

wniesiony (dewastacja)

35

45%

25%

25. Rejestr zabytku Nr

rok - - - - - miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

brak

29. Fotografie WKZ


30. Inwentaryzacja pomiarowa brak

10. Udostępnienie

dostępny

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł
1962(4)	odnowienie wnętrza	



eczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

Koncha
Stronny
1966

36. Wypełnił dnia

37. Sprawdził dnia

X. 1966
J. Kowalski