

Nr 106

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

LUBUSKIE

3649

1. Obiekt zabytkowy

306/1

KOŚCIOŁ^{Fil.} p.w. ŚW. KATARZYN

2. Miejscowość gm. NOWOGRÓD BOB.

NIWISKA

3. Wiek XIII - XIV

4. Styl GOTYK

5. Kubatura m³ 1.450

6. Powierzchnia w m²
a) zabytkowa: 235 b) użytkowa: 235

20. Przynależność administracyjna
a) województwo
b) powiat
c) gmina NOWOGRÓD NIWISKA BOBRZ.

7. Materiał budowlany	przed zniszczeniem	po odbudowie
a) ściany	KAMIEŃ CEGKA	
b) sklepienia	KAMIEŃ CEGKA KOLEBK.	
c) stropy	DREW.	
d) więzania dachu	—	
e) krycie dachu	DACHOWKA GONT/WIEŻA	

11. Ilość budynków	1	14. Grunty należące do zabytku:	ha
12. Ilość kondygnacji	1	a) ogrody stylowe	
13. Użytkowanie wnętrza według ilości:		b) sady i grunty uprawne	
a) izb mieszkalnych	—	c) lasy	
b) innych pomieszczeń	2	d) wody	
c) piwnic	1	e) inne CMENTARZ	

21. Stacja	Nazwa stacji	Odległość od stacji w km
a) kolejowa	NOVOGRÓD	12
b) autobusowa	NIWISKA	—

22. Właściciel i jego adres
SKARB PAŃSTWA

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku	KOŚCIOŁ
16. Użytkowanie w latach ubiegłych	—
17. Użytkowanie obecne	—
18. Nadaje się do użycia na	—

23. Użytkownik i jego adres
PARAFIA RZYM. KAT. DRAGOWINA

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	Zniszczenia %	dbudowa %
VIII. 1939 r.			
XI. 1939 r.			
XII. 1945 r.			
IX. 1959	BRAK KONSERWACJI	25	
1966	stan dość dobry	15	

25. Rejestr zabytku Nr 304
rok 19.04.1961
miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej 27. Nr hipoteczny

10. Udostępnienie

DOSTĘPNY


28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich


Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje



36. Wypełnił dnia
IX-195 *Polubien*

37. Sprawdził dnia
1.1966
M. Kikun