

Nr

III

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

LUBUSKIE

4350

1. Obiekt zabytkowy

Kamienica - Powst. Słowackich 5, ob. 39

2. Miejscowość

MABO

STAWA ŚLĄSKA

3. Wiek XVIII.

4. Styl klasycyzm

5. Kubatura m³ 6406. Powierzchnia w m²
a) zabytkowa: 210 b) użytkowa: 210

20. Przynależność administracyjna

a) województwo Zielone Góry
b) powiat LESZCZONA NOWA SÓL
c) gmina Powst. Słowackich 5

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków 1

14. Grunty należące do zabytku: ha

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) ściany

cegły

b) sklepienia

cegły

c) stropy

drewno

d) więzania dachu

drewno

e) krycie dachu

dachówka

12. Ilość kondygnacji 1

a) ogrody stylowe

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne 1,4

a) izb mieszkalnych 5

c) lasy

b) innych pomieszczeń

d) wody

c) piwnic 1

e) inne

22. Właściciel i jego adres

P. M. R. STAWA ŚL.

8. Wyposażenie architektoniczne

brak

23. Użytkownik i jego adres

Reclott Fryderyk

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

M. Z. M. M.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	Zniszczenia %	odbudowa %
VIII. 1939 r.			
XI. 1939 r.			
XII. 1945 r.	Ubytki murów	20	
1954	Remont zabesp. ścian wzdłuż		30
XII. 1959	Ubytki tynków i dachówek	25	

25. Rejestr zabytku Nr

15.03.1965

rok..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

(ZKZ) brak

29. Fotografie

WEKZ

30. Inwentaryzacja pomiarowa


brak

10. Udostępnienie

dobrze

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



tył

front



Zjednoczenie - sam. 1858, 16. 11. 57 - 12000 - kar

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

15. X. 1959 *cy sp*

37. Sprawdził dnia

XI. 1964

thw 25 *h. kowale*