

Nr

LUBUSKIE

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

Kamienica - Rynek 8

2. Miejscowość

STAWA ŚLĄSKA

3. Wiek

XVIII

4. Styl

BEZ CECH
Klasycyzm5. Kubatura m³

480

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 180 b) użytkowa: 180

20. Przynależność administracyjna

a) województwo Zielone Góry

b) powiat Wschowa

c) gmina Rynek 8

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

w m. Rynek

500 m.

b) autobusowa

-

100 m.

a) ściany

cegła

b) sklepienia

cegła

c) stropy

drewno

d) więzania dachu

drewno

e) krycie dachu

dachówka

12. Ilość kondygnacji

2

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

3

b) innych pomieszczeń

1

c) piwnic

1

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

8. Wyposażenie architektoniczne

brak

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

mieszkanie

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

mieszkanie i sklep

17. Użytkowanie obecne

mieszkania

18. Nadaje się do użycia na

mieszkanie

23. Użytkownik i jego adres

brudzie, Holik

24. Inwestor i jego adres

P.R.R. STAWA ŚL.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Miermani

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	Zniszczenia %	odbudowa %
VIII. 1939 r.			
XI. 1939 r.			
XII. 1945 r.			
XI. 1959	Drobne zabytki tynku i dachówek	10	

25. Rejestr zabytku Nr

1659

rok 15.03.1965

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

(ZKZ) brak

29. Fotografie

ZKZ


30. Inwentaryzacja pomiarowa

brak

10. Udostępnienie

dobrze

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



front



tył

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

15. X. 1959 *mfz*

36. Wypełnił dnia

37. Sprawdził dnia XI. I 1964