

1. Obiekt

451/6

OBORAKA 5



2. Czas powstania

pocz. XX w.

3. Miejscowość

SIECIEBORZYCE

11. Zdjęcia. rzut, przekrój, sytuacja, orientacja



4 Adres

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo Zielonogórskie

gmina Szprotawa

pow. ŻAGAN

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Ruckerdorf

7. Przynależność administracyjna
przed 1 VI 1975

województwo Zielonogórskie

powiat Szprotawa

8. Właściciel i jego adres

SHR Siecieborzyce

9. Użytkownik i jego adres

J.W.

10. Rejestr zabytków

Nr

data

Pierwszymi udokumentowanymi właścicielami Siecieborzyc byli Hannosowie von Knoblauchstorf. Byli to współtwórcy rodu Knobelsdorffów. Około poł. XV w. część Siecieborzyc weszła w posiadanie Nikela von Unruh, ale już w 1528 r. stała się własnością von Knobelsdorffów. W 1744 r. majątek w wyniku licytacji nabyła baronowa von Reuss. W końcu XVIII w. był własnością hr. Cosel, następnie rodziny Francke. Pierwotne założenie pałacu i otoczenia powstało w poł. XVI w., w poł. XVII w. nastąpiła kolejna przebudowa dworu. Wraz z przejściem dworu przez zamożną rodzinę von Reussów nastąpiła przebudowa dla potrzeb reprezentacyjnej siedziby pałacowej. Zabudowania gosp. nabrały obecnego kształtu na przełomie XIX i XX w., gdy majątek należał do rodziny Francke, która gospodarowała majątkiem do II wojny. Budynki gosp. usytuowane są wokół nieregularnego podwórza, w zach. części założenia.

Zachodnią pierzeję zamykają dwa budynki, od pm. stodoła, od pd. obora. Obora wzniesiona na podmurówce kamiennej, w dalszej partii z cegły. Wieżba dachowa wykonana z drewna. Dach dwuspadowy, kryty dachówką. Obiekt założony na planie prostokąta o wym. - 28 m x 11 m. W elewacji szczytowej znajdują się 4 owalne nisze, rozmieszczone symetrycznie, w elewacjach bocznych okna i drzwi tworzą 12 osi symetrii. Podłoga murowana.

Obiekt posiada instalacje elektryczną i wodną.

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne	17. Użytkowanie obecne
3080 m ³	308 m ²	obora	obora
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)	
		dobry	
		20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie	

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

BRAK

22. Bibliografia

Lukas E.-Siecieborzyce- pałac
Szczecin 1971 PKZ

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Opracował

tekst Marlena Kopij IX 1987
imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki Marlens Kopij IX 1987
imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotogr. Roman Bień IX 1987
imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowywania negatywów

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

27. Załączniki

1. Miejscowość


Siecieborzyce

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

Obora

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

Plan założenia



Wkładkę założył: Marlena Kopij IX 1987
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: