

1. Obiekt

SPICHLERZ (2) - FOLWARK DOLNY

h200/3/1/2

2. Czas powstania

XVIII/XIXw.

3. Miejscowość

SZCZANIEC

4. Adres

66-204 Szczaniec

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo zielonogórskie

gmina Szczaniec pow. ŚWIEBODZIN

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Stentsch, Szczaniec

7. Przynależność administracyjna
przed 1.VI.1975 r.

województwo zielonogórskie

powiat Świebodzim

8. Właściciel i jego adres

Państwowa Agencja Własności
Rolnej

9. Użytkownik i jego adres

Państwowe Gospodarstwo Rolne
w Szcząncu

10. Rejestr zabytków

Nr 2069 data 20.03.1964


L-200/A



1



2



autor zdjęć
data wykonania
miejsce przechowywania negatywów

12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Budynek powstał prawdopodobnie na przełomie XVIII i XIX wieku. W 1920 roku nastąpiła rozbudowa wschodniej części pałacu. Zachowane fragmenty ścian nieistniejącego pałacu wykazują podobieństwo materiału i konstrukcji do spichlerza. Majątek w okresie budowy obiektu należał do rodziny Szczanieckich

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze, wyposażenie, instalacje)

Sytuacja: Obiekt znajduje się na podwórzu folwarcznym, w jego ~~wsch.~~ ^{pn.} pierzei. szczytem ~~od~~ ^{pn.} skierowany w stronę ~~pn.~~ ^{pn.} elewacji pałacu (ob. nieistniejącego) oddalony od niego o ok. 4 metry, szczytem ~~pn.~~ ^{pn.} ku budynkowi mieszkalnemu. (3).

Materiał, konstrukcja, technika: Ściany zewnętrzne konstrukcji mieszanej, kamienno-ceglane grubości ok. 1 metra, tynkowane. Ściany wewnętrzne kamienno-ceglane, częściowo tynkowane. Stropy: drewniane, nagie, belkowe. Belki stropowe oparte na dwóch podciągach wspartych na dwóch rzędach czterech słupów drewnianych z cokołami drewnianymi oraz mieczami. Więźba dachowa: drewniana krokwiowo-jętkowa, jętki wspierają się na płatwiach, leżących na dwóch parach słupów stężonych rozporą. Pokrycie dachu: dachówka ceramiczna karpiówka kładzona pojedynczo. Podłogi: deski na legarach. Schody: drewniane policzkowe, jednobiegowe, proste z poręczą i balustradą, częściowo zachowanymi tralkami. Okna: drewniane, pojedyncze, dwuskrzydłowe ze słupkiem, skrzydło na zawiasach kątowych z hakiem z metalowymi narożnikami i z zakrętką skrzydełkową. Drzwi: drewniane, dwuskrzydłowe, na zawiasach pasowych, płycinowe skrzydło trójpłycinowe, zamek wtórny oraz jednoskrzydłowe, deskowe, listwowo- zastrzałowe na zawiasach pasowych.

Rzut: budynek na planie prostokąta, na wszystkich kondygnacjach jednoprze-strzenny.

Bryła: zwarta, budynek wolnostojący, dwukondygnacyjny z użytkowym poddaszem, niepodpiwniczony, dach czterospadowy.

Elewacja: wschodnia, frontowa; siedmioosiowa, z ryzalitem pozornym trzyosiowym, na osi środkowej w parterze otwór drzwiowy, przesklepiony płasko (wtórnie) na pozostałych kondygnacjach również otwory drzwiowe. Na pozostałych osiach otwory okienne z ceglanymi podokiennikami, w parterze zachowane oryginalne przesklepione odcinkowo, na pozostałych przemurowane do połowy wysokości okna zamurowane. Na wysokości stropu I kondygnacji gzyms kordonowy utworzony z jednej warstwy cegieł ułożonych główkowo. Elewacja zakończona gzymsem podokapowym uskokowym, otynkowana (ze znacznymi ubytkami tynku) widoczne opracowanie tynku-pionowe pasy pomiędzy oknami poszczególnych osi.

Ciąg dalszy wkł. nr 1

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne	17. Użytkowanie obecne
ok. 1800 m ³	ok. 190 m ²	Spichlerz	spichlerz, magazyn

18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja

19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)

Stan zachowania obiektu niezadawalający. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne mają ubytki (wypełnione wtórnie pustakami cementowymi), stropy: częściowo spróchniałe słupy podpierające podciąg (zabezpieczone dodatkowymi słupami), elementy konstrukcyjne więźby dachowej również częściowo uszkodzone. Pokrycie dachu: dachówki obluzowane, niewielkie ubytki, okna: brak szyb.

20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

1. Kowalski S., Zabytki Środkowego Nadodrza, Zielona Góra 1976
2. Kowalski S., Zabytki województwa zielonogórskiego, Zielona Góra 1988

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

wkładki nr 1, 2

25. Wypełnił

Katarzyna Matczak
imię i nazwisko

data 23.07.1993

26. Sprawdził

imię i nazwisko

data

kartę wykonali: J. Kaczurba, Z. Kalinowski, K. Matczak
miejsce przechowywania negatywów: MNRIPRS w Szreniawie

1. Miejscowość SZCZANIEC	2. Obiekt (nazwa jak w karcie) SPICHLERZ	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) CIAG DALSZY OPISU; ZDJECIA, SPIS ZDJĘĆ, ORIENTACJA
-----------------------------	---	--

Ciąg dalszy opisu.

Elewacja zachodnia: siedmioosiowa, na osiach otwory okienne przemurowane. Na wysokości I piętra, licząc od wsch. trzy otwory całkowicie zamurowane, pozostałe do połowy wysokości. Na wysokości poddasza zamurowane dwa otwory (licząc od wsch.). Znaczny fragment muru uzupełniony cegłą pustakową. Zachowane fragmenty tynku, przy otworach okiennych profilowane proste opaski. Elewacje szczytowe: pn. i pol.; ślepe. zachowane niewielkie fragmenty tynku z wyprofilowanymi gzymsami - kordonowym i podokapowym.

Instalacje: elektryczna, odgromowa



Wkładkę założył: Katarzyna Matczak 23.07.1993
(imię, nazwisko, data)


Miejsce przechowywania negatywów: MNRiPRS w Szreniawie

Spis fotografii:

1. Elewacja wsch - frontowa
2. Elewacja zach
3. Elewacja pn - szczytowa
4. Drzwi wejściowe w elewacji wsch
5. Otwór okienny w elewacji zach
6. Widok ściany wewnętrznej pn
7. Elementy stropu na parterze
8. Fragment schodów prowadzących na I piętro
9. Elementy konstrukcji stropu na II kondygnacji
10. Otwór okienny na II kondygnacji
11. Elementy więźby dachowej



3



4



5



7

1. Miejscowość

SZCZANIEC (FOLWARK DODNY)

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

spichlerz(2)

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

zdjęcia



8



6



9



10



11

Wkładkę założy

Miejsce przecho

