

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

LUBUSKIE

Kielce

1. Obiekt zabytkowy

kamierziczka - Mickiewicza Nr. 4
ob. 8?

2. Miejscowość

Otyr 3893
gm. Włocławek3. Wiek
XVIII - XIX4. Styl
BEZ CECH5. Kubatura m³ 357.026. Powierzchnia w m² 71
a) zabytkowa: b) użytkowa:20. Przynależność administracyjna
a) województwo Zielona Góra

b) powiat Nowa Sol

c) gmina Otyr

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków 1

14. Grunty należące do zabytku: ha

12. Ilość kondygnacji 1

a) ogrody stylowe

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

a) izb mieszkalnych 4

c) lasy

b) innych pomieszczeń 2

d) wody

c) piwnic 1

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Otyr

300 m

b) autobusowa

Otyr

na miejscu

22. Właściciel i jego adres

Jarz Kocur

23. Użytkownik i jego adres

Jarz Kocur

24. Inwestor i jego adres

8. Wyposażenie architektoniczne

brak

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

mieszkalny

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

mieszkalny

17. Użytkowanie obecne

mieszkalny

18. Nadaje się do użycia na

mieszkanie

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

| Data | O P I S | Zniszczenia % | dbudowa % |
|---------------|---------|---------------|-----------|
| VIII. 1939 r. | | | |
| XI. 1939 r. | | | |
| XII. 1945 r. | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

25. Rejestr zabytku Nr 1596

15.02.1965

rok..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

dostępny

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Z | Y | X | W | V | U | T | S | R | P | O | N | M | L | K | J | I | H | G | F | E | D | C | B | A | Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Hand-drawn schematic diagram of a water supply system for a building. The diagram shows a vertical main pipe with horizontal branches to various fixtures. The fixtures are labeled with numbers: 1 (top left), 2 (top right), 3 (middle left), 4 (middle right), 5 (bottom left), and 6 (bottom right). A central vertical pipe is labeled 7. A horizontal pipe at the bottom is labeled 8. A large arrow points downwards from the bottom right, labeled $n=480$. The diagram is drawn on a grid background.

32. Przebieg prac konserwatorskich

[illegible][illegible]

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

28 15 89 J. C. 40

37. Sprawdził dnia

$$\underline{1x.64}$$

Shirley + M. W. W.