

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

LUBUSKIE

zielonogorskie

1. Obiekt zabytkowy

ZAMEK

2. Miejscowość

TRZEBIEL

5854

3. Wiek

XVI

4. Styl

RENEZANS

5. Kubatura m³

1740

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

135

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

ZIELONA GÓRA

b) powiat

(ZARY)

c) gmina

TRZEBIEL

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

KAMIEŃ
CEGLA

b) sklepienia

KAMIEŃ
CEGLA

c) stropy

DREWO

d) wiązania dachu

DREWO

e) krycie dachu

DAMÓWKA

12. Ilość kondygnacji

2 1/2

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

3

b) innych pomieszczeń

13

c) piwnic

3

a) ogrody stylowe

-

b) sady i grunty uprawne

-

c) lasy

-

d) wody

-

e) inne

-

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

TRZEBIEL

w/m.

b) autobusowa

JW.

JW.

22. Właściciel i jego adres

SKARB PANSTWA

8. Wyposażenie architektoniczne

SKLEPIENIA KOLEBKOWE
I KOLEBKOWE Z LUNETAMI.JAKO PRÓG UŻYŁE FRAGMENTY
RENEZANSOWEJ KAMIENIARSKI.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

ZAMEK

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

WIEZIENIE

17. Użytkowanie obecne

SPICHLERZ

18. Nadaje się do użycia na

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia
%Odbudowa
%

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

1965

zamieszkały

15%

25. Rejestr zabytku Nr

2068

30.04.1971

rok..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie


30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

DOSTĘPNE

Z Y

31. Szkic sytuac



we, fotografia

hok. 12,00

P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł



33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

V. 1965 r.

[Signature]

[Signature]

37. Sprawdził dnia