

Nr



A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

Kościół PARAFIALNY p.w. św. Jakuba

2. Miejscowość

KONRADOWO

3. Wiek

XVI, XVIII, XIX

4. Styl Bez wy-
raźnych cech5. Kubatura m³

4.000

6. Powierzchnia w m²

350

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjną

a) województwo

Zielone Góra

b) powiat

Wschowa

c) gmina

7. Materiał
budowlanyprzed
zniszczeniempo
odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do
zabytku:

ha

a) ściany

cegła
kamień

b) sklepienia

cegła

c) stropy

drzewo

d) więzania dachu

drzewo

e) krycie dachu

dachówka

12. Ilość kondygnacji

1

13. Użytkowanie wnętrza
według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

c) piwnic

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne cmentarz z murem
i bramkami - vide osobna karta

0,5

8. Wyposażenie architektoniczne

Skromne wyposażenie w XVIII

We wieży portal ponad łbówym
kartusz z inskrypcją doty-
czącą budowy i planowania
Ukrzyżowania.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

kościół

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

17. Użytkowanie obecne

18. Nadaje się do użycia na:

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Zbudowany 1583, przebu-
dowany za wyjątkiem wieży
w XVIII i XIX.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

znisz-
czenia
%odbu-
dowa
%

VIII. 1939 r.

XI. 1939 r.

XII. 1945 r.

10. Udostępnienie

Dostępny

23. Użytkownik i jego adres

24. Inwestor i jego adres:

25. Rejestr zabytku nr

I-77

rok

31.07.58

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer
hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

T. Chrzanowski

30. Inwentaryzacja pomiarowa

32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

przewidywane


rzeczywiste

34. Inspekcje


35. Uwagi różne

Literatura: Kolbe - Die Kunst-
denkmäler der Prov. Posen

36. Wypełnił dnia 3.XI.58



37. Sprawdził dnia XI.1964



Orientowany. Umowny z cegły z wyciem kamiennym, stylizowany. Z pierwotnego kształtu zachowane wieża i część muru obwodowego korpusu. Krótkie przedit. rekonstr. trójbożnic, przy nim od pn. rekonstr. korpus trójbożnic, halowy z 3 przęsłami. Przy nim od pn. i pd. 2 knieży od zach. kwadratowe wieże. Prebiterium i wieża boczna sklepione kolebkowo z lunetami. Sklepienie nowo wybudowane gurtami. Wnętrze rozdzielone filarami, opokiemi prostymi listwami. Okna rekonstr. półkolistych, powiemnowe w gzymsach nieregularnych przedziorych do ziemi. Łatki murek, drewniany, wsparty na 6 słupach opokiemi prostymi wpiętymi między filarami. We wnętrzu w ubiory murek zach. Wnętrze murek o jednym usłoku. Podzieleny sienie renowane w tyłach. Jedną ścianą ławki drewniane. Wierze i kolumny w narożnikach masywnymi korpusami o 2 usłokach. Wejście od pd rekonstr. łukami opokiemi prostymi nad nim prostokątny gzyms. We wnętrzu kolumny rekonstr. półkolistych. Wyższe dach ostrosłupowy, halowy.