



1. Obiekt  
 557/8  
 SPICHLERZ

2. Czas powstania  
 (3)  
 II poł. XIX w.

3. Miejscowość  
 KRĘCKO

11. Zdjęcia, rzut, przekrój, sytuacja, orientacja

4. Adres  
 KRĘCKO  
 66-210 Zbąszynek  
 nr hipoteczny .....

5. Przynależność administracyjna  
 województwo zielonogórskie  
 gmina Zbąszynek  
 pow. świebodzki


6. Poprzednie nazwy miejscowości  
 1293r. Grancze,  
 1544r. Granczsko,  
 Kranz, Kręsko

7. Przynależność administracyjna  
 1 VI 1975  
 województwo zielonogórskie  
 powiat Międzyrzecz

8. Właściciel i jego adres  
 Gospodarstwo Hodowli Roślin  
 Skarbu Państwa Kosieczyn

9. Użytkownik i jego adres  
 Zakład Kręcko

10. Rejestr zabytków:  
 Nr 792 data 15.02.1964





Spichlerz został wzniesiony prawdopodobnie w II poł.XIXw., być może na miejscu jakiegoś wcześniejszego obiektu.

Do czasów obecnych pełni pierwotną funkcję.

Obiekt oznaczony na planie sytuacyjnym "3" znajduje się we wschodniej ścianie podwórza folwarcznego; ustawiony elewacjami szczytowymi na linii półn.-płd, szczytem północnym przylega do budynku gorzelni "4", szczytem południowym zwrócony na przebudowaną rządcówkę ob.dom mieszkalny "2", elewacją frontową skierowany na zachód - do wnętrza podwórza, a elewacją tylną na wschód -w stronę łąk i parku.

#### MATERIAŁ, KONSTRUKCJA, TECHNIKA:

ściany - kamienno-ceglane posadowione na niskim kamiennym cokole i rolce ceglanej, nietynkowane; wewnętrzne na parterze - szkieletowe i z desek;  
strop - nagi belkowy na drewnianych podciągach wspartych słupami z podwójnym mieczowaniem;

wieżba dachowa - krokwiowo-jętkowa na trzech ścianach stolcowych, pary krokwi dodatkowo stężone krótkimi jętkami, elementy więźby łączone drewnianymi tyblami;

dach - kryty podwójnie dachówką karpiówką;

okna - drewniane krosnowe dwuskrzydłowe; otwory okienne prostopadłokątne, od wewnątrz wnęki okienne przekryte łukiem odcinkowym;

drzwi - założone wtórnie, drewniane dwuskrzydłowe obite blachą; otwór drzwiowy prostopadłokątny;

schody - drewniane jednobiegowe z poręczami, stopnie wpuszczane w belki policzkowe;

podłogi - z desek pokrytych papą oraz płytą pilśniową miękką.

#### RZUT, BRYŁA:

obiekt założony na rzucie prostokąta, szerokofrontowy, dwukondygnacyjny z dwupiętrowym poddaszem, nakryty dachem dwuspadowym o stromym nachyleniu połaci; bryła zwarta prostopadłościenna.

#### ELEWACJE:

zachodnia - 5-osiova, dwukondygnacyjna, na osiach otwory okienne i drzwiowe, między nimi rozmieszczone równomiernie prostokątne otwory wentylacyjne;



14. Kubatura

ok. 1750m<sup>3</sup>

15. Powierzchnia użytkowa

1165m<sup>2</sup>

16. Przeznaczenie pierwotne

spichlerz

17. Użytkowanie obecne

spichlerz

18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja

- wymiana drzwi wejściowych
- wydzielenie drewnianymi ściankami pomieszczeń na parterze,
- ogólne remonty doraźne.

19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)

- mury w stanie dobrym,
- pokrycie dachu w stanie dobrym
- więźba dachowa, podciąg i słupy wspierające strop w stanie złym

20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie



21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsca przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Opracował

tekst Jacek Kaczurba VII 1993r.  
imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki j.w.  
imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotogr. j.w.  
imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowania negatywów MNR w Szreniawie  
Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

27. Załączniki  
2 wkładki



1. Miejscowość Kręcko	2. Obiekt (nazwa jak w karcie) spichlerz "3"	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) c.d. pkt 13, wykaz zdjęć, plan sytuacyjny
--------------------------	---	---

c.d. pkt 13:

wschodnia - jak zachodnia lecz bez otworów drzwiowych;

południowa - w partii dwóch kondygnacji kamienna z otworami okiennymi i wywietrznikowymi jak w elewacjach wzdłużnych, wyżej ceglana z dwoma prostokątnymi otworami okiennymi oraz dwoma okrągłymi i jednym półkolistym; wszystkie elewacje ozdobione ceglanym gzymsem kordonowym.

#### WNĘTRZE:

na parterze przy ścianie zachodniej wydzielone ściankami pomieszczenia magazynowe, piętro i dwa poziomy poddasza - jednoprzestrzenne; wszystkie kondygnacje połączone wewnętrznymi schodami.

#### INSTALACJE -

elektryczna, odgromowa.

wykaz zdjęć:

- 1)elewacja zachodnia
- 2)elewacja wschodnia
- 3)elewacja południowa
- 4)partia podokapowa ściany wzdłużnej zachodniej z wywietrznikiem
- 5)wnętrze parteru
- 6)schody
- 7)okno
- 8)poddasze dolne

Wkładkę założył: Jacek Kaczurba VII 1993  
(imię, nazwisko, data)


Miejsce przechowywania negatywów: .....

Wzór ODZ 1978 r.



Legenda:

1. drogi (określenie) ob. budynek mieszkalny - admu.
- 2a. budynek
2. nadbudówka do domu mieszkalnego
3. spichlerz
4. gospodarka i pasternak
5. magazyn
6. magazyn płotów i drewna
7. transformator
8. obora do magazynu i mieszkalnictwa pały
9. stodoła
10. waga
- 10a. grodzisko
11. stajnia i garaż ob. magazynu
12. chlewnia
13. stajnia, wolanina, kurnia ob. bud. wielokom. taki
14. budynek mieszkalny z aneksem ob. mieszkaln.
15. dom mieszkalny 15a. chlewnia
16. kościół
17. pomnik z otoczeniem przystanku i czczonej wojny 50.
18. daw. pasternak
19. d. mieszkalny Nr 31; 19a. chlewnia
20. d. mieszkalny Nr 30; 20a. chlewnia
21. d. mieszkalny Nr 29
- 21a. chlewnia
22. d. mieszkalny Nr 28
- 22a. stodoła ob. przedskole
- 23a. chlewnia





1. Miejscowość

Kręcko

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

spichlerz "3"

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

zdjęcia



2



3



4

Wkładkę założył: Jacek Kaczurba VII 1993  
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: MNRIPRS w Szreniawie

Wzór ODZ 1978 r.





5



6



7



8