


1. Obiekt zabytkowy KOŚCIÓŁ /RUINA/				2. Miejscowość opm. ZIELONA GÓRA Zatonia																													
3. Wiek XIV		4. Styl GOTYKI RÓŻNO-ROMANISM		5. Kubatura m ³ 1090		6. Powierzchnia w m ² a) zabytkowa: 218 b) użytkowa: 218		20. Przynależność administracyjna a) województwo Zielonogórskie b) powiat Zielonogórski c) gmina PACOLA																									
7. Materiał budowlany		Przed zniszczeniem Po odbudowie		11. Ilość budynków 1		14. Grunty należące do zabytku: ha		21. Stacja Nazwa stacji Odległość od stacji w km																									
a) ściany		KAMIEŃ CEGŁA		12. Ilość kondygnacji 1		a) ogrody stylowe		a) kolejowa ZIELONA GÓRA 8																									
b) sklepienia		—		13. Użytkowanie wnętrza według ilości:		b) sady i grunty uprawne		b) autobusowa Zatonia																									
c) stropy		—		a) izb mieszkalnych —		c) lasy		22. Właściciel i jego adres SKARB PAŃSTWA																									
d) więzania dachu		—		b) innych pomieszczeń 1		d) wody																											
e) krycie dachu		—		c) piwnic —		e) inne																											
8. Wyposażenie architektoniczne BRZAK				15. Przeznaczenie pierwotne budynku KOŚCIÓŁ				23. Użytkownik i jego adres NIEUŻYTKOWANY																									
				16. Użytkowanie w latach ubiegłych NIEUŻYTK.				24. Inwestor i jego adres —																									
				17. Użytkowanie obecne RUINA																													
				18. Nadaje się do użycia na TRWAŁA RUINA																													
9. Autorzy i data budowy i przebudowy NIEZNANI, I poł. XIV w. W RUINIE od w. XIX				19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy				25. Rejestr zabytku Nr 1992 28.01.1974 rok miejsce przechowywania																									
				<table><thead><tr><th>Data</th><th>O P I S</th><th>Zniszczenia %</th><th>Odbudowa %</th></tr></thead><tbody><tr><td>VIII.1939 r.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>XI.1939 r.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>XII.1945 r.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>VIII 59</td><td>ZRUINOWANY</td><td>90</td><td></td></tr><tr><td>1966</td><td>RUINA</td><td>80</td><td></td></tr></tbody></table>				Data	O P I S	Zniszczenia %	Odbudowa %	VIII.1939 r.				XI.1939 r.				XII.1945 r.				VIII 59	ZRUINOWANY	90		1966	RUINA	80		26. Nazwa księgi hipotecznej 27. Nr hipoteczny	
Data	O P I S	Zniszczenia %	Odbudowa %																														
VIII.1939 r.																																	
XI.1939 r.																																	
XII.1945 r.																																	
VIII 59	ZRUINOWANY	90																															
1966	RUINA	80																															
10. Udostępnienie DOSTĘPNY								28. Akta																									
								29. Fotografie																									
								30. Inwentaryzacja pomiarowa																									

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

sytuacja: zob. Mapa parku pałacowego.



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

Przewidywane	Rzeczywiste

34. Inspekcje

różne

36. Wypełnił dnia

IX-1959 *[Signature]*

37. Sprawdził dnia

V. 1966r.

[Signature] *[Signature]*

Pod. 1966 (4)

