

Nr



A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

77

1. Obiekt zabytkowy

KAPLICA p.w. WNIEBOWZIECIA MATKI BOSKIEJ

2. Miejscowość

gm. DASZYNA  
SŁAWOSZEW

3. Wiek XIX

4. Styl archit. drewn.

5. Kubatura m³ 254

6. Powierzchnia w m²  
a) zabytkowa: 35 b) użytkowa: 35

20. Przynależność administracyjna  
a) województwo łódzkie  
b) powiat łęczycki  
c) gmina Daszyna

7. Materiał budowlany  
a) ściany drewn.  
b) sklepienia  
c) stropy drewn.  
d) więzania dachu drewn.  
e) krycie dachu gont.

11. Ilość budynków 1  
12. Ilość kondygnacji  
13. Użytkowanie wnętrza według ilości:  
a) izb mieszkalnych  
b) innych pomieszczeń  
c) piwnic

14. Grunty należące do zabytku: ha  
a) ogrody stylowe  
b) sady i grunty uprawne  
c) lasy  
d) wody  
e) inne

21. Stacja Nazwa stacji Odległość od stacji w km  
a) kolejowa Daszyna wążk. 2  
b) autobusowa Daszyna 2

22. Właściciel i jego adres  
Par. nym. kat. i Marzenie

8. Wyposażenie architektoniczne  
Ostanie główne; 2 boczne barokowe - koniec XVII w.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku kościół filialny  
16. Użytkowanie w latach ubiegłych  
17. Użytkowanie obecne  
18. Nadaje się do użycia na

23. Użytkownik i jego adres

24. Inwestor i jego adres

9. Autorzy i data budowy i przebudowy  
rzd. poz. XIX.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy			
Data	O P I S	Zniszczenia %	Odbudowa %
VIII.1939 r.			
XI.1939 r.			
XII.1945 r.			
1959	stan dobry		
1966	stan dobry		

25. Rejestr zabytku Nr 407-V-19  
rok 1949 miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej 27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie jest.



liton  
(mgr Mieczysław Pracuta)