

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

DZWONNICA

3. Wiek XIX

4. Styl

KLASYCYSTYCZ.

5. Kubatura m³ 2006. Powierzchnia w m² 24

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

2. Miejscowość

DIAŁOSZYN

qm. w. m.

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

ŁÓDZKIE

b) powiat

PAJĘCZNO

c) gmina

DZIAŁOSZYN

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

KAMIEŃ

b) sklepienia

c) stropy

DREWNO

d) wiązania dachu

DREWNO

e) krycie dachu

DACHOWNKA

12. Ilość kondygnacji

3

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

c) piwnic

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

DZIAŁOSZYN

4

b) autobusowa

LOCO

22. Właściciel i jego adres

PARAFIA RZYM.-KATOL.
DZIAŁOSZYN

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

DZWONNICA

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

17. Użytkowanie obecne

DZWONNICA

18. Nadaje się do użycia na

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

POCZ. XIX WIEKU

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia
%Odbudowa
%

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

X.1965 dobry

25. Rejestr zabytku Nr

647

rok 30 VIII 1967 miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta


29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



NA PLANIE CZWOROGBOKU,
TRÓJKONDYGNACJOWA, DACH NAMIOTOWY

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 14.VII.1966

J. J. J.

37. Sprawdził dnia 16.VII.1966

Prof. Tadeusz Gąsiorowski

T. G.