

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Kartuzów

1. Obiekt zabytkowy

Kościół p. w. Matki Boskiej Bolesnej KARTUZÓW

2. Miejscowość

Gidle

gm. n. m.

3. Wiek

XVIII

4. Styl

poziwy barok

5. Kubatura m³

24000

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 1050 b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

Łódzkie

b) powiat

Radomsko

c) gmina

Gidle

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła i kamień

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

—

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

b) sklepienia

cegła

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

1

a) kolejowa

Radomsko

12

c) stropy

a) izb mieszkalnych

c) lasy

—

b) autobusowa

Gidle

1

d) więzania dachu

drewno

b) innych pomieszczeń

d) wody

—

22. Właściciel i jego adres

Parafia rym.-kat.
ul. Kartuska 101
pocz.-Gidle, pow. Radomsko

e) krycie dachu

blacha
dachówka

c) piwnic

e) inne

—

8. Wyposażenie architektoniczne

9 ołtarzy: barok i rokoko
chrzcielnica 1675
2 świeczniki rokokowe

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

Kościół

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

— " —

17. Użytkowanie obecne

— " —

18. Nadaje się do użycia na

— " —

23. Użytkownik i jego adres

— " —

24. Inwestor i jego adres

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Nr. 1754 zbudowany na
miejscu drewnianego z
1646 r.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

IX.1965

stan dobry

25. Rejestr zabytku Nr

1201-X-11/224

rok

1946

27. XII. 1967

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

D/115


30. Inwentaryzacja pomiarowa

m. 1 2 1937

10. Udostępnienie

tak

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 25.X.59

lun

37. Sprawdził dnia 19.IX.1965

Mieczysław Pracuta



Późnobarokowy. Orientowany. Murowany. Trój-
nawowy bazylikowy, na rzucie prostokąta.
Dach dwuspadowy.