



1. Obiekt 38/1 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY pw. ŚW. MARCINA BISKUPA MECZĘNNIKA	2. Czas powstania 1629/1925 r	3. Miejscowość OSZKOWICE
--	----------------------------------	-----------------------------

11. Zdjęcia. rzut, przekrój, sytuacja, orientacja



1. Elewacja zach i ptd



4. Adres Oszkowie 99-423 nr hipoteczny
5. Przynależność administracyjna województwo skierniewickie gmina Bielawy pow. łowicz
6. Poprzednie nazwy miejscowości
7. Przynależność administracyjna przed 1 VI 1975 województwo łódzkie powiat Łowicz
8. Właściciel i jego adres Parafia rzymsko-katolicka Oszkowie
9. Użytkownik i jego adres jw.
10. Rejestr zabytków Nr 1/41 data 2. 08. 2007

Pierwsza wzmianka o parafii pochodzi z 1389 r, kiedy to archidiakon gnieźnieński Bronisz mianował w Oszkowie proboszcza. Pierwotny kościół wzniesiony był zapewne w końcu XIV w obecny drewniany powstał w 1629 r z fundacji Samuela Sokołowskiego, pw. Matki Boskiej Szkaplerznej, konsekrowany w 1673 r. W latach 1862 i 1895 odnowiony, zaś w 1925 r gruntownie przebudowany i powiększony, tak że z dawnego kościoła pozostało jedynie modrzewiowe prezbiterium. W tym samym czasie wystawiono także budynek plebanii.

Kościół orientowany, drewniany, cz. modrzewiowy, trójnawowy z trójbocznie zamkniętym prezbiterium, węższym od naw, dach dwuspadowy, o różnej wysokości kalenic, kryty gontem.

Sytuacja obiektu : wieś Oszkowice położona jest ok 4 km na wsch od Piątku, przy drodze Piątek-przez Bielawy-do Łowicza. Założenie kościelne usytuowane jest w centrum wsi, ok 400 m na półd od w/w drogi. Teren przykościelny o kształcie nieregularnego owalu utworzonego przez proste odcinki muru wykonanego z cegły maszynowej na zaprawie cementowej. Mur ten posiada niski, tynkowany cementem cokolik oraz podział na przęsła. Zwieńczony dwuspadowo, pod okapem zdobienie motywem kostkowym. Wejście teren od półn poprzez bramę z dwoma furtami po bokach, ze słupkami bramnymi dekorowanymi płycinami, skrzydła bramy i furt kowalskiej roboty, w dolnej partii zdobione ornamentem roślinnym. Dwie dodatkowe furty, od wsch prowadząca ku drodze do Piątkowa i od półd-wsch ku plebanii. W linii muru, na zach od bramy gł znajduje się stara, drewniana dzwonnica na podmurówce, tuż za nią nowa z elementów stalowych. W narożniku półn-zach część terenu zajmuje budynek gospodarczy dostępny z terenu cmentarza. Dokoła kościoła opaska i chodnik-betonowe. Teren silnie zadrzewiony-kasztanowce. Od półd i zach do terenu przykościelnego przylegają zabudowania wchodzące w skład plebanii.

Materiał, konstrukcja, technika : kościół drewniany, konstrukcji zrębowej, z zew szalowany deskami w pionie, deski przybite do czoła z listwami w miejscach łączeń, od wew szalowany deskami na nakładkę, malowany farbami olejnymi. Zakrystia murowana, tynkowana, wew drewniana ścianka działowa. Cały budynek na niskiej podmurówce, otynkowanej. Pod prezbiterium murowana krypta, obecnie niedostępna. Przyciesie dębowe, łączone w narożach na zamek, na długości na nakładkę, przykryte deskami. Stropy drewniane, gładkie tj. z pułapem z desek łączonych na nakładkę. Więźba dachowa : drewniana, konstrukcji kleszczowo-stolcowej, bez płatwi pośredniej. Dach dwuspadowy, o różnej wysokości kalenic nad nawami i prezbiterium, kryty gontem. Nad zakrystią dach pulpitowy kryty gontem + papa. Podłogi : w zach części nawy i pod chórem wylewka betonowa, dalej na całości naw i prezbiterium szare płytki ceramiczne. W zakrystii, w obu jej pomieszczeniach podłogi deskowe, w kruchcie od półn wylewka betonowa. Schody : na chór usytuowane w półn-zach narożniku, stalowe, kręcone, ustawione wokół żeliwnej rury, w zakrystii drewniane schody z poręczą prowadzące na ambonę. Okna : otwory okienne w ścianach bocznych naw i prezbiterium prostokątne, od góry zamknięte

14. Kubatura ok 2.400 m ³	15. Powierzchnia użytkowa 320 m ²	16. Przeznaczenie pierwotne sakralne	17. Użytkowanie obecne sakralne
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja -1862 r odnowienie kościoła -1895 r odnowienie kościoła -1925 r rozbudowa kościoła/nawy boczne, przedłużenie w kier zach/która spowodowała, że z dawnego obiektu pozostało jedynie modrzewiowe prezbiterium -okres po II w.ś. prowadzono drobne prace zabezpieczające wymieniono odeskowanie zew -1991 r zmiana gontów -1992 r kościół wew pomalowano farbami olejnymi -1993 r odnowiono ołtarz gł i boczne, konserwacja obrazów		19. stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) Stan zachowania obiektu średni.	
		20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie Chemiczne zabezpieczenie więźby dachowej i stropów.	

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

24. Uwagi różne

22. Bibliografia

1. J. Łaski. Liber Beneficiorum Archidiecezji Warszawskiej. t. II, s. 422
2. Katalog kościołów i duchowieństwa Archidiecezji Warszawskiej. 1935, s. 218, 1981, s. 360
3. Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. II, 1954, s. 167

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

25. Opracował

tekst.....mgr E. Bonusiak, mgr J. Pietrzak VI 1993 r
imię, nazwisko, data, podpis
plany, rysunki.....mgr J. Pietrzak VI 1993 r
imię, nazwisko, data, podpis
zdjęcia fotogr.....mgr E. Bonusiak VI 1993 r
imię, nazwisko, data, podpis
miejsce przechowywania negatywów.....Konserwator Wojewódzki-Skierniewice

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

27. Załączniki

Wkładka nr. 1, 2, 3

1. Miejscowość	2. Obiekt (nazwa jak w karcie)	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)
Oszkowice	Kościół parafialny	Tekst, plan sytuacyjny


od pkt 13 -te łukiem odcinkowym, o prostych ościeżnicach, okna jednoskrzydłowe, 32-taflowe, w drewnianych ramach, w prezbiterium w ścianach skośnych witraże z postaciami świętych 1/Św. Dominik Savio, 2/Św. Maria Goretti. Pozostałe okna tj. w fasadzie doświetlające chór i w kruchcie płu osadzone w prostokątnych otworach z ościeżnicami, 2-skrzydłowe, 6-taflowe. W zakrystii 2 otwory prostokątne, drewniane futryny, węgary lekko rozglifione do wew, też 2-skrzydłowe i 6-taflowe, od wew kraty. Drzwi :zew głu o wym 1,8 x 2,8 m, 2-skrzydłowe, podwójne, obie pary konstrukcji ramowej, odeskowane pionowo frezowanymi deskami, zawiasy tulejkowe, drzwi zamykane na zasuwki i antaby, drzwi zew do płu kruchty : wym 1,3 x 2,1 m, konstrukcji ramowo-płycinowej, 2-skrzydłowe, zew do zakrystii o wym 1 x 1,8 m, konstr deskowo-listwowej, z zew odeskowane w motyw rombu, z metalowymi guzami, zawiasy pasowe, zamek zew kowalskiej roboty. Drzwi wew konstr ramowo-płycinowej, tylko jedne 2-skrzydłowe-z nawy do płu kruchty, mocowane na zawiasach tulejkowych, zamki wew i zew. RZUT : wewnątrz trójnawowe, wszystkie nawy równej wysokości, rozdzielone trzema parami słupów wspierających odeskowane podcięcia. Część nawowa o rzucie prostokąta, nawy boczne węższe, prezbiterium szersze od nawy głu, zamknięte trójbocznie, niegdyś oddzielone od nawy belką tęczową/usunięta, mieściła napis wotywny w jęz. łacińskim, herb Jastrzębiec z literami SPS SO fundatora i datę 1629 r/. Prezbiterium równej wysokości z nawą. Zakrystia o rzucie prostokąta, wtórnie podzielona. Przy płu ścianie nawy kwadratowa kruchta. Empora organowa wsparta na dwóch słupach stanowiących przedłużenie podziału na nawy. Nawa dostępna z zew wejściem głu w osi fasady oraz od płu za pośrednictwem kruchty. Prezbiterium skomunikowane z zakrystią, która dostępna jest z zew od wsch. Bryła: mało rozczłonkowana, prezbiterium nieco niższe od nawy, dachy dwuspadowe, na kalenicy nawy wieżyczka na sygnaturkę. Przybudówki niższe, przykryte dachem pulpitowym nad zakrystią i dwuspadowym nad kruchtą. Fasada : prosta, jednoosiowa, oszalowana pionowymi deskami, widoczne 2 lisice wzmacniające ściany nawy. Na osi wejście głu z 2-skrzydłowymi drzwiami chronionymi niewielkim daszkiem krytym gontem, powyżej na osi drewniany krucyfiks, po bokach którego niewielkie okna doświetlające chór. Szczyt oddzielony daszkiem okapowym z gontów, szalowany w pionie. Elewacja pldna odcinku nawy 4-osiowa, prezbiterium 2, osie stanowią otwory okienne, szalunek analogiczny, 9 lisic. Elewacja wsch : stanowi ją trójboczne zamknięcie prezbiterium oraz ściana zakrystii. W ścianach bocznych prezbiterium otwory okienne, w partii środkowej dREW krucyfiks poniżej którego żeliwna płyta przyścienna z napisem "Rodzina Nakwaskich" i jedną odmian herbu Prus. W tynkowanej ścianie zakrystii wejście umiesz

Wkładkę założył: Bonusiak, Pietrzak, VI. 1993
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: Konserwator Wojewódzki-Skierniewice

Z-d Poligr. Jan Jasiński W-wa, ul. Wolna 13, tel. 12-43-83

Wzór ODZ 1978 r.



OSZKOWICE gm. Bielawy, woj. skierniewickie

1. Kościół p.w. ŚW Marcina

2 Dzwonnica

0 40m

Plebania



2. Elewacja frontowa



3. Założenie kościelne od pTm

1. Miejscowość Oszkowice	2. Obiekt (nazwa jak w karcie) Kościół parafialny	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) Tekst, zdjęcia
-----------------------------	--	--

cd pkt 13 -czone w płytkiej wnęce zamkniętej odcinkowo, nad nim daszek ochronny. Półszczyt oddzielony prostym gzym-sikiem. Elewacja płu : na ośdinku prezbiterium poprzedzona dwuosiową/okna/ścianą zakrystii, na odcinku nawy 4-osiowa, 2 oś od zach stanowi poprzedzone kruchtą wejście. Pozostałe osie stanowią okna. Nawa i kruchta z szalunkiem analogi-cznym jak w fasadzie, 5 lisic, zakrystia tynkowana. Kruchta kryta dwuspadowym, gontowym daszkiem, szczyt z szalunkiem pionowym. Wnętrze : całość łącznie ze stropem oszalowana, malowana farbami olejnymi, pionowy podział ścian stanowią wzmacniające je lisice. Empora organowa dostępna kręconymi schodami, balustrada drewniana, prosta, z prostokątnymi pły-cinami. Wyposażenie : w ołtarzu głównym obraz fabryczny Matki Boskiej Częstochowskiej, Chrystusa na krzyżu Józefa Buchbindera z 1900 r, w ołtarzach bocznych: Matki Boskiej z Dzieciątkiem adorowanej przez Św. Teklę i Św. Apolonię Ludwika Jabłońskiego z ok 1880 r, Św. Marcina, ponadto obrazy Trójcy Przenajświętszej, Przemienienie Pańskie, Matki Boskiej Szkaplerznej.

Instalacje : elektryczna i odgromowa.



4. Elewacja wsch i płu zakrystii



5. Elewacja wsch

Wkładkę założył: Bonusiak, Pietrzak VI 1993 r
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: Konserwator...Wojewódzki-Skierniewice

Z-d Poligr. Jan Jasiński W-wa, ul. Wolna 13, tel. 12-43-83



6. Okno



7. Teren przykościelny od płot



8. Tablica z drewna no. zew. ściany prezbiterium



9. Zbliżenie herbu



10. Fragment niżejby dachowej



11. Drzwi między zakrystią i prezbiterium



12. Drzwi zew. do zakrystii

1. Miejscowość	2. Obiekt (nazwa jak w karcie)	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)
Oszkowice	Kościół parafialny	Zdjęcia



13. Wnętrze



14. Wnętrze



15. Wnętrze

Wkładkę założył: Bonusiak, Pietrzak VII 1993
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: Konserwator Wojewódzki-Skierniewice

Z-d Poligr. Jan Jasiński W-wa, ul. Wolna 13, tel. 12-43-83