

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIOŁ par. p.w. św. Marcina

2. Miejscowość

gm. BIELANY

OSZKOWICE

3. Wiek

XVII

4. Styl

bud. drew.

5. Kubatura m³

2210

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 340 b) użytkowa:

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

a) ściany

drew.

drew.

b) sklepienia

-

-

c) stropy

drew.

drew.

d) wiązania dachu

drew.

drew.

e) krycie dachu

gont

gont

11. Ilość budynków

1

12. Ilość kondygnacji

1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

-

b) innych pomieszczeń

3

c) piwnic

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

0,8

8. Wyposażenie architektoniczne

wystrój z XIX w.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

sakralne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

"

17. Użytkowanie obecne

"

18. Nadaje się do użycia na:

"

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Zbudowany 1623-1628 r.
restaurowany 1862 r. : 1895
1925 r. budowa 3 nowych naw

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

znisz-
czenie
%odbu-
dowa
%

VIII. 1939 r.

XI. 1939 r.

XII. 1945 r.

1945 r.

1945 r.

7/66

remontowany

w stanie b. dobrym

stan dobry

10. Udostępnienie

dostępny

20. Przynależność administracyjna

a) województwo ŁÓDZKIE

b) powiat ŁOWICKI

c) gmina

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od
stacji w km

a) kolejowa

Głowno

14

b) autobusowa

Osikowice

22. Właściciel i jego adres

Administracja Kościoła Rybn. Met.

23. Użytkownik i jego adres

Parafia Kościoła p.w. św. Marcina

24. Inwestor i jego adres:

Jan J. 23

25. Rejestr zabytku nr

rok _____ miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej



27. Numer
hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

P. I. S. w. W. wie

30. Inwentaryzacja pomiarowa



Orientalny. Konstrukcji ekshowej. Iny nany wzniesione 1925r. w miejscu dawniej. Ze slango konioła porocelę ciary, presbiterium, belka gromada z napisem wotywnym i dalej 1629r. Iny kryty stropem. Dasy dwuspadowe.

ieg prac konserwatorskich

Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

	przewidywane	rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

Mgr inż. arch. DONAT PUTKOWSKI

VII/1966

36. Wypełnił dnia 20.X.1959.

37. Sprawdził dnia 16.XI.1959.

Starszy Konserwator Zabytków

(mgr Mieczysław Pracuta)