

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

Kościół parafialny p.w. św. Szymona i Jodensza

2. Miejscowość

Dmehin

3. Wiek

4. Styl

barok

5. Kubatura m³

3100

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 250 b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjną

a) województwo

b) powiat

c) gmina

Łódzkie

radomski

Dmehin

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) ściany

cegła
kalkowa

b) sklepienia

cegła

c) stropy

-

d) więzania dachu

drewno

e) krycie dachu

dachówka

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

5 ha

a) izb mieszkalnych

-

c) lasy

b) innych pomieszczeń

-

d) wody

c) piwnic

1

e) inne

22. Właściciel i jego adres

parafia - Dmehin

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

kościół parafialny

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

j.w.

17. Użytkowanie obecne

j.w.

18. Nadaje się do użycia na

j.w.

23. Użytkownik i jego adres

j.w.

24. Inwestor i jego adres

j.w.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

25. Rejestr zabytku Nr

199-X-9

rok

1946

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

10. Udostępnienie

TAK. KLUCZE NA PLEBANII

28. Akta

29. Fotografie

F. 358

30. Inwentaryzacja pomiarowa

VIII. 1939 r.

NIE ZNISZCZONY

XI. 1939 r.


- " - - " -

XII. 1945 r.

- " - - " -

IX. 1965

stan dobry



h ~ 11
1 : 400



Kościół późnobarokowy, murowany. Orientowany. Jednonawowy.
Dachy dwuspadowe, kryte dachówką.

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 20.IX.1959r.

z Borecha

37. Sprawdził dnia 30.IX.196r

Pracuta
(mgr Mieczysław Pracuta)