


1. Obiekt 152/2  
DZWONNICA PRZY KOŚCIELE PARAFIALNYM

2. Czas powstania  
poł. XVIII w.

3. Miejscowość  
DMENIN



4. Adres

nr hipoteczny 97-523 Dmenin

5. Przynależność administracyjna

województwo Piotrków Tryb.

gmina Kodrąb pow. RADOMSKO

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Dminin /XVI w./

7. Przynależność administracyjna  
przed 1.VI.1975 r.

województwo Łódź

powiat Radomsko

8. Właściciel i jego adres  
Parafia rzym.-kat.  
św. św. Szymona i Judy  
97-523 Dmenin

9. Użytkownik i jego adres  
Parafia rzym.-kat.  
św. św. Szymona i Judy  
97-523 Dmenin


10. Rejestr zabytków

Nr 155 727 data 27.12.1967

autor zdjęć  
data wykonania  
miejsce przechowywania negatywów

Zdjęcia: K. Stefański, sierpień 1995

Neg.: PSOZ w Piotrkowie Tryb.



SYTUACJA 1:1000

A - dzwonnica



12. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu.

Historia: Wieś była własnością Kobielskich h. Poraj z Kobiel Wielkich. Parafia istniała już w 1398r. Kościół parafialny z XVw., o drewnianej nawie i murowanym prezbiterium, rozbudowano w latach 1746-48 o murowaną nawę. W tym samym czasie wzniesiono zapewne istniejącą dzwonnice.

Styl: prowincjonalny, uproszczony barok

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze, wyposażenie, instalacje)

Usytuowanie: Dzwonnica usytuowana w pld.-zach.narożu placu przy kościele parafialnym, w ciągu murowanego parkanu okalającego plac. Położona w pldn. części wsi, po zach. stronie lokalnej drogi Bugaj-Lowicz, ok. 300m na pldn. od zabudowy zagrodowej. Od pld. dawny budynek parafialny, od zach. sad, fasada kościoła ok. 10 m na pldn.-wsch.

Materiał i konstrukcja: Obiekt murowany z cegły ceramicznej na zaprawie wapiennej, tynkowany. We wnętrzu konstrukcja belkowa, także konstrukcja więźby dachowej. Dach kryty blachą ocynkowaną. Posadzka cementowa. Drzwi drewniane deskowe na żeliwnych zawiasach. Otwory okienne wypełnione drewnianymi żaluzjami.

Rzut i bryła: Na rzucie wmurowanego prostokąta bliskiego w proporcjach kwadratowi. Bryła zwarta nakryta dachem namiotowym, lekko załamany w połowie wysokości. Podpiwniczenia brak.

Elewacje: Malowane w kolorze białym. Dzielone na duże kondygnacje płaskim gzymsem kordonowym na wysokości parapetów podokiennych. Na narożach lizeny, górą proste belkowanie z gzymsem profilowanym u dołu i gzymsem wieńczącym pod okapem dachu. W centrum każdej z elewacji duże okno zamknięte łukiem spłaszczonym, ujęte płaską opaską. W el. pldn. w przyziemiu otwór drzwiowy zamknięty łukiem odcinkowym, drzwi jednoskrzydłowe. Od wsch. w przyziemiu występ wys. ok. 1,6m na dł. 3/4 ściany zamknięty prostym daszkiem okapowym. Z naroża pldn.-zach i pld.-wsch. wychodzą odcinki murowanego parkanu okalającego plac przykościelny. Na szczycie dachu żeliwny kogucik zamurowany na trzonie żeliwnego krzyża wieńczącego obiekt.

Wnętrze: Na konstrukcji belkowej zawieszony 1 dzwon, wyżej na żeliwnym ruszcie dwa kolejne dzwony.

Instalacji brak.



14. Kubatura ok. 60 m <sup>3</sup>	15. Powierzchnia użytkowa 10,4 m <sup>2</sup>	16. Przeznaczenie pierwotne Dzwonnica kościelna	17. Użytkowanie obecne Dzwonnica kościelna
---------------------------------------	--	--	---

18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja  
położenie nowej blachy na dachu, 1973

19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne ściany, wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycia dachu, wyposażenie i instalacje)

Stan zachowania ogólnie dobry. Lekkie zawilgocenie ściany zach.

20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie



Orientacja 1:100 000



21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

Katalog kościołów i duchowieństwa diecezji częstochowskiej, Częstochowa 1978, s.410  
Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t.II, z.4  
Warszawa 1953, s.6

23. Źródła ikonograficzne i fotograficzne rodzaj, miejsce przechowania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

dr Krzysztof Stefański

Imię i nazwisko

data listopad 1995

26. Sprawdził

Imię i nazwisko

data

27. Załączniki



1. Miejscowość

DMENIN

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

Dzwonnica przy kościele  
parafialnym

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

Zdjęcia obiektu



2



3



4



5

Wkładkę złożył: K. Stefański, listopad 1995.....  
(imię, nazwisko data)

Miejsce przechowywania negatywów: PSOZ w Piotrkowie Tryb.





6

Spis ilustracji:

1. Widok od wsch.
2. Widok od pld.-wsch.
3. Elewacja wschodnia.
4. Widok od pld.-zach.
5. Elewacja zach.
6. Okno w el.wsch.