

Nr



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIÓŁ PAR. ŚN. BENEDYKTA OPATA

2. Miejscowość

CHLEWO

3. Wiek

XVIII

4. Styl

BAROK

5. Kubatura m³

2332,2

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 299 b) użytkowa: 299

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

a) ściany

cegła

b) sklepienia

- u -

c) stropy

/

d) wiązania dachu

DREWNO

e) krycie dachu

DACHÓWKA

11. Ilość budynków

1

12. Ilość kondygnacji

1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

c) piwnic

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

3

c) lasy

d) wody

e) inne

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

POMORSKIE

b) powiat

TUREK

c) gmina

CHLEWO

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

BLASZKI

15

b) autobusowa

CHLEWO

1

22. Właściciel i jego adres

Kuria biskupia Włocławek

Parafia Chlewo

23. Użytkownik i jego adres

Parafia Chlewo

24. Inwestor i jego adres

Włocławek

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

sakralne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

- " -

17. Użytkowanie obecne

- " -

18. Nadaje się do użycia na

- " -

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

1778 na miejscu drewnianego

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

| Data | O P I S | Zniszczenia % | Odbudowa % |
|--------------|------------------------|---------------|------------|
| VIII.1939 r. | | | |
| XI.1939 r. | zniszczone wnętrze | 70 | |
| XII.1945 r. | odrestaurowane wnętrze | | 70 |
| 24. VIII 60 | STAN DOBRY | | |
| 12. V. 67 | STAN DOBRY | | |

10. Udostępnienie

dostępny

25. Rejestr zabytku Nr

825/A

rok 13. II 1990

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie WOS. KONSERWATOR ZABYTKÓW

30. Inwentaryzacja pomiarowa

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Orientowany. Jednonawowy. Prezbiterium zamknięte półkolistą i prostokątną zakrystią od pn., nad którą łaznia, otwarta do wnętrza arkadą. Sześć czteroprzęsłowa nawa z małą kruchtą od poł. nakryta sklepieniem kolebkowym na gurtach spływających na paręście pilastrów. Ściany rozczłonkowane kolumnami, w których okna zamknięte półkolistą. Chór muzyczny wsparty na trzech arkadach. Zewnętrzny kościół opóźniony. Fasada zach. zbieżności skrajnym szczytem o linii falistej. Dach dwuspadowy, kryte dachówka.

32. Przebieg prac konserwatorskich

| Rok | Wyszczególnienie prac | K o s z t tys. zł |
|------|-----------------------|----------------------|
| 1956 | NOWE KRYCIE DACHÓWKA | |



1967



1967



1967

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 24. VIII. 1960

37. Sprawdzał dnia 12. V. 1967

H. H. H. H.

skala: 1:200



SKŁEP. ZAGŁOWE

