

Nr

III

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1000000

1. Obiekt zabytkowy

Kościół garnniz.p.węzw.<sup>zestawia</sup> ~~Św. Ducha~~ <sup>Św. Trójcy</sup>  
(d. Ewang.-Augs. pw. Św. Trójcy)

Plac Wolności 16  
(Piotrkowska 2)

2. Miejscowość

Łódź

MIASTO

3. Wiek  
XIX/XX

4. Styl

5. Kubatura m<sup>3</sup> 60006. Powierzchnia w m<sup>2</sup>  
a) zabytkowa: 300 b) użytkowa: 30020. Przynależność administracyjna  
Łódzkie

a) województwo

b) powiat

c) gmina

7. Materiał  
budowlanyPrzed znisz-  
czeniemPo  
odbudowie

11. Ilość budynków 1

14. Grunty należące do zabytku: ha

a) ściany

cegła

b) sklepienia

"

c) stropy

drewno

d) wiązania  
dachu

drewn.

e) krycie dachu

blacha

12. Ilość kondygnacji

13. Użytkowanie wnętrza  
według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

c) piwnic

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość  
od stacji  
w km

a) kolejowa

Łódź

b) autobusowa

"

22. Właściciel i jego adres

Parafia rzymsko-katolicka

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku kościół ewangelicki

16. Użytkowanie w latach ubiegłych "

17. Użytkowanie obecne Kościół katolicki

18. Nadaje się do użycia na "

23. Użytkownik i jego adres

"

24. Inwestor i jego adres

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Znisz-  
czenia  
%Odbu-  
dowa  
%

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

25. Rejestr zabytku Nr A/113

20.01.1971

rok..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipo-  
teczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa


10. Udostępnienie

jest





Kościół murowany, neogreckiego z kopułą. Brył boczne wieżyczki na n. Elewacje zwieńczone tr. tamburne dwudzielne z. Kupuła ślepa, kryta bl.



1:400



### 32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł

ty zł	Przewidywane	Rzeczywiste

### 34. Inspekcje

gi różne

Konserwator Zabytko

36. Wypełnił dnia

20. IX. 1963

Mgr Tadeusz Byczko

37. Sprawdził dnia





Kościół murowany, neoromański, na planie krzyża greckiego z kopułą. Bryłę budynku wzbogacają czworoboczne wieżyczki na narożach. Okna dwudzielne. Elewacje zwieńczone trójkątnymi szczytami. Okna w tamburze dwudzielne z trójkątnymi tympanonami. Kupuła ślepa, kryta blachą.

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł

ty zł	Przewidywane	Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

Konserwator Zabytko

36. Wypełnił dnia

20. IX. 1963

Mgr Tadeusz Byczko

37. Sprawdził dnia