

1. Obiekt

KAPLICA CMENTARNA p.w. ZAŚNIĘCIA NMP  
na cmentarzu prawosławnym

(dec. cerkiew)

2. Czas powstania

1913-14r

3. Miejscowość

ŁÓDŹ


11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



ELEWACJA POŁUDNIOWA I ZACHODNIA




ELEWACJA WSCHODNIA



SYTUACJA

1:1000



RZUT PRZYZIEMIA

1:400

4. Adres

Łódź, ul. Telefoniczna 4

nr hipoteczny .....

5. Przynależność administracyjna

województwo miejskie łódzkie

gmina .....

6. Poprzednie nazwy miejscowości

j.w.

7. Przynależność administracyjna  
przed 1.VI.1975

województwo miejskie łódzkie

powiat .....

8. Właściciel i jego adres

Parafia Prawosławna w Łodzi  
Łódź ul. Narutowicza 46

Diecezja łódzka i poznańska

9. Użytkownik i jego adres

j.w.

10. Rejestr zabytków

Nr A/293 data 20.12.1983

autor zdjęć Elżbieta Poskuszny  
data wykonania styczeń 83r  
miejsce przechowywania negatywów



12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Nazwisko autora obiektu nie jest znane.  
Cerkiew grzebalna/kaplica/ ufundowana przez  
parafię prawosławną w Łodzi powstała ok. 1913-  
1914r/ przed I wojną światową/  
W 1935r ksiądz Borecki odsprzedał wschodnią  
część cmentarza /przylegającą do cerkwi grze-  
balnej/ parafii rzymsko-katolickiej w Łodzi.  
Wykonana w stylu orientalizującym

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Obiekt usytuowany w południowej części cmentarza przy drodze bi-  
tej, 200m za bramą z żelaznymi kutymi wrotami, dwuskrzydłowymi.  
Otoczony starodrzewem.

Murowany z cegły, na zewnątrz obmurowany klinkierem, nie tynkowany  
podpiwniczony/krypta w piwnicy/, na cokole wys 100cm, otynkowanym  
z cegły.

W piwnicy strop żelbetowy płaski, w kaplicy spłaszczona kopuła na  
ośmiościennym bębnie, Bęben na żagli-  
lach, wykonany z cegły.

Konstrukcja nośna dachu - dźwigary-drewniane, na nich przybite de-  
ski, kryty blachą w łuskę na kopule, pozostałe połacie dachu blach  
z płyt,

Podłoga w krypcie betonowa, w kaplicy lastriko.

Schody do krypty jednobiegowe, jednokierunkowe, z cegły, na wierz-  
chu wylane lastriko.

Do kaplicy na piętro, schody z cegły z balustradą schodkową, muro-  
waną z cegły, otynkowaną. Wewnątrz jeden stopień na piętarz.

Drzwi do kaplicy dębowe, drewniane, ramowo-płycinowe, dwuskrzydłowe,  
na zawiasach odlewanych żeliwnych, zamykane na zamek, klamka do  
drzwi zdobiona mosiężna. Na płycinach drzwi do krypty i kaplicy  
wycięty krzyż prawosławny.

Okna z rozetą, kolorowe szkło, wieloślemieniowe, nieotwierane,  
ramiaki okien wmurowane za węgarkami, okienka w bębnie w kształ-  
cie wydłużonego krzyża, nieotwierane.

Budynek jednoprzestrzenny, z absydą od wschodu, dwukondygnacyjny.  
Bryła zwarta, absyda na wysokość gzymsu nad II kondygnacją.

Kryty kopułą, w części centralnej, pozostałe części dachem jedno-  
spadowym ze spadkiem na zewnątrz.

Elewacja frontowa od zachodu, na osi wejście, drzwi w portalu z  
trójkątnym szczytem wspartym na kolumnach o głowicach kostkowych  
/bazy kolumn stanowią odwrócone głowice kostkowe, wsparte na po-  
stumentach/

Nad portalem mała dzwonnica obecnie nie używana.

Nad drzwiami wejściowymi doświetlenie-ścianka szklona, podzielo-  
na ślemionami poziomo i pionowo na cztery części.

Na elewacji południowej i północnej na osi okno doświetlające  
kaplicę ujęte między dwie półkolumny, wspierające wystający trój-  
kątny szczyt nad oknem, dookoła poniżej linii dachu gzyms profilo-  
wany, otynkowany.

Wewnątrz za drzwiami wejściowymi-krata żelazna, kuta, dwuskrzydło



14. Kubatura 1152m <sup>3</sup>	15. Powierzchnia użytkowa 128m <sup>2</sup>	16. Przeznaczenie pierwotne sakralne	17. Użytkowanie obecne sakralne
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja  W okresie od kwietnia do listopada 1982r przeprowadzony został remont cerkwi. Remontowano dach, wymiana spróchniałych dźwi garów, wewnątrz wymiana cegieł oraz szyb, uzupełnienie ubytków w murze.		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)  Stan zachowania całości obiektu dobry.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie			



21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

Informator ~~prawosławnego~~ kancelarii prawosławnego  
biskupa łódzkiego i poznańskiego/materiały własne/  
Łódź 1981r.

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

Elżbieta Posłuszny  
styczeń, kwiecień 83

26. Sprawdził



1. Miejscowość

ŁÓDŹ

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

CERKIEW GRZEBALNA

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

ciąg dalszy opisu/ zdjęcia



ELEWACJA ZACHODNIA



DETAL NA ELEWACJI POŁUDNIOWEJ - OKNO

Wkładkę założył: Elżbieta Posłuszny kwiecień 83  
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: .....

-wa; na wprost wejścia ołtarz z drewna dębowego, malowany, z 1902r.  
Na narożach kaplicy maswerkowe wykończenie żagli.  
Wewnątrz krypcie po obu stronach wnęki na trumny.  
Instalacja elektryczna na piętrze, wentylacja grawitacyjna.