

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z


PAŃSTWOWA SŁUŻBA ZABYTEKÓW
Nr 2/298/394
LÓDZKIE

1. Obiekt Ogrodzenie w zespole urbanistyczno - architektonicznym (8)
363/8 Łódzkich Zakładów Przemysłu Spirytusowego „Polmos”

2. Czas powstania
1900-1901

3. Miejscowość
Łódź

11. Zdjęcia, rzut, przekrój, sytuacja, orientacja



4. Adres ul. Kopcińskiego 58
działka 17/5
nr ewidencyjny 2/298/394
nr hipoteczny 5791, KW [redacted], KW [redacted]

5. Przynależność administracyjna
województwo [redacted]
gmina [redacted]

6. Poprzednie nazwy miejscowości
Łódź

7. Przynależność administracyjna
przed 1 VI 1975
województwo [redacted]
powiat [redacted]

8. Właściciel i jego adres
Skarb Państwa

9. Użytkownik i jego adres
Łódzkie Zakłady Przemysłu
Spirytusowego „Polmos”
Łódź ul. Kopcińskiego 58

10. Rejestr zabytków
Nr A/355/1-8 data 25.X.1994

12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Ogrodzenie zbudowane zostało w l. 1900 - 1901, okresie gdy powstawały pierwsze budynki przy ul. Zagajnikowej obecnie Kopcińskiego. Murowane było sukcesywnie i nie tylko odgraczało zakład od ulicy, ale spinało poszczególne budynki tworząc z nimi jednorodną graniczną linię zabudowy działki od strony zachodniej. Stylistycznie nawiązuje do budynków przemysłowych. Jest historyzujące z użyciem elementów zaczerpniętych ze średniowiecznej architektury obronnej. Dwie bramy wjazdowe, stalowe wykonane są współcześnie

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrze, wyposażenie, instalacje).

Sytuacja: patrz pkt 12

Materiał: Ogrodzenie murowane jest z cegły ceramicznej pełnej o barwie ciemnoczerwonej na zaprawie cementowo - wapiennej. Nietynkowane. Dwie bramy 2-skrzydłowe, stalowe, u dołu pełne, od 3/4 wys. ażurowe.

Dł. ogrodzenia wynosi 143, 0 mb.

Opis: Ogrodzenie wykonane jest z pełnego muru ceglanego. Składa się z dwóch fragmentów. We fragmencie zawartym między budynkiem głównym produkcji a laboratorium stanowi go symetryczna, po jednym prostokątnym członie z każdej strony, oprawa wjazdu.

Każdy człon składa się z czworobocznych słupów z głowicami zdobionymi ceglanymi wypustkami, zwieńczonymi stożkowato oraz zwanego między nimi muru. Podziały poziome stanowi wąski pas cokołu oraz na około 1/3 wys. silnie wyładowany gzyms. Biegnie on nie tylko przez ogrodzenie, ale również przez przylegające do niego budynki.

W partii wieńczącej muru znajdują się trzy poziome, uskokowo zmniejszające się ozdobne pasy. Korona /muru/ przykryta jest pulpitowymi płytami.

Drugi fragment ogrodzenia zawarty jest między budynkiem laboratorium a budynkiem biurowym. Posiada analogiczny, co opisany w 1-szym fragmencie wjazd z bramą /północną/. Mur ogrodzenia jest bardziej rozczłonowany.

Podzielony na prostokątne pola. Wyznaczają je w pionie piastry zwieńczone sterczyną przykrytą 2-spadowym daszkiem. Nawiązuje ona formą do średniowiecznych strzelnic.

Horyzontalnie mur rozczłonkują płyciny w formie leżącego prostokąta oraz ceglany fryz. Składa się on z trzech rzędów uskokowo cofniętych cegieł. Tworzy jednocześnie wsparcie dla przykrywającej koronę muru pulpitowej płyty.

<p>14. Długość</p> <p>143,0 mb</p>	<p>15. Powierzchnia użytkowa</p> <p>-</p>	<p>16. Przeznaczenie pierwotne</p> <p>ogrodzenie</p>	<p>17. Użytkowanie obecne</p> <p>ogrodzenie</p>
<p>18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja</p> <p>Prace konserwatorskie wyk. na bieżąco.</p>		<p>19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)</p> <p>W dobrym stanie technicznym.</p>	
		<p>20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie</p> <p>Utrzymać stan istniejący.</p>	

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

24. Uwagi różne

22. Bibliografia

25. Opracował

tekst mgr Elżbieta Kajzer 30.XI.1994
imię, nazwisko, data, podpis
plany, rysunki mgr Elżbieta Kajzer 30.XI.1994
imię, nazwisko, data, podpis
zdjęcia fotogr. mgr Elżbieta Kajzer 30.XI.1994
imię, nazwisko, data, podpis
miejsce przechowywania negatywów neg. PSOZ

KARTA PO WYPEŁNIENIU PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA AUTORSKIEGO !

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

23. Źródła ikonograficzne i fotograficzne (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

Pracownia Fotograficzna
Państwowej Służby Ochrony Zabytków w Łodzi
numer negatywu negat. sek. 1-14
numer albumu kopierke 138
data wykonania zdjęcia 30 XI 1994
foto E. Kajzer

27. Załączniki

1. Miejscowość Łódź
ul. Kopcińskiego 58

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)
Ogrodzenie w zespole
urb.-arch. Łódzkich Zakł.

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)
Fotografie. Stan aktualny.

Przem. Spirytusowego „Polmos”



1. Widok ogrodzenia od str. połudn. ul. Kopcińskiego



2. Wjazd północny od ul. Kopcińskiego



3. detal arch.

Wkładkę założył: mgr Elżbieta Kajzer 30.XI.1994

(Imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów:

PAŃSTWOWA SŁUŻBA
OGRODNI I ZAB. OTOKOW
Główny Wydział w Łodzi



4. detal arch. ogrodzenia



5. detal arch. ogrodzenia



6. detal arch. ogrodzenia

1. Miejscowość Łódź
ul. Kopcińskiego 58

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)
Ogrodzenie w zespole
urb.-arch. Łódzkich Zakł.

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)
Fotografie. Stan aktualny.

Przem. Spirytusowego „Polmos”



7. detal arch. ogrodzenia



8. Wjazd południowy od ul. Kopcińskiego



9. Widok ogólny na ogrodzenie

mgr Elżbieta Kajzer 30.XI.1994

Wkładkę założył:

(Imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów:

PAŃSTWOWA SŁUŻBA
GOŚCINNY ZABYTKÓW
Ochrona Wzrostki w Łodzi



11. Brama północna



12
10. Widok ogólny na ogrodzenie

