

Nr

21

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

historia i geografia

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIÓŁ kolegiacki p.w. Wniebowzięcia N. Marii Panny

2. Miejscowość

MIASTO

ŁOWICZ

3. Wiek  
XVI / XVII

4. Styl  
renesans - barok

5. Kubatura m<sup>3</sup>  
18400

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>  
a) zabytkowa: 1150 b) użytkowa:

7. Materiał budowlany  
przed zniszczeniem po odbudowie

11. Ilość budynków  
1

14. Grunty należące do zabytku:  
ha

a) ściany  
cegła t. cegła t.

12. Ilość kondygnacji  
1

a) ogrody stylowe

b) sklepienia  
" "

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

c) stropy  
drewno drewno

a) izb mieszkalnych  
-

c) lasy

d) więzania dachu  
" "

b) innych pomieszczeń  
5

d) wody

e) krycie dachu  
dachówka blaszka dachówka blaszka

c) piwnic  
1

e) inne  
cementowa 0,7

8. Wyposażenie architektoniczne  
Bardzo bogaty wystój kościoła  
z wieków XVII, XVIII - tego

15. Przeznaczenie pierwotne budynku  
sakralne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych  
"

17. Użytkowanie obecne  
"

18. Nadaje się do użycia na  
"

9. Autorzy i data budowy i przebudowy  
Projekt przed 1764 r. przebudowany 1780 oraz  
1824 z dokonaniem wież. Po pożarze przebudowa-  
ny w lat. 1852-54 wg. projektu Tomasa Poncino, wykonany  
1868 przez Ludwika Poncino. Przebudowany przy preli-  
terium wiedeńskim 1859. Wieża odbudowana 1835 r.  
Restauracje: 1862 i 1939-1945. Rekonstrukcja wież-  
nych hełmów 1944-1950 r.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

10. Udostępnienie

dostępny

Data	O P I S	Zniszczenia %	dbudowa %
VIII. 1939 r.	w stanie dobrym		
XI. 1939 r.	spalona zach. część kościoła	60	
XII. 1945 r.	odbudowa części spalonej		100
wr. 1950 r.	rekonstrukcja hełmów wież		
X. 1959 r.	w stanie dobrym		

7.66 stan dobry

20. Przynależność administracyjna

a) województwo ŁÓDZKIE  
b) powiat M. POW.  
c) gmina.

21. Stacja Nazwa stacji Odległość od stacji w km

a) kolejowa Łowicz  
b) autobusowa wfm

22. Właściciel i jego adres

Administracja Kościoła Panny - Mat.

23. Użytkownik i jego adres

Parafia Kościoła kolegiackiego

24. Inwestor i jego adres

Chimikarstwo Kultury i Sztuki

25. Rejestr zabytku Nr 110-VI-19

rok 1953 miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej 27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie P.I.S. w W-wie D/5

30. Inwentaryzacja pomiarowa

P.I.S. - w W-wie



### 32. Przebieg prac konserwatorskich

#=16.00



Opis architektury Kolegiaty Towickiej.  
Kościół orientowany. We fragmentach murów gotycki  
o wkładzie polskim. Trójnawowy, bazylikowy, 2 wy-  
dzielony presbiterium i dwie nawy boczne od zach.  
Na przednich murach brzozy przy presbiterium  
przy budówce: w pñ. Kaplice P. Chrystusa U. ze wż zakrys-  
ta w Karwinie nad którą kapitulak w pñd. Kaplica  
św. Wiktorii Zakrysia Konowicka nad którą świątob.  
Ze presbiterium ze on Kaplice Opatkowice. Nawy  
budowane od pñ. Kuchta i Kaplice N. Sakramentu  
od pñd. Kuchta i dwa Kaplicami św. Trójcy i św.  
Anny. Prawie wszystkie sklepienia krzyżowe.  
Bogate belkowanie ze stinkobz denowicze z pñd.  
XVII w. Dady nad presbiterium i nawy górną  
o jedną Kolumnę. Fasade zach o 2 kłód. rozdzielonych  
bogatym belkowaniem i pilastrami w wielkim porządku.  
Zwieńczone szczytem z trójkątem i spływami wolutowymi.  
Wieża 6 kłód. - rekonstruowane.

[illegible]

## Uwagi różne

Mgr inż. arch. DONAT PUTKOWSKI

Vul-1966

36. Wypełnił dnia

30. XI. 1959,

Antoine

37. Sprawdził dnia 16. XII. 1959

Starszy Konserwator Zabytków

(mgr Mieczysław Pracuta)





