

Nr

IV

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

Kościół par. p.w. św. Benedykta

2. Miejscowość

SROCKO
gm. PIOTRKÓW3. Wiek
XVIII-XX4. Styl
neobarok5. Kubatura m³ 19.0006. Powierzchnia w m² 930
a) zabytkowa: b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo łódzkie
b) powiat Piotrków T. i G.
c) gmina Sroch

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków 1

14. Grunty należące do zabytku: ha

a) ściany

cegła

12. Ilość kondygnacji

a) ogrody stylowe

b) sklepienia

cegła

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

c) stropy

a) izb mieszkalnych

c) lasy

d) wiązania dachu

drewno

b) innych pomieszczeń

d) wody

e) krycie dachu

drewno

c) piwnic

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

b) autobusowa

loco

22. Właściciel i jego adres

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku sala value

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

17. Użytkowanie obecne

sala value

18. Nadaje się do użycia na

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

X.1965

stan dobry

23. Użytkownik i jego adres

24. Inwestor i jego adres

25. Rejestr zabytku Nr.....
rok..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa


10. Udostępnienie

9. Autorzy i data budowy i przebudowy
zbud. w 1766 r. przebudowany w 1909 r. z dodaniem dwóch wież.

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr



atyczny, uwagi opisowe, fotografia
*Remontowany, zbudowany
 w 1766 r. rozbudowany
 w 1909 r.*



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł

33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 20.X.1959
Julian Kucinarek

37. Sprawdził dnia 15.X.1965
Mieczysław Pracuta

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

kościół parafialny p. w. św. Benedykta

2. Miejscowość

Sroch

gmina Noszowice

3. Wiek XVIII-XIX

4. Styl

barok

5. Kubatura m³

19.000

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 930 b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo łódzkie

b) powiat piotrkowski

c) gmina Sroch

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła

b) sklepienia

cegła

c) stropy

d) więzania dachu

czerwono

e) krycie dachu

dachówka

12. Ilość kondygnacji

2

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

c) piwnic

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Piotrków Tryb. 15

b) autobusowa

Sroch

22. Właściciel i jego adres

parafia rym. kat. w Srochu

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku kościół

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

— " —

17. Użytkowanie obecne

— " —

18. Nadaje się do użycia na

23. Użytkownik i jego adres

— " —

24. Inwestor i jego adres

— " —

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

pierwotny XVw.
Murowany 1766 (fund.
St. Maśachowskiego)
Przebudowany 1909

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

nie zniszczony

XI.1939 r.

— " —

XII.1945 r.

— " —

25. Rejestr zabytku Nr 181-IX-22

rok 1997

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie


30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

tak

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Obecny z 1766. Przebudowany 1909. Murowany orientowany. Dach dwuspadowy.

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 20.X.59
 37. Sprawdził dnia 21.XI.1959
 Starszy Konserwator Zabytków
 (mgr Mieczysław Pracuta)