

OŚRODEK DOKUMENTACJI  
ZABYTEKÓW W WARSZAWIE

KARTA EWIDENCYJNA ZABYTEKÓW  
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

A B C D

F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

Nr

ŁÓDZKIE

1815

1. Obiekt

2. Czas powstania



3. Miejscowość

kon XVIIIw.

NIEBORÓW

11.

ORANŻERIA I



4. Adres

rezydencja Nieborów

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

skierniewickie

województwo

gmina

Nieborów

pow. łowicki

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna  
przed 1.VI.1975 r.

Łódzkie

województwo

powiat

Łowicki

8. Właściciel i jego adres

Muzeum Narodowe w Warszawie

9. Użytkownik i jego adres


Muzeum Narodowe w Warszawie

10. Rejestr zabytków

Nr 548/95

data

12.08.1967  
1956/67



fol. Eliza Marcjanik

neg. MBZ Skierniewice

autor zdj  
data wyk  
miejsce p



12. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu.

Budynek wzniesiony ok. 1795r.

prawdopodobnie wg. projektu Szymona  
Bogumiła Zuga.

Restaurowana 1949-52.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze, wyposażenie, instalacje)

Budynek usytuowany we wschodniej części założenia parkowego.

Ceglany o stropie drwnianym, poszyciu dachu gontowym.

Plan prostokąta. Wnętrze jednoizbowe. Na ścianie południowej

5 wysokich okien ,wypełniających przestrzeń między ~~nizkimi~~

kolumnymi. Podzał okien szczeblinowy. Elewacje zewnętrzne tynkowane  
w porządku tokańskim.

Naroża ujęte pilatrami tokańskimi. Między oknami kolumny doryckie.

W ścianie zachodniej otwór z wysokimi drzwiami dwuskrzydłowymi,  
płycinowymi. Dach niski, czterospadowy.



14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne	17. Użytkowanie obecne
1024	128	oranżeria	oranżeria
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja  Restauracja 1949-52. Odbudowa. Tankowanie elewacji 1977-78.		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne ściany, wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycia dachu, wyposażenie i instalacje)  Dobry. Struktura murów dobra. Dach w stanie dobrym. Stolarka ze śladami niszczenia- zawilgocenia, wypaczenia.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie			



21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

Kat, Zabytków Sztuki w Polsce. tII z. 5 pow.

Łowicki. S. Kozakiewicz, A. Miłobadzki

G. Ciołek. Ogrody polskie Wa-wa 1978

g. Ciołek. Ogród w Nieborowie/w/ KAU t2, 1957, p. 113

J. Wegner . Arkadia Nieborów. Łódź 1978

23. Źródła ikonograficzne i fotograficzne (rodzaj, miejsce przechowania, sygnatury)

inwentaryzacja pomiarowa Z A P Politechniki Warszawskiej.

fot. P I S PAN Warszawa

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

*Eliza Marcjanik*

mgr Eliza Marcjanik

Imię i nazwisko

data

10 LIPCA 1985

26. Sprawdził

Imię i nazwisko

data

27. Załączniki



1. Miejscowość

NIEBORÓW

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

ORANŻERIA I

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

1 zdjęcie

Wkładkę założył: mgr Eliza Marcjanik  
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: BĄDZ SKIERNIEKICE

Wzór ODZ 1978 r.