

ŁÓDZKIE

2819

1. Obiekt

CZWORAK

2. Czas powstania

koniec XIX w.

3. Miejscowość

Nieborów

11. Zdjęcia,



4. Adres

Nieborów

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo skierniewickie

gmina Nieborów pow. łowicz

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna przed 1.VI.1975

województwo łódzkie

powiat łowicz

8. Właściciel i jego adres

Urząd Gminy Nieborów

9. Użytkownik i jego adres

lokatorzy
Bank Spółdzielczy

10. Rejestr zabytków

Nr 786 data 27.02.1988r.

autor zdjęć M. Jędrzejewski
data wykonania 1988r.
miejsce przechowywania negatywów BB i DZ Skierniewice



12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Sytuacja budynku : budynek jest usytuowany elewacją frontową na południe, frontem do głównego ciągu pieszo-jezdnego Łowicz - Bolimów.

OPIS BUDYNKU:

Pomieszczenia mieszkalne: 6 kompletów: pokój, kuchnia, spiżarnia oraz pomieszczenia Banku Spółdzielczego/3 izby, korytarz, archiwum/

Posadowienie : fundament kamienny, podpiwniczenia brak.

Konstrukcja ścian: cegła pełna palona.

Otwory okienne: 6 szt. okien trzyskrzydłowych, 4 szt. okien dwuskrzydłowych, 4 szt. okien jednoskrzydłowych.

Otwory drzwiowe: drzwi osadzone w futrynach jednoskrzydłowe.

Podłogi : w pomieszczeniach podłoga z desek, korytarze i spiżarnia - posadzka cementowa.

Strop: belkowy, tynk na trzcinie.

Dach i konstrukcja : konstrukcja krokwiowo-płatwiowa, dach kryty dachówką cementową.

Urządzenie ogniowe : piece kaflowe.

Budynek posiada instalację elektryczną.

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne mieszkalne	17. Użytkowanie obecne mieszkania pomieszczenia Banku Spółdziel- czego.
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja Zmienione pokrycie dachowe oraz wyremontowa- no kominy.		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) Dobry.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

UZUPEŁNIONO
KOŚCIELNA EWA
1989v.

26. Sprawdził

1. Miejscowość

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

Nieborów

Czworak

Foto



Wkładkę założył: Ewa Kościelna 1988r.

(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów:

BB i DZ Skier

jed. W.A. Olsztyn z. 135/S

OZGraf. Z.P. Ostróda z. 676 n. 40 000

