

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Ciechanówskie

1. Obiekt zabytkowy

Kościół p.w. św. Jana Chrzciściego

2. Miejscowość

gm. Nowa Brzeźnica

Brzeźnica Nowa BRZEŹNICA

3. Wiek

XIX

4. Styl

gotyk

5. Kubatura m³

7500

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 580 b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo Łódzkie

b) powiat Pajęczno

c) gmina Brzeźnica n. Wartą

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

12. Ilość kondygnacji

a) ogrody stylowe

—

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

4,5

a) izb mieszkalnych

c) lasy

—

b) innych pomieszczeń

d) wody

—

c) piwnic

e) inne

—

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Brzeźnica n. Wartą

2

b) autobusowa

Brzeźnica Nowa

0,5

22. Właściciel i jego adres

Parafia rzym.-kat.

pow. - Brzeźnica n. Wartą

pow. Pajęczno

23. Użytkownik i jego adres

— " —

24. Inwestor i jego adres

— " —

25. Rejestr zabytku Nr 195-X-5

rok 1946 miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

0/12

30. Inwentaryzacja pomiarowa

8. Wyposażenie architektoniczne

6 witraży

epitafium z 1638

z 1804

pięta kamienne z płaskorzeźbą

fundatorów.

To pozostałości po rozebranym

kościół z 1447 r.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

1904 - rok budowy

zakończane gotyckie

wnio.

10. Udostępnienie

tak

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

kościół

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

— " —

17. Użytkowanie obecne

— " —

18. Nadaje się do użycia na

— " —

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia
%dbudowa
%

VIII. 1939 r.

nie zniszczony

XI. 1939 r.


— " —

XII. 1945 r.

— " —

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



$h \sim 13.0$

1 : 500



Obecny z 1904 r. na miejscu poprzedniego
gotyckiego. Orientowany. Muremiany. Neogotycki!

Zjednoczenie - zam. 1858, 18. 11. 57 - 12000 - kart.

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

Ze starego kościoła pozostała
drewniana XV-XVI w.

36. Wypełnił dnia 25.X.59

lin

37. Sprawdził dnia 19.XI.1959

Starszy Konserwator Zabytków

lin
(mgr Mieczysław Pracuta)